



Município de Dois Vizinhos

Pregão 21/2021 - Anexo 01

Equipiano

Página:1

Processo 78/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
Lote : 0001 PEÇAS E MATERIAIS MANUTENÇÃO DA FROTA					
0001	10.10.30644 PEÇAS - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC-160 Peças/serviços para manutenção de escavadeira hidráulica, marca Komatsu, modelo PC-160-LC, ano de fabricação 2013, série B30050. motor 36417300, frota 236.	1,00	UN	50.000,00	50.000,00
0002	10.10.30665 PEÇAS - TRATOR AGRÍCOLA - 785 Peças/serviços para manutenção de trator agrícola, marca Valmet, modelo 785, ano de fabricação 1999, série 07852X50549. chassi F1713, frota 37.	1,00	UN	25.000,00	25.000,00
0003	10.10.36345 PEÇAS - ESCAVADEIRA HIDRAULICA 160GLC Peças para manutenção de escavadeira hidráulica modelo 160 GLC, marca JOHN DEERE chassi 1F9160GXALD055220, série 030820, frota 380.	1,00	UN	25.000,00	25.000,00
0004	10.10.36836 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RADIADORES CAMINHÕES/ÔNIBUS/MÁQUINAS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIAS ITEM/VEÍCULO: Escavadeira hidráulica/John deere 160 GLC, chassi 1F9160GXALD055220, série 030820, frota 380; escavadeira hidráulica/komatsu PC 160, série B30050, motor 36417300, frota 236; escavadeira hidráulica/komatsu PC 200, chassi KMTPC180EEBB32845, série B32845, frota 263; escavadeira hidráulica PC 200, chassi KMTPC244EKB50739, série B50739, frota 331; rolo compactador/caterpillar CS-56, chassi CAT0CS56CC5SS00385, série C6E10749, frota 176; rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi CATCS54BEG5400440, série G5400440, frota 323; rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi CATCS54BEG5400423, série G5400423, frota 330; retroescavadeira/new holland B-95, chassi HBZNB95BJDAH07856, motor 6087386, frota 238; retroescavadeira/jcb 3C, chassi JCB9B214T14ABDT4187, série 1397187, frota 200; retroescavadeira/jcb 3C, chassi JCB9B9214T14ABDT4185, série 1397185, frota 201; Retroescavadeira/jcb 3C, chassi 9B9214T74DBDT4099, série 2132099, frota 226; retroescavadeira/jcb 3CX, chassi SOR3CXTTPJ2740213, série 2740213, frota 319, retroescavadeira/jcb 3CX, chassi SOR3CXTTKJ2740214, série 2740214, frota 320; pá carregadeira/komatsu WA-200, chassi KMTWAO52T51B12265, série E12265, frota 248; trator agrícola/new holland T 7.140, chassi HCCZ7140LGC53633, frota 297; motoniveladora/new holland RG 140 B, chassi HBZN0140PBAF00045, motor 36267651, frota 208; motoniveladora/caterpillar 120K, chassi CAT0120KVJAP04550, motor KHX52636, frota 247; motoniveladora/caterpillar 135 H, chassi 8WN00786, série 0BWN00786, frota 90; motoniveladora/caterpillar 140 H, chassi 9TN00072, série 9TN00072, frota 89; trator de esteira/komatsu D-65, chassi B1535, série B1535, frota 86; trator agrícola/valmet 785, chassi F1713, série 07852X50549, frota 37; rolo compactador/tema terra SPV-68, chassi 360 BH, frota 370; pá carregadeira/michigan 55C, chassi 4247D223BRC, frota 369.	1,00	UN	20.000,00	20.000,00
0005	10.10.36836 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RADIADORES VEÍCULOS/UTILITÁRIOS MULTIMARCAS ITEM/VEÍCULO: Gol 1.0 g4, placa ARP-7565, chassi 9BWAAO5W0APO33464, renavan 158192249, frota 180; vw saveiro 1.6, placa ARO-5388, chassi 9BWKBO5W8AP017417, renavan 156458675, frota 182, vw saveiro 1.6, placa ARO-6577, chassi 9BWKBO5W1APO27366, renavan 156460815, frota 185; vw gol 1.6, placa AXA-3076, chassi 9BWAB45U4ET035654, renavan 00543988899, frota 235; vw space fox, placa AXE 2394, chassi BAWPB45Z2DA506512, renavan 00553424203, frota 237; vw gol 1.0, placa AYL-7671, chassi 9BWAA45U3FP039157, renavan 01011974697, frota 264; vw gol 1.0, placa AYL-7370, chassi 9BWAA45U2FP039134, renavan 01011972597, frota 265; vw gol, placa AZK-3575, chassi 9BWAA45U2FP158169, renavan 01041451161, frota 269; vw amarok cd 4x4, placa AZK-5C05, chassi WV1DB42H7EA039066, renavan 01041459790, frota 270; vw gol, placa AZK-3557, chassi 9BWAA45UXFT099671, renavan 01041456376, frota 271; vw gol, placa BAK-6438, chassi 9BWAB45U8GP118063, renavan 01082779412, frota 288; vw gol, placa BAK-6439, chassi 9BWAB45U3GP118410, renavan 01082780054, frota 289; vw saveiro, placa CYK-6972, chassi 9BWCO5X11P10553, renavan 00746824750, frota 291; vw fox 1.6, placa ANM-9155, chassi 9BWKBO5Z264150564, renavan 00877649898, frota 296; vw gol 1.6, placa BBG-4113, chassi 9BWAB45U7HP132604, renavan 01114942640, frota 298; vw gol 1.6, placa BBG-4115, chassi 9BWAB45U4HP130437, renavan 01114940760, frota 299; vw gol 1.6, placa BBG-4117, chassi 9BWAB45U7HP131050, renavan 01114945118, frota 300; vw gol 1.6, placa BBQ-4903, chassi PBWAG45 2JTO49645, renavan 01132359403, frota 311; vw gol, placa BCB-1841, chassi 9BWAG45U6JT130115, renavan 01149178407, frota 313; vw gol, placa BCB-1840, chassi 9BWAG45U7JT137204, renavan 01149183273, frota 314; vw gol, placa BCE-9712, chassi 9BWAB45U4JT157313, renavan 01154819750, frota 315; vw saveiro, placa BBG-9649, chassi 9BWKB45UOK012736, renavan 01158451270, frota 317; vw gol 1.6, placa BCH-4820, chassi 9BWAB45U9KT019820, renavan 01159133252, frota 318; vw saveiro, placa BCN-3711, chassi 9BWKB45U3KP012634, renavan 01168692412, frota 322; vw Voyage, placa ATA-5F52, chassi 9BWDB45UOBT121469, renavan 00234576278, frota 332; vw gol 1.6, placa BCZ-7B31, chassi 9BWAB45U8KT120489, renavan 01188148963, frota 336; vw virtus mf, placa BDB-6F12, chassi 9BWDL5BZ6KP617792, renavan 01191142369, frota 338; vw virtus mf, placa BDB-6F13, chassi 9BWDL5BZEKP607303, renavan 01191141974, frota 340; vw saveiro, placa BCV-2D40, chassi 9BWKB45U6KP033445, renavan 01180593054, frota 345; vw gol 1.0, placa BD X-6G04, chassi 9BWAG45U9LT057597, renavan 01224414311, frota 371; vw gol 1.0, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLT088981, renavan 01228034050, frota 374; vw gol, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLT088981, renavan 01228034050, frota 377; chev/celta, placa ARU-3385, chassi	1,00	UN	15.000,00	15.000,00



Município de Dois Vizinhos

Pregão 21/2021 - Anexo 01

Equipiano

Página:2

Processo 78/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
	9BGRZ4810AG202998, renavan 168358956, frota 186; chev/celta, placa ARU-3386, chassi PBGRZ4810AG203040, renavan 168364255, frota 187, chev/celta, placa AUA-3496, chassi 9BGRP48FOCG161130, renavan 328739510, frota 210; chev/celta, placa AUK-7312, chassi 9BGRP48FOCG243472, renavan 346426669, frota 218; chev/spin, placa BBH-4493, chassi 9BGJC7520HB179802, renavan 01116925815, frota 302; chev/spin, placa BBO-3994, chassi 9BGJC7520JB151232, renavan 01128596390, frota 306; chev/spin, placa BBO-3995, chassi 9BGJC7520JB151221, renavan 01128593669, frota 307; chev/montana, placa BDN-4D85, chassi 9BGCA8030LB137030, renavan 01209609409, frota 349; chev/montana, placa RED-2F61, chassi 9BGCA8030LB167231, renavan 01227247939, frota 378; chev/spin, placa BED-2E87, chassi 9BGJK7520LB193568, renavan 01230784508, frota 379; chev/montana, placa BED-9F63, chassi 9BGCA8030LB208739, renavan 01232571510, frota 382; chev/spin, placa BES-4C95, chassi 9BGJK7520MB159774, renavan 01249303467, frota 389; chev/s10, placa ARE-2253, chassi 9BG138JJO9C424550, renavan 134730461, frota 243 (bombeiros); ford/F1000 S, placa AIE-7404, chassi 9BFEXXL39JDB72045, renavan 522097332, frota 27; ford/fiesta flex, placa AYF-2418, chassi 9BFZF55A4E8089137, renavan 01002274645, frota 258; ford/fiesta flex, placa AYF-2426, chassi 9BFZF55AOE8093377, renavan 01002272898, frota 259; fiat/doblô 1.4, placa ATA-1091, chassi 9BD119307B1071481, renavan 233580360, frota 205; fiat/uno mille, placa ATZ-3654, chassi 9BD15844AC6588673, renavan 327381760, frota 211; fiat/uno mille, placa ATZ-3653, chassi 9BD15844AC6588754, renavan 327388358, frota 212; fiat/palio keekend, placa AUJY-3624, chassi 9BD17350EC4373418, renavan 422847810, frota 220; fiat/palio fire, placa AYE-5576, chassi 9BD17102LE5923696, renavan 01001476511, frota 254; fiat/palio fire, placa AYE-5574, chassi 9BD17102LE5927425, renavan 01001474330, frota 255; fiat/palio fire, placa AYE-9740, chassi 9BD17102LE5928239, renavan 01002098103, frota 256; fiat/strada, placa AYE-5567, chassi 9BD578141E7767507, renavan 01001469035, frota 257; fiat/strada, placa AYO-5794, chassi 9BD578141E7761511, renavan 01075096380, frota 266; fiat/strada, placa AZM-9524, chassi 9BD57814UF7933662, renavan 01045011158, frota 277; fiat/mobi, placa BCT-4C24, chassi 9BD341A5XKY599964, renavan 01177410874, frota 326; fiat/mobi, placa BCT-4C23, chassi 9BD341A5XKY599950, renavan 01177411838, frota 327; citroen/aircross, placa BCF-2770, chassi 935SUNFN1KB500817, renavan 01155408478, frota 316; citroen/aircross, placa PBX-9C89, chassi 935SUNFN1LB530303, renavan 01214238030, frota 375; citroen/aircross, placa PBX-9D18, chassi 935SUNFN1LB531511, renavan 01214258031, frota 376; renault/máster, placa AYI-2660, chassi 93YMAF4MAFJ301680, renavan 01007100190, frota 262; renault/máster, placa AZL-5181, chassi 93YMAFELAGJ774854, renavan 01043362999, frota 278; vw/parati, placa AVZ-8141, chassi 9BWGB05W9DP054566, renavan 488890780, frota 244 (bombeiros); vw/saveiro, placa BAV-1604, chassi 9BWKB45U3HP048168, renavan 01099002505, frota 295 (bombeiros); w/gol, placa ANK-3226, chassi 9BWCB05W66PO27049, renavan 874411661, frota 128 (bombeiros); w/gol, placa ATX-9879, chassi 9BWAB05UXBP194238, renavan 325161224, frota 209 (bombeiros); Renault/máster, placa ASU-8456, chassi 93YADCUH6AJ454986, renavan 214291723, frota 199 (bombeiros).				
0006	10.10.36838 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CHAPEAÇÃO FUNILARIA	1,00	UN	30.000,00	30.000,00
	MÁQUINAS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIAS ITEM/VEÍCULO: Escavadeira hidráulica/John deere 160 GLC, chassi 1F9160GXD055220, série 030820, frota 380; escavadeira hidráulica/komatsu PC 160, série B30050, motor 36417300, frota 236; escavadeira hidráulica/komatsu PC 200, chassi KMTPC180EEBB32845, série B32845, frota 263; escavadeira hidráulica PC 200, chassi KMTPC244EKB50739, série B50739, frota 331; rolo compactador/caterpillar CS-56, chassi CAT0CS56CC5SS00385, série C6E10749, frota 176; rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi CATCS54BEG5400440, série G5400440, frota 323; rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi CATCS54BEG5400423, série G5400423, frota 330; retroescavadeira/new holland B-95, chassi HBZNB95BJDAH07856, motor 6087386, frota 238; retroescavadeira/jcb 3C, chassi JCB9B214T14ABDT4187, série 1397187, frota 200; retroescavadeira/jcb 3C, chassi JCB9B9214T14ABDT4185, série 1397185, frota 201; Retroescavadeira/jcb 3C, chassi 9B9214T74DBDT4099, série 2132099, frota 226; retroescavadeira/jcb 3CX, chassi SOR3CXTTPJ2740213, série 2740213, frota 319, retroescavadeira/jcb 3CX, chassi SOR3CXTTPJ2740214, série 2740214, frota 320; pá carregadeira/komatsu WA-200, chassi KMTWAO52T51B12265, série E12265, frota 248; trator agrícola/new holland T 7.140, chassi HCCZ7140LGCV53633, frota 297; motoniveladora/new holland RG 140 B, chassi HBZN0140PBAF00045, motor 36267651, frota 208; motoniveladora/caterpillar 120K, chassi CAT0120KVJAP04550, motor KH52636, frota 247; motoniveladora/caterpillar 135 H, chassi 8WNO0786, série 0BWN00786, frota 90; motoniveladora/caterpillar 140 H, chassi 9TN00072, série 9TN00072, frota 89; trator de esteira/komatsu D-65, chassi B1535, série B1535, frota 86; trator agrícola/valmet 785, chassi F1713, série 07852X50549, frota 37; rolo compactador/tema terra SPV-68, chassi 360 BH, frota 370; pá carregadeira/michigan 55C, chassi 4247D223BRC, frota 369.				
0007	10.10.36839 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES	1,00	UN	25.000,00	25.000,00
	Caminhão/ford cargo 1622, placa AGV-5527, chassi 9BFYTNFT1RDB73081, renavan 543547671, frota 66; caminhão/ford 815, placa ATE-4116, chassi 9BVFC1N9BBB64044, renavan 254940790, frota 207.				
0008	10.10.36839 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES	1,00	UN	30.000,00	30.000,00
	Caminhão/iveco tector, placa BBK-3450, chassi 93ZE12NM2J8931907, renavan 01121840695, frota 303.				
0009	10.10.36839 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES	1,00	UN	60.000,00	60.000,00



Município de Dois Vizinhos

Pregão 21/2021 - Anexo 01

Equiplano

Página:3

Processo 78/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
0010	10.10.36839 Caminhão/mb 1313, placa AIE-7334, chassi 34502112705737, renavan 531195678, frota 62; caminhão/mb 1620, placa AGY-7994, chassi 9BM695014VB117566, renavan 672857685, frota 69; caminhão/mb 1620, placa AGY-7990, chassi 9BM695014VB117772, renavan 672856093, frota 70; caminhão/mb 2729, placa AYH-0339, chassi 9BM693388EB953681, renavan 01004822640, frota 260; caminhão/mb 815, placa BBQ-4346, chassi 9BM979028HB057905, renavan 01132141386, frota 310. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES	1,00	UN	40.000,00	40.000,00
0011	10.10.36839 Caminhão/volvo N-12, placa ADX-5220, chassi 9BVN2GAAOF605753, renavan 518571076, frota 71; ônibus/volvo comil, placa ISH-4254, chassi 9BVR2J727BE381215, renavan 00348381735, frota 308. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES	1,00	UN	80.000,00	80.000,00
0012	10.10.36839 Caminhão/w, placa ARQ-7605, chassi 9BW7N82489R928118, renavan 163292795, frota 196 (bombeiro); caminhão/w, placa AHX-1801, chassi 9BWY2TG5VRBO8862, renavan 700617167, frota 109 (bombeiros); caminhão/w 26220, placa ATA-1046, chassi 9533782U3BR100661, renavan 233783296, frota 202; caminhão/w 26220, placa ATA-0952, chassi 9533782UXBR102570, renavan 233778713, frota 203; caminhão w, placa ATA-1072, chassi 9533782U9BR102205, renavan 233589147, frota 204; caminhão/w 19320, placa NJC-3621, chassi 9BW9J82418R816084, renavan 00951379992, frota 276; caminhão/w 26280, placa BDB-6F16, chassi 953658269KR925818, renavan 01191141443, frota 337; caminhão/w 26280, placa BDB-6F15, chassi 953658267KR925638, renavan 01191141001, frota 339; caminhão/w 26280, placa BDB-6F17, chassi 953658261KR925795, renavan 01191140048, frota 341; caminhão/w 26280, placa BDZ-8E97, chassi 953658264LR035986, renavan 01227943137, frota 381. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES	1,00	UN	50.000,00	50.000,00
0013	10.10.36839 Mb/sprinter, placa AXX-7728, chassi 8AC906633DE082560, renavan 00647094827, frota 253; mb/sprinter, placa AZD-3124, chassi 8AC906635EE098966, renavan 01030386763, frota 267; mb/sprinter, placa BAM-9017, chassi 8AC906655GE115040, renavan 01083314316, frota 293; mb/sprinter, BAS-7893, chassi 8AC906657HE123796, renavan 01094979764, frota 294; mb/sprinter, placa BDN-9D64, chassi 8AC906635KE176516, renavan 01210238923. Frota 368. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES	1,00	UN	30.000,00	30.000,00
0014	10.10.36839 Ônibus/mb 812, placa ASE-1559, chassi 9B46882729B668586, renavan 191457841, frota 192; ônibus/mb, placa AXN-7821, chassi 9BM384069DB912790, renavan 00586433376, frota 249; ônibus/mb, placa AXN-7819, chassi 9BM384069DB912994, renavan 00586437061, frota 250; ônibus/mb, placa AXN-7817, chassi 9BM384069EB920296, renavan 005586440364, frota 251; ônibus/mb, placa AXN-7816, chassi 9BM384069EB920257, renavan 00586441026, frota 252; ônibus/mb, placa BBJ-8831, chassi 9BM284069HBO63623, renavan 01120290900, frota 304. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES	1,00	UN	40.000,00	40.000,00
0015	10.10.36839 Ônibus/Scania, placa GVP-1135, chassi 9BSKC4X2BH3455782, renavan 246042389, frota 231. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES	1,00	UN	30.000,00	30.000,00
0016	10.10.36839 Ônibus/w, placa AXE-4228, chassi 9532E82WXDR338318, renavan 00553917900, frota 239; ônibus/w, placa AXE-4247, chassi 9532E82W7DR339393, renavan 00553929526, frota 240; ônibus/w, placa AXE-4227, chassi 9532E82W5DR338906, renavan 00553783572, frota 241; ônibus/w, placa AXG-7815, chassi 9532E82W2DR339124, renavan 00559571380, frota 242; ônibus/w, placa BEG-3B70, chassi 9532M52P6MR111203, renavan 01234559720, frota 385. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES	1,00	UN	15.000,00	15.000,00
0017	10.10.36839 Prancha carrega tudo/Morumbi, placa BAC-4984, chassi 9A9P1282FFCEM5143, renavan 01062815022, frota 284. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES	1,00	UN	20.000,00	20.000,00
	VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA CHEVROLET ITEM/VEÍCULO: Chev/celta, placa ARU-3385, chassi 9BGRZ4810AG202998, renavan 168358956, frota 186; chev/celta, placa ARU-3386, chassi 9BGRZ4810AG203040, renavan 168364255, frota 187; chev/celta, placa AUA-3496, chassi 9BGRP48FOCG161130, renavan 328739510, frota 210; chev/celta, placa AUK-7312, chassi 9BGRP48FOCG243472, renavan 346426669, frota 218; chev/spin, placa BBH-4493, chassi 9BGJC7520HB179802, renavan 01116925815, frota 302; chev/spin, placa BBO-3994, chassi 9BGJC7520JB151232, renavan 01128596390, frota 306; chev/spin, placa BBO-3995, chassi 9BGJC7520JB151221, renavan 01128593669, frota 307; chev/montana, placa BDN-4D85, chassi 9BGCA8030LB137030, renavan 01209609409, frota 349; chev/montana, placa RED-2F61, chassi 9BGCA8030LB167231, renavan 01227247939, frota 378; chev/spin, placa BED-2E87, chassi 9BGJK7520LB193568, renavan 01230784508, frota 379; chev/montana, placa BED-9F63, chassi 9BGCA8030LB208739, renavan 01232571510, frota 382; chev/spin, placa BES-4C95, chassi 9BGJK7520MB159774, renavan 01249303467, frota 389; chev/s10, placa ARE-2253, chassi 9BG138JJO9C424550, renavan 134730461, frota 243 (bombeiros)				



Município de Dois Vizinhos

Pregão 21/2021 - Anexo 01

Equipiano

Página:4

Processo 78/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
0018	10.10.36839 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA CITROEN ITEM/VEÍCULO: Citroen/aircross, placa BCF-2770, chassi 935SUNFN1KB500817, renavan 01155408478, frota 316; citroen/aircross, placa PBX-9C89, chassi 935SUNFN1LB530303, renavan 01214238030, frota 375; citroen/ aircross, placa PBX-9D18, chassi 935SUNFN1LB531511, renavan 01214258031, frota 376	1,00	UN	20.000,00	20.000,00
0019	10.10.36839 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA FIAT ITEM/VEÍCULO: Fiat/doblô 1.4, placa ATA- 1091, chassi 9BD119307B1071481, renavan 233580360, frota 205; fiat/uno mille, placa ATZ-3654, chassi 9BD15844AC6588673, renavan 327381760, frota 211; fiat/uno mille, placa ATZ-3653, chassi 9BD15844AC6588754, renavan 327388358, frota 212, fiat/palio keekend, placa AU-Y-3624, chassi 9BD17350EC4373418, renavan 422847810, frota 220; fiat/palio fire, placa AYE-5576, chassi 9BD17102LE5923696, renavan 01001476511, frota 254, fiat/palio fire, placa AYE-5574, chassi 9BD17102LE5927425, renavan 01001474330, frota 255, fiat/palio fire, placa AYE-9740, chassi 9BD17102LE5928239, renavan 01002098103, frota 256; fiat/strada, placa AYE-5567, chassi 9BD578141E7767507, renavan 01001469035, frota 257; fiat/strada, placa AYO-5794, chassi 9BD578141E7761511, renavan 01075096380, frota 266; fiat/strada, placa AZM-9524, chassi 9BD57814UF7933662, renavan 01045011158, frota 277; fiat/mobi, placa BCT-4C24, chassi 9BD341A5XKY599964, renavan 01177410874, frota 326; fiat/mobi, placa BCT-4C23, chassi 9BD341A5XKY599950, renavan 01177411838, frota 327.	1,00	UN	20.000,00	20.000,00
0020	10.10.36839 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA FORD ITEM/VEÍCULO: Ford/F1000 S, placa AIE- 7404, chassi 9BFEXXL39JDB72045, renavan 522097332, frota 27; Ford/fiesta flex, placa AYF-2418, chassi 9BFZF55A4E8089137, renavan 01002274645, frota 258; Ford/fiesta flex, placa AYF-2426, chassi 9BFZF55AOE8093377, renavan 01002272898, frota 259.	1,00	UN	20.000,00	20.000,00
0021	10.10.36839 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA RENAULT ITEM/VEÍCULO: Renault/máster, placa AYI-2660, chassi 93YMAF4MAFJ301680, renavan 01007100190, frota 262; renault/máster, placa AZL-5181, chassi 93YMAFELAGJ774854, renavan 01043362999, frota 278; Renault/máster, placa ASU-8456, chassi 93YADCUH6AJ454986, renavan 214291723, frota 199 (bombeiros).	1,00	UN	25.000,00	25.000,00
0022	10.10.36839 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA VW Gol 1.0 g4, placa ARP-7565, chassi 9BWAAQ5WOAPO33464, renavan 158192249, frota 180; vw saveiro 1.6, placa ARO-5388, chassi 9BWKBO5W8AP017417, renavan 156458675, frota 182, vw saveiro 1.6, placa ARO-6577, chassi 9BWKBO5W1APO27366, renavan 156460815, frota 185; vw gol 1.6, placa AXA-3076, chassi 9BWAB45U4ET035654, renavan 00543988899, frota 235; vw space fox, placa AXE 2394, chassi BAWPB45Z2DA506512, renavan 00553424203, frota 237; vw gol 1.0, placa AYL-7671, chassi 9BWAA45U3FP039157, renavan 01011974697, frota 264; vw gol 1.0, placa AYL-7370, chassi 9BWAA45U2FP039134, renavan 01011972597, frota 265, vw gol, placa AZK-3575, chassi 9BWAA45U2FP158169, renavan 01041451161, frota 269; vw amarok cd 4x4, placa AZK-5C05, chassi WV1DB42H7EA039066, renavan 01041459790, frota 270; vw gol, placa AZK-3557, chassi 9BWAA45UXFT099671, renavan 01041456376, frota 271; vw gol, placa BAK-6438, chassi 9BWAB45U8GP118063, renavan 01082779412, frota 288; vw gol, placa BAK-6439, chassi 9BWAB45U3GP118410, renavan 01082780054, frota 289; vw saveiro, placa CYK-6972, chassi 9BWCO5X11P10553, renavan 00746824750, frota 291; vw fox 1.6, placa ANM-9155, chassi 9BWKBO5Z264150564, renavan 00877649898, frota 296; vw gol 1.6, placa BBG-4113, chassi 9BWAB45U7HP132604, renavan 01114942640, frota 298; vw gol 1.6, placa BBG-4115, chassi 9BWAB45U4HP130437, renavan 01114940760, frota 299; vw gol 1.6, placa BBG-4117, chassi 9BWAB45U7HP131050, renavan 01114945118, frota 300; vw gol 1.6, placa BBG-4903, chassi PBWAG45 2JTO49645, renavan 01132359403, frota 311; vw gol, placa BCB-1841, chassi 9BWAG45U6JT130115, renavan 01149178407, frota 313; vw gol, placa BCB-1840, chassi 9BWAG45U7JT137204, renavan 01149183273, frota 314; vw gol, placa BCE-9712, chassi 9BWAB45U4JT157313, renavan 01154819750, frota 315; vw saveiro, placa BBG-9649, chassi 9BWKBO5UOK012736, renavan 01158451270, frota 317; vw gol 1.6, placa BCH-4820, chassi 9BWAB45U9KT019820, renavan 01159133252, frota 318; vw saveiro, placa BCN-3711, chassi 9BWKBO5U3KP012634, renavan 01168692412, frota 322; vw Voyage, placa ATA-5F52, chassi 9BWB45UOBT121469, renavan 00234576278, frota 332; vw gol 1.6, placa BCZ-7B31, chassi 9BWAB45U8KT120489, renavan 01188148963, frota 336; vw virtus mf, placa BDB-6F12, chassi 9BWDL5BZ6KP617792, renavan 01191142369, frota 338; vw virtus mf, placa BDB-6F13, chassi 9BWDL5BZ6KP607303, renavan 01191141974, frota 340; vw saveiro, placa BCV-2D40, chassi 9BWKBO5U6KP033445, renavan 01180593054, frota 345; vw gol 1.0, placa BDV-6G04, chassi 9BWAG45U9LT057597, renavan 01224414311, frota 371; vw gol 1.0, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 374; vw gol, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 377; vw parati, placa AVZ-8141, chassi 9BWBBO5W9DP054566, renavan 488890780, frota 244 (bombeiros); vw saveiro, placa	1,00	UN	25.000,00	25.000,00



Município de Dois Vizinhos

Pregão 21/2021 - Anexo 01

Equipiano

Página:5

Processo 78/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
0023	BAV-1604, chassi 9BWK45U3HP048168, renavan 01099002505, frota 295 (bombeiros); ww/gol, placa ANK-3226, chassi 9BWCB05W66PO27049, renavan 874411661, frota 128 (bombeiros); ww/gol, placa ATX-9879, chassi 9BWAB05UXBP194238, renavan 325161224, frota 209 (bombeiros).	1,00	UN	30.000,00	30.000,00
0024	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
0024	Caminhão/ford cargo 1622, placa AGV-5527, chassi 9BFYTNFT1RDB73081, renavan 543547671, frota 66; caminhão/ford 815, placa ATE-4116, chassi 9BVFC1N9BBB64044, renavan 254940790, frota 207.	1,00	UN	30.000,00	30.000,00
0025	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
0025	Caminhão/iveco tector, placa BBK-3450, chassi 93ZE12NM2J8931907, renavan 01121840695, frota 303.	1,00	UN	50.000,00	50.000,00
0026	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
0026	Caminhão/mb 1313, placa AIE-7334, chassi 34502112705737, renavan 531195678, frota 62; caminhão/mb 1620, placa AGY-7994, chassi 9BM695014VB117566, renavan 672857685, frota 69; caminhão/mb 1620, placa AGY-7990, chassi 9BM695014VB117772, renavan 672856093, frota 70; caminhão/mb 2729, placa AYH-0339, chassi 9BM693388EB953681, renavan 01004822640, frota 260; caminhão/mb 815, placa BBQ-4346, chassi 9BM979028HB057905, renavan 01132141386, frota 310.	1,00	UN	40.000,00	40.000,00
0027	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
0027	Caminhão/volvo N-12, placa ADX-5220, chassi 9BVN2GAAOFE605753, renavan 518571076, frota 71; ônibus/volvo cornil, placa ISH-4254, chassi 9BVR2J727BE381215, renavan 00348381735, frota 308.	1,00	UN	60.000,00	60.000,00
0028	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
0028	Caminhão/ww, placa ARQ-7605, chassi 9BW7N82489R928118, renavan 163292795, frota 196 (bombeiro); caminhão/ww, placa AHX-1801, chassi 9BWY2TG5VRBO8862, renavan 700617167, frota 109 (bombeiros); caminhão/ww 26220, placa ATA-1046, chassi 9533782U3BR100661, renavan 233783296, frota 202; caminhão/ww 26220, placa ATA-0952, chassi 9533782UXBR102570, renavan 233778713, frota 203; caminhão ww, placa ATA-1072, chassi 9533782U9BR102205, renavan 233589147, frota 204; caminhão/ww 19320, placa NJC-3621, chassi 9BW9J82418R816084, renavan 00951379992, frota 276; caminhão/ww 26280, placa BDB-6F16, chassi 953658269KR925818, renavan 01191141443, frota 337; caminhão/ww 26280, placa BDB-6F15, chassi 953658267KR925638, renavan 01191141001, frota 339; caminhão/ww 26280, placa BDB-6F17, chassi 953658261KR925795, renavan 01191140048, frota 341; caminhão/ww 26280, placa BDZ-8E97, chassi 953658264LR035986, renavan 01227943137, frota 381.	1,00	UN	40.000,00	40.000,00
0029	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
0029	Mb/sprinter, placa AXX-7728, chassi 8AC906633DE082560, renavan 00647094827, frota 253; mb/sprinter, placa AZD-3124, chassi 8AC906635EE098966, renavan 01030386763, frota 267; mb/sprinter, placa BAM-9017, chassi 8AC906655GE115040, renavan 01083314316, frota 293; mb/sprinter, BAS-7893, chassi 8AC906657HE123796, renavan 01094979764, frota 294; mb/sprinter, placa BDN-9D64, chassi 8AC906635KE176516, renavan 01210238923, Frota 368.	1,00	UN	35.000,00	35.000,00
0030	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
0030	Micro ônibus marcopolo/Agrale volare A5, placa AKJ-0442, chassi 93PB10A1S2C007499, renavan 78.629589-9, frota 16; micro ônibus/Agrale volare, placa AKW-1563, chassi 93PB03A2M3C009732, renavan 800963504, frota 42; micro ônibus/Agrale volare W8, placa ARQ-9530, chassi 93PB12E3PAC031136, renavan 163588651, frota 184; ônibus/Agrale, placa ARX-7539, chassi 98YC3061SAC000240, renavan 174146655, frota 188; ônibus/Agrale, placa ARX-7540, chassi 9BYC3061SAC000244, renavan 174147333, frota 189; micro ônibus/Agrale volare DW9, placa BDJ-4G69, chassi 93PB49P31KC061075, renavan 01203723110, frota 346.	1,00	UN	40.000,00	40.000,00
0031	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
0031	Ônibus/mb 812, placa ASE-1559, chassi 9B46882729B668586, renavan 191457841, frota 192; ônibus/mb, placa AXN-7821, chassi 9BM384069DB912790, renavan 00586433376, frota 249; ônibus/mb, placa AXN-7819, chassi 9BM384069DB912994, renavan 00586437061, frota 250; ônibus/mb, placa AXN-7817, chassi 9BM384069EB920296, renavan 00586440364, frota 251; ônibus/mb, placa AXN-7816, chassi 9BM384069EB920257, renavan 00586441026, frota 252; ônibus/mb, placa BBJ-8831, chassi 9BM284069HBO63623, renavan 01120290900, frota 304.	1,00	UN	30.000,00	30.000,00
0032	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
0032	Ônibus/Scania, placa GVP-1135, chassi 9BSKC4X2BH3455782, renavan 246042389, frota 231.	1,00	UN	40.000,00	40.000,00
	Ônibus/ww, placa AXE-4228, chassi 9532E82WXDR338318, renavan 00553917900, frota 239; ônibus/ww, placa AXE-4247, chassi 9532E82W7DR339393, renavan 00553929526, frota 240; ônibus/ww, placa AXE-4227, chassi 9532E82W5DR338906, renavan				



Município de Dois Vizinhos

Pregão 21/2021 - Anexo 01

Equipiano

Página:6

Processo 78/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
0033	10.10.36840 00553783572, frota 241; ônibus/vw, placa AXG-7815, chassi 9532E82W2DR339124, renavan 00559571380, frota 242; ônibus/vw, placa BEG-3B70, chassi 9532M52P6MR111203, renavan 01234559720, frota 385. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	UN	35.000,00	35.000,00
0034	10.10.36840 Van/iveco daily, placa BCN-0821, chassi 93ZO359ZK8481932, renavan 01167073263, frota 321; ônibus iveco, placa ART-1354, chassi 93ZL6830198409963, renavan 16.655160-0, frota 191. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	UN	40.000,00	40.000,00
0035	10.10.36840 VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA CHEVROLET ITEM/VEÍCULO: Chev/celta, placa ARU-3385, chassi 9BGRZ4810AG202998, renavan 168358956, frota 186; chev/celta, placa ARU-3386, chassi PBGRZ4810AG203040, renavan 168364255, frota 187; chev/celta, placa AUA-3496, chassi 9BGRP48FOCG161130, renavan 328739510, frota 210; chev/celta, placa AUK-7312, chassi 9BGRP48FOCG243472, renavan 346426669, frota 218; chev/spin, placa BBH-4493, chassi 9BGJC7520HB179802, renavan 01116925815, frota 302; chev/spin, placa BBO-3994, chassi 9BGJC7520JB151232, renavan 01128596390, frota 306; chev/spin, placa BBO-3995, chassi 9BGJC7520JB151221, renavan 01128593669, frota 307; chev/montana, placa BDN-4D85, chassi 9BGCA8030LB137030, renavan 01209609409, frota 349; chev/montana, placa RED-2F61, chassi 9BGCA8030LB167231, renavan 01227247939, frota 378; chev/spin, placa BED-2E87, chassi 9BGJK7520LB193568, renavan 01230784508, frota 379; chev/montana, placa BED-9F63, chassi 9BGCA8030LB208739, renavan 01232571510, frota 382; chev/spin, placa BES-4C95, chassi 9BGJK7520MB159774, renavan 01249303467, frota 389; chev/s10, placa ARE-2253, chassi 9BG138JJO9C424550, renavan 134730461, frota 243 (bombeiros) PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	UN	30.000,00	30.000,00
0036	10.10.36840 VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA CITROEN ITEM/VEÍCULO: Citroen/aircross, placa BCF-2770, chassi 935SUNFN1KB500817, renavan 01155408478, frota 316; citroen/aircross, placa PBX-9C89, chassi 935SUNFN1LB530303, renavan 01214238030, frota 375; citroen/aircross, placa PBX-9D18, chassi 935SUNFN1LB531511, renavan 01214258031, frota 376 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	UN	35.000,00	35.000,00
0037	10.10.36840 VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA FIAT ITEM/VEÍCULO: Fiat/doblô 1.4, placa ATA- 1091, chassi 9BD119307B1071481, renavan 233580360, frota 205; fiat/uno mille, placa ATZ-3654, chassi 9BD15844AC6588673, renavan 327381760, frota 211; fiat/uno mille, placa ATZ-3653, chassi 9BD15844AC6588754, renavan 327388358, frota 212; fiat/palio keekend, placa AU-Y-3624, chassi 9BD17350EC4373418, renavan 422847810, frota 220; fiat/palio fire, placa AYE-5576, chassi 9BD17102LE5923696, renavan 01001476511, frota 254; fiat/palio fire, placa AYE-5574, chassi 9BD17102LE5927425, renavan 01001474330, frota 255; fiat/palio fire, placa AYE-9740, chassi 9BD17102LE5928239, renavan 01002098103, frota 256; fiat/strada, placa AYE-5567, chassi 9BD578141E7767507, renavan 01001469035, frota 257; fiat/strada, placa AYO-5794, chassi 9BD578141E7761511, renavan 01075096380, frota 266; fiat/strada, placa AZM-9524, chassi 9BD57814UF7933662, renavan 01045011158, frota 277; fiat/mobi, placa BCT-4C24, chassi 9BD341A5XKY599964, renavan 01177410874, frota 326; fiat/mobi, placa BCT-4C23, chassi 9BD341A5XKY599950, renavan 01177411838, frota 327. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	UN	30.000,00	30.000,00
0038	10.10.36840 VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA FORD ITEM/VEÍCULO: Ford/F1000 S, placa AIE- 7404, chassi 9BFEXXL39JDB72045, renavan 522097332, frota 27; Ford/fiesta flex, placa AYF-2418, chassi 9BFZF55A4E8089137, renavan 01002274645, frota 258; Ford/fiesta flex, placa AYF-2426, chassi 9BFZF55AOE8093377, renavan 01002272898, frota 259. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	UN	35.000,00	35.000,00
0039	10.10.36840 VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA RENAULT ITEM/VEÍCULO: Renault/máster, placa AYI-2660, chassi 93YMAF4MAFJ301680, renavan 01007100190, frota 262; renault/máster, placa AZL-5181, chassi 93YMAFELAGJ774854, renavan 01043362999, frota 278; Renault/máster, placa ASU-8456, chassi 93YADCUH6AJ454986, renavan 214291723, frota 199 (bombeiros). PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	UN	40.000,00	40.000,00
	VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA VW ITEM/VEÍCULO: Gol 1.0 g4, placa ARP-7565, chassi 9BWAAO5WOAPO33464, renavan 158192249, frota 180; vw saveiro 1.6, placa ARO-5388, chassi 9BWKBO5W8AP017417, renavan 156458675, frota 182; vw saveiro 1.6, placa ARO-6577, chassi 9BWKBO5W1APO27366, renavan 156460815, frota 185; vw gol 1.6, placa AXA-3076, chassi 9BWAB45U4ET035654, renavan 00543988899, frota 235; vw space fox, placa AXE 2394, chassi BAWPB45Z2DA506512, renavan 00553424203, frota 237; vw gol 1.0, placa AYL-				



Município de Dois Vizinhos

Pregão 21/2021 - Anexo 01

Equipiano

Página:7

Processo 78/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
	7671, chassi 9BWAA45U3FP039157, renavan 01011974697, frota 264; ww gol 1.0, placa AYL-7370, chassi 9BWAA45U2FP039134, renavan 01011972597, frota 265; ww gol, placa AZK-3575, chassi 9BWAA45U2FP158169, renavan 01041451161, frota 269; ww amarok cd 4x4, placa AZK-5C05, chassi WV1DB42H7EA039066, renavan 01041459790, frota 270; ww gol, placa AZK-3557, chassi 9BWAA45UXFT099671, renavan 01041456376, frota 271; ww gol, placa BAK-6438, chassi 9BWAB45U8GP118063, renavan 01082779412, frota 288; ww gol, placa BAK-6439, chassi 9BWAB45U3GP118410, renavan 01082780054, frota 289; ww saveiro, placa CYK-6972, chassi 9BWCO5X11P10553, renavan 00746824750, frota 291; ww fox 1.6, placa ANM-9155, chassi 9BWKBO5Z264150564, renavan 00877649898, frota 296; ww gol 1.6, placa BBG-4113, chassi 9BWAB45U7HP132604, renavan 01114942640, frota 298; ww gol 1.6, placa BBG-4115, chassi 9BWAB45U4HP130437, renavan 01114940760, frota 299; ww gol 1.6, placa BBG-4117, chassi 9BWAB45U7HP131050, renavan 01114945118, frota 300; ww gol 1.6, placa BBQ-4903, chassi PBWAG45 2JTO49645, renavan 01132359403, frota 311; ww gol, placa BCB-1841, chassi 9BWAG45U6JT130115, renavan 01149178407, frota 313; ww gol, placa BCB-1840, chassi 9BWAG45U7JT137204, renavan 01149183273, frota 314; ww gol, placa BCE-9712, chassi 9BWAB45U4JT157313, renavan 01154819750, frota 315; ww saveiro, placa BBG-9649, chassi 9BWKB45UOK012736, renavan 01158451270, frota 317; ww gol 1.6, placa BCH-4820, chassi 9BWAB45U9KT019820, renavan 01159133252, frota 318; ww saveiro, placa BCN-3711, chassi 9BWKB45U3KP012634, renavan 01168692412, frota 322; ww Voyage, placa ATA-5F52, chassi 9BWDB45UOBT121469, renavan 00234576278, frota 332; ww gol 1.6, placa BCZ-7B31, chassi 9BWAB45U8KT120489, renavan 01188148963, frota 336; ww virtus mf, placa BDB-6F12, chassi 9BWDL5BZ6KP617792, renavan 01191142369, frota 338; ww virtus mf, placa BDB-6F13, chassi 9BWDL5BZ6KP607303, renavan 01191141974, frota 340; ww saveiro, placa BCV-2D40, chassi 9BWKB45U6KP033445, renavan 01180593054, frota 345; ww gol 1.0, placa BDV-6G04, chassi 9BWAG45U9LT057597, renavan 01224414311, frota 371; ww gol 1.0, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 374; ww gol, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 377; ww parati, placa AVZ-8141, chassi 9BWBGB05W9DP054566, renavan 488890780, frota 244 (bombeiros); ww saveiro, placa BAV-1604, chassi 9BWKB45U3HP048168, renavan 01099002505, frota 295 (bombeiros); ww gol, placa ANK-3226, chassi 9BWCB05W66PO27049, renavan 874411661, frota 128 (bombeiros); ww gol, placa ATX-9879, chassi 9BWAB05UXBP194238, renavan 325161224, frota 209 (bombeiros).				
0040	10.10.36841 PEÇAS/MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE RODOAR	1,00	UN	12.000,00	12.000,00
	Mb/sprinter, placa AXX-7728, chassi 8AC906633DEO82560, renavan 00647094827, frota 253; mb/sprinter, placa AZD-3124, chassi 8AC906635EE098966, renavan 01030386763, frota 267; mb/sprinter, placa BAM-9017, chassi 8AC906655GE115040, renavan 01083314316, frota 293; mb/sprinter, BAS-7893, chassi 8AC906657HE123796, renavan 01094979764, frota 294; mb/sprinter, placa BDN-9D64, chassi 8AC906635KE176516, renavan 01210238923, Frota 368; caminhão/ww 16200, placa AHX-1801, chassi 9BWY2TG5VRBO8862, renavan 700617167, frota 109; Caminhão/ww, placa ARQ-7605, chassi 9BW7N82489R928118, renavan 163292795, frota 196, caminhão/ww 26220, placa ATA-1046, chassi 9533782U3BR 100661, renavan 233783296, frota 202; caminhão/ww 26220, placa ATA-0952, chassi 9533782UXBR102570, renavan 233778713, frota 203; caminhão ww, placa ATA-1072, chassi 9533782U9BR 102205, renavan 233589147, frota 204; caminhão/ww 19320, placa NJC-3621, chassi 9BW9J82418R816084, renavan 00951379992, frota 276; caminhão/ww 26280, placa BDB-6F16, chassi 953658269KR925818, renavan 01191141443, frota 337; caminhão/ww 26280, placa BDB-6F15, chassi 953658267KR925638, renavan 01191141001, frota 339; caminhão/ww 26280, placa BDB-6F17, chassi 953658261KR925795, renavan 01191140048, frota 341; caminhão/ww 26280, placa BDZ-8E97, chassi 953658264LR035986, renavan 01227943137, frota 381; Caminhão/mb 1313, placa AIE-7334, chassi 34502112705737, renavan 531195678, frota 62; caminhão/mb 1620, placa AGY-7994, chassi 9BM695014VB117566, renavan 672857685, frota 69; caminhão/mb 1620, placa AGY-7990, chassi 9BM695014VB117772, renavan 672856093, frota 70; caminhão/mb 2729, placa AYH-0339, chassi 9BM693388EB953681, renavan 01004822640, frota 260; caminhão/mb 815, placa BBQ-4346, chassi 9BM979028HB057905, renavan 01132141386, frota 310; Ônibus/Scania, placa GVP-1135, chassi 9BSKC4X2BH3455782, renavan 246042389, frota 231; Caminhão/volvo N-12, placa ADX-5220, chassi 9BWN2GAAOF605753, renavan 518571076, frota 71; ônibus/volvo comil, placa ISH-4254, chassi 9BVR2J727BE381215, renavan 00348381735, frota 308; Caminhão/ford cargo 1622, placa AGV-5527, chassi 9BFYTNFT1RDB73081, renavan 543547671, frota 66; caminhão/ford 815, placa ATE-4116, chassi 9BVFCE1N9BBB64044, renavan 254940790, frota 207; Caminhão/iveco tector, placa BBK-3450, chassi 93ZE12NM2J8931907, renavan 01121840695, frota 303; ônibus/ww, placa AXE- 4228, chassi 9532E82WXDR338318, renavan 00553917900, frota 239; ônibus/ww, placa AXE-4247, chassi 9532E82WDR339393, renavan 00553929526, frota 240; ônibus/ww, placa AXE-4227, chassi 9532E82W5DR338906, renavan 00553783572, frota 241; ônibus/ww, placa AXG-7815, chassi 9532E82WDR339124, renavan 00559571380, frota 242; ônibus/ww, placa BEG-3B70, chassi 9532M52P6MR111203, renavan 01234559720, frota 385; Ônibus/mb 812, placa ASE-1559, chassi 9B46882729B668586, renavan 191457841, frota 192; ônibus/mb, placa AXN-7821, chassi 9BM384069DB912790, renavan 00586433376, frota 249; ônibus/mb, placa AXN-7819, chassi 9BM384069DB912994, renavan 00586437061, frota 250; ônibus/mb, placa AXN-7817, chassi 9BM384069EB920296, renavan 005586440364, frota 251; ônibus/mb, placa AXN-7816, chassi 9BM384069EB920257, renavan 00586441026, frota 252; ônibus/mb, placa BBJ-8831, chassi 9BM284069HBO63623, renavan 01120290900, frota 304; ônibus/iveco, placa BEJ- 8D16, chassi 93ZKO1BDZM8938844, renavan 01240200932, frota 388, ônibus/iveco, placa BEK-1A89, chassi 93ZKO1BDZM8938843, renavan 01238811873, frota 387; van/iveco, placa BCN-0821, chassi				



Município de Dois Vizinhos

Pregão 21/2021 - Anexo 01

Equipiano

Página:8

Processo 78/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
	93ZO359ZK8481932, renavan 01167073263, frota 321.				
0041	10.10.36843 MATERIAIS - COMPONENTES - FLUIDOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E AGRÍCOLAS ITEM/VEÍCULO: Escavadeira hidráulica/John deere 160 GLC, chassi 1F9160GXALD055220, série 030820, frota 380; escavadeira hidráulica/komatsu PC 160, série B30050, motor 36417300, frota 236; escavadeira hidráulica/komatsu PC 200, chassi KMTPC180EEBB32845, série B32845, frota 263; escavadeira hidráulica PC 200, chassi KMTPC244EKB50739, série B50739, frota 331; rolo compactador/caterpillar CS-56, chassi CAT0CS56CC5SSOO385, série C6E10749, frota 176; rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi CATCS54BEG5400440, série G5400440, frota 323; rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi CATCS54BEG5400423, série G5400423, frota 330; retroescavadeira/new holland B-95, chassi HBZN895BJDAH07856, motor 6087386, frota 238; retroescavadeira/jcb 3C, chassi JCB9B214T14ABDT4187, série 1397187, frota 200; retroescavadeira/jcb 3C, chassi JCB9B9214T14ABDT4185, série 1397185, frota 201; Retroescavadeira/jcb 3C, chassi 9B9214T74DBDT4099, série 2132099, frota 226; retroescavadeira/jcb 3CX, chassi SOR3CXTTPJ2740213, série 2740213, frota 319; retroescavadeira/jcb 3CX, chassi SOR3CXTTKJ2740214, série 2740214, frota 320; pá carregadeira/komatsu WA-200, chassi KMTWAO52T51B12265, série E12265, frota 248; trator agrícola/new holland T 7.140, chassi HCCZ7140LGCV53633, frota 297; motoniveladora/new holland RG 140 B, chassi HBZN0140PBAF00045, motor 36267651, frota 208; motoniveladora/caterpillar 120K, chassi CAT0120KVJAP04550, motor KH52636, frota 247; motoniveladora/caterpillar 135 H, chassi 8WN00786, série 0BVNO0786, frota 90; motoniveladora/caterpillar 140 H, chassi 9TN00072, série 9TN00072, frota 89; trator de esteira/komatsu D-65, chassi B1535, série B1535, frota 86; trator agrícola/valmet 785, chassi F1713, série 07852X50549, frota 37; rolo compactador/tema terra SPV-68, chassi 360 BH, frota 370; pá carregadeira/michigan 55C, chassi 4247D223BRC, frota 369.	1,00	UN	60.000,00	60.000,00
0042	10.10.36843 MATERIAIS - COMPONENTES - FLUIDOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÕES/ÔNIBUS/VANS MULTIMARCAS ITEM/VEÍCULO: Mb/sprinter, placa AXX-7728, chassi 8AC906633DEO82560, renavan 00647094827, frota 253; mb/sprinter, placa AZD-3124, chassi 8AC906635EE098966, renavan 01030386763, frota 267; mb/sprinter, placa BAM-9017, chassi 8AC906655GE115040, renavan 01083314316, frota 293; mb/sprinter, BAS-7893, chassi 8AC906657HE123796, renavan 01094979764, frota 294; mb/sprinter, placa BDN-9D64, chassi 8AC906635KE176516, renavan 01210238923, frota 368; caminhão/wv 16200, placa AHX-1801, chassi 9BWV2TG5VRBO8862, renavan 700617167, frota 109; caminhão/wv, placa ARQ-7605, chassi 9BW7N82489R928118, renavan 163292795, frota 196; caminhão/wv 26220, placa ATA-1046, chassi 9533782U3BR100661, renavan 233783296, frota 202; caminhão/wv 26220, placa ATA-0952, chassi 9533782U3BR102570, renavan 233778713, frota 203; caminhão wv, placa ATA-1072, chassi 9533782U9BR102205, renavan 233589147, frota 204; caminhão/wv 19320, placa NJC-3621, chassi 9BW9J82418R816084, renavan 00951379992, frota 276; caminhão/wv 26280, placa BDB-6F16, chassi 953658269KR925818, renavan 01191141443, frota 337; caminhão/wv 26280, placa BDB-6F15, chassi 953658267KR925638, renavan 01191141001, frota 339; caminhão/wv 26280, placa BDB-6F17, chassi 953658261KR925795, renavan 01191140048, frota 341; caminhão/wv 26280, placa BDZ-8E97, chassi 953658264LR035986, renavan 01227943137, frota 381; Caminhão/mb 1313, placa AIE-7334, chassi 34502112705737, renavan 531195678, frota 62; caminhão/mb 1620, placa AGY-7994, chassi 9BM695014VB117566, renavan 672857685, frota 69; caminhão/mb 1620, placa AGY-7990, chassi 9BM695014VB117772, renavan 672856093, frota 70; caminhão/mb 2729, placa AYH-0339, chassi 9BM693388EB953681, renavan 01004822640, frota 260; caminhão/mb 815, placa BBQ-4346, chassi 9BM979028HB057905, renavan 01132141386, frota 310, caminhão/volvo N-12, placa ADX-5220, chassi 9BVN2GAAOFE605753, renavan 518571076, frota 71; ônibus/volvo comil, placa ISH-4254, chassi 9BVR2J727BE381215, renavan 00348381735, frota 308, caminhão/ford cargo 1622, placa AGV-5527, chassi 9BFYNTFT1RDB73081, renavan 543547671, frota 66; caminhão/ford 815, placa ATE-4116, chassi 9BVCFE1N9BBB64044, renavan 254940790, frota 207, caminhão/iveco tector, placa BBK-3450, chassi 93ZE12NM2J8931907, renavan 01121840695, frota 303, ônibus/wv, placa AXE- 4228, chassi 9532E82WDXR338318, renavan 00553917900, frota 239; ônibus/wv, placa AXE-4247, chassi 9532E82WDR339393, renavan 00553929526, frota 240; ônibus/wv, placa AXE-4227, chassi 9532E82W5DR338906, renavan 00553783572, frota 241; ônibus/wv, placa AXG-7815, chassi 9532E82W2DR339124, renavan 00559571380, frota 242; ônibus/wv, placa BEG-3B70, chassi 9532M52P6MR111203, renavan 01234559720, frota 385, Ônibus/mb 812, placa ASE-1559, chassi 9B46882729B668586, renavan 191457841, frota 192; ônibus/mb, placa AXN- 7821, chassi 9BM384069DB912790, renavan 00586433376, frota 249; ônibus/mb, placa AXN-7819, chassi 9BM384069DB912994, renavan 00586437061, frota 250; ônibus/mb, placa AXN-7817, chassi 9BM384069EB920296, renavan 005586440364, frota 251; ônibus/mb, placa AXN-7816, chassi 9BM384069EB920257, renavan 00586441026, frota 252; ônibus/mb, placa BBJ-8831, chassi 9BM284069HBO63623, renavan 01120290900, frota 304, ônibus/Scania, placa GVP-1135, chassi 9BSKC4X2BH3455782, renavan 246042389, frota 231, Prancha carrega tudo/Morumbi, placa BAC-4984, chassi 9A9P1282FFCEM5143, renavan 01062815022, frota 284; van/iveco, placa BCN-0821, chassi 93ZO359ZK8481932, renavan 01167073263, frota 321.	1,00	UN	60.000,00	60.000,00
0043	10.10.36843 MATERIAIS - COMPONENTES - FLUIDOS	1,00	UN	60.000,00	60.000,00



Município de Dois Vizinhos

Pregão 21/2021 - Anexo 01

Equipiano

Página:9

Processo 78/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
	<p>PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS MULTIMARCAS</p> <p>ITEM/VEÍCULO:</p> <p>Gol 1.0 g4, placa ARP-7565, chassi 9BWAAO5WOAPO33464, renavan 158192249, frota 180; vw saveiro 1.6, placa ARO-5388, chassi 9BWKBO5W8AP017417, renavan 156458675, frota 182, vw saveiro 1.6, placa ARO-6577, chassi 9BWKBO5W1APO27366, renavan 156460815, frota 185; vw gol 1.6, placa AXA-3076, chassi 9BWAB45U4ET035654, renavan 0054398899, frota 235; vw space fox, placa AXE 2394, chassi BAWPB45Z2DA506512, renavan 00553424203, frota 237; vw gol 1.0, placa AYL-7671, chassi 9BWAA45U3FP039157, renavan 01011974697, frota 264; vw gol 1.0, placa AYL-7370, chassi 9BWAA45U2FP039134, renavan 01011972597, frota 265, vw gol, placa AZK-3575, chassi 9BWAA45U2FP158169, renavan 01041451161, frota 269; vw amarok cd 4x4, placa AZK-5C05, chassi WW1DB42H7EA039066, renavan 01041459790, frota 270; vw gol, placa AZK-3557, chassi 9BWAA45UXFT099671, renavan 01041456376, frota 271; vw gol, placa BAK-6438, chassi 9BWAB45U8GP118063, renavan 01082779412, frota 288; vw gol, placa BAK-6439, chassi 9BWAB45U3GP118410, renavan 01082780054, frota 289; vw saveiro, placa CYK-6972, chassi 9BWCO5X11P10553, renavan 00746824750, frota 291; vw fox 1.6, placa ANM-9155, chassi 9BWKBO5Z264150564, renavan 00877649898, frota 296; vw gol 1.6, placa BBG-4113, chassi 9BWAB45U7HP132604, renavan 01114942640, frota 298; vw gol 1.6, placa BBG-4115, chassi 9BWAB45U4HP130437, renavan 01114940760, frota 299; vw gol 1.6, placa BBG-4117, chassi 9BWAB45U7HP131050, renavan 01114945118, frota 300; vw gol 1.6, placa BBQ-4903, chassi PBWAG45 2JTO49645, renavan 01132359403, frota 311; vw gol, placa BCB-1841, chassi 9BWAG45U6JT130115, renavan 01149178407, frota 313; vw gol, placa BCB-1840, chassi 9BWAG45U7JT137204, renavan 01149183273, frota 314; vw gol, placa BCE-9712, chassi 9BWAB45U4JT157313, renavan 01154819750, frota 315; vw saveiro, placa BBG-9649, chassi 9BWKBO5UOK012736, renavan 01158451270, frota 317; vw gol 1.6, placa BCH-4820, chassi 9BWAB45U9KT019820, renavan 01159133252, frota 318; vw saveiro, placa BCN-3711, chassi 9BWKBO5U3KP012634, renavan 01168692412, frota 322; vw Voyage, placa ATA-5F52, chassi 9BWB45UOBT121469, renavan 00234576278, frota 332; vw gol 1.6, placa BCZ-7B31, chassi 9BWAB45U8KT120489, renavan 01188148963, frota 336; vw virtus mf, placa BDB-6F12, chassi 9BWDL5BZ6KP617792, renavan 01191142369, frota 338; vw virtus mf, placa BDB-6F13, chassi 9BWDL5BZ6KP607303, renavan 01191141974, frota 340; vw saveiro, placa BCV-2D40, chassi 9BWKBO5U6KP033445, renavan 01180593054, frota 345; vw gol 1.0, placa BDY-6G04, chassi 9BWAG45U9LT057597, renavan 01224414311, frota 371; vw gol 1.0, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 374; vw gol, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 377; chev/celta, placa ARU-3385, chassi 9BGRZ4810AG202998, renavan 168358956, frota 186; chev/celta, placa ARU-3386, chassi PBGRZ4810AG203040, renavan 168364255, frota 187; chev/celta, placa AUA-3496, chassi 9BGRP48FOCG161130, renavan 328739510, frota 210; chev/celta, placa AUK-7312, chassi 9BGRP48FOCG243472, renavan 346426669, frota 218; chev/spin, placa BBH-4493, chassi 9BGJC7520HB179802, renavan 01116925815, frota 302; chev/spin, placa BBO-3994, chassi 9BGJC7520JB151232, renavan 01128596390, frota 306; chev/spin, placa BBO-3995, chassi 9BGJC7520JB151221, renavan 01128593669, frota 307; chev/montana, placa BDN-4D85, chassi 9BGCA8030LB137030, renavan 01209609409, frota 349; chev/montana, placa RED-2F61, chassi 9BGCA8030LB167231, renavan 01227247939, frota 378; chev/spin, placa BED-2E87, chassi 9BGJC7520LB193568, renavan 01230784508, frota 379; chev/montana, placa BED-9F63, chassi 9BGCA8030LB208739, renavan 01232571510, frota 382; chev/spin, placa BES-4C95, chassi 9BGJC7520MB159774, renavan 01249303467, frota 389; chev/s10, placa ARE-2253, chassi 9BG138JO9C424550, renavan 134730461, frota 243 (bombeiros); ford/F1000 S, placa AIE- 7404, chassi 9BFEXL39JDB72045, renavan 522097332, frota 27; ford/fiesta flex, placa AYE-2418, chassi 9BFZF55A4E8089137, renavan 01002274645, frota 258; ford/fiesta flex, placa AYE-2426, chassi 9BFZF55A4E8093377, renavan 01002272898, frota 259;</p> <p>fiat/doblô 1.4, placa ATA- 1091, chassi 9BD119307B1071481, renavan 233580360, frota 205; fiat/uno mille, placa ATZ-3654, chassi 9BD15844AC6588673, renavan 327381760, frota 211; fiat/uno mille, placa ATZ-3653, chassi 9BD15844AC6588754, renavan 327388358, frota 212, fiat/palio keekend, placa AUJ-3624, chassi 9BD17350EC4373418, renavan 422847810, frota 220; fiat/palio fire, placa AYE-5576, chassi 9BD17102LE5923696, renavan 01001476511, frota 254, fiat/palio fire, placa AYE-5574, chassi 9BD17102LE5927425, renavan 01001474330, frota 255, fiat/palio fire, placa AYE-9740, chassi 9BD17102LE5928239, renavan 01002098103, frota 256; fiat/strada, placa AYE-5567, chassi 9BD578141E7767507, renavan 01001469035, frota 257; fiat/strada, placa AYO-5794, chassi 9BD578141E7761511, renavan 01075096380, frota 266; fiat/strada, placa AZM-9524, chassi 9BD57814UF7933662, renavan 01045011158, frota 277; fiat/mobi, placa BCT-4C24, chassi 9BD341A5XKY599964, renavan 01177410874, frota 326; fiat/mobi, placa BCT-4C23, chassi 9BD341A5XKY599950, renavan 01177411838, frota 327; citroen/aircross, placa BCF-2770, chassi 935SUNFN1KB500817, renavan 01155408478, frota 316; citroen/aircross, placa PBX-9C89, chassi 935SUNFN1LB530303, renavan 01214238030, frota 375; citroen/ aircross, placa PBX-9D18, chassi 935SUNFN1LB531511, renavan 01214258031, frota 376; renault/máster, placa AYI-2660, chassi 93YMAF4MAFJ301680, renavan 01007100190, frota 262; renault/máster, placa AZL-5181, chassi 93YMAFELAGJ774854, renavan 01043362999, frota 278; vw/parati, placa AVZ-8141, chassi 9BWGB05W9DP054566, renavan 488890780, frota 244 (bombeiros); vw/saveiro, placa BAV-1604, chassi 9BWKBO5U3HP048168, renavan 01099002505, frota 295 (bombeiros); vw/gol, placa ANK-3226, chassi 9BWCBO5W66PO27049, renavan 874411661, frota 128 (bombeiros); vw/gol, placa ATX-9879, chassi 9BWAB05UXBP194238, renavan 325161224, frota 209 (bombeiros); Renault/máster, placa ASU-8456, chassi 93YADCUH6AJ454986, renavan 214291723, frota 199 (bombeiros).</p>				
0044	10.10.36844 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CARROCERIA DE VEICULOS	1,00	UN	40.000,00	40.000,00



Município de Dois Vizinhos

Pregão 21/2021 - Anexo 01

Equipiano

Página:10

Processo 78/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total	
	CAMINHÕES/ÔNIBUS/VANS MULTIMARCAS ITEM/VEÍCULO: Mb/sprinter, placa AXX-7728, chassi 8AC906633DE082560, renavan 00647094827, frota 253; mb/sprinter, placa AZD-3124, chassi 8AC906635EE098966, renavan 01030386763, frota 267; mb/sprinter, placa BAM-9017, chassi 8AC906655GE115040, renavan 01083314316, frota 293; mb/sprinter, BAS-7893, chassi 8AC906657HE123796, renavan 01094979764, frota 294; mb/sprinter, placa BDN-9D64, chassi 8AC906635KE176516, renavan 01210238923, frota 368; caminhão/vw 16200, placa AHX-1801, chassi 9BWY2TG5VRBO8862, renavan 700617167, frota 109; caminhão/vw, placa ARQ-7605, chassi 9BW7N82489R928118, renavan 163292795, frota 196; caminhão/vw 26220, placa ATA-1046, chassi 9533782U3BR100661, renavan 233783296, frota 202; caminhão/vw 26220, placa ATA-0952, chassi 9533782UXBR102570, renavan 233778713, frota 203; caminhão vw, placa ATA-1072, chassi 9533782U9BR102205, renavan 233589147, frota 204; caminhão/vw 19320, placa NJC-3621, chassi 9BW9J82418R816084, renavan 00951379992, frota 276; caminhão/vw 26280, placa BDB-6F16, chassi 953658269KR925818, renavan 01191141443, frota 337; caminhão/vw 26280, placa BDB-6F15, chassi 953658267KR925638, renavan 01191141001, frota 339; caminhão/vw 26280, placa BDB-6F17, chassi 953658261KR925795, renavan 01191140048, frota 341; caminhão/vw 26280, placa BDZ-8E97, chassi 953658264LR035986, renavan 01227943137, frota 381; Caminhão/mb 1313, placa AIE-7334, chassi 34502112705737, renavan 531195678, frota 62; caminhão/mb 1620, placa AGY-7994, chassi 9BM695014VB117566, renavan 672857685, frota 69; caminhão/mb 1620, placa AGY-7990, chassi 9BM695014VB117772, renavan 672856093, frota 70; caminhão/mb 2729, placa AYH-0339, chassi 9BM693388EB953681, renavan 01004822640, frota 260; caminhão/mb 815, placa BBQ-4346, chassi 9BM979028HB057905, renavan 01132141386, frota 310, caminhão/volvo N-12, placa ADX-5220, chassi 9BVN2GAAOFE605753, renavan 518571076, frota 71; ônibus/volvo comil, placa ISH-4254, chassi 9BVR2J727BE381215, renavan 00348381735, frota 308, caminhão/ford cargo 1622, placa AGV-5527, chassi 9BFYTNFT1RDB73081, renavan 543547671, frota 66; caminhão/ford 815, placa ATE-4116, chassi 9BVFCE1N9BBB64044, renavan 254940790, frota 207, caminhão/iveco tector, placa BBK-3450, chassi 93ZE12NM2J8931907, renavan 01121840695, frota 303, ônibus/vw, placa AXE- 4228, chassi 9532E82VXDR338318, renavan 00553917900, frota 239; ônibus/vw, placa AXE-4247, chassi 9532E82W7DR339393, renavan 00553929526, frota 240; ônibus/vw, placa AXE-4227, chassi 9532E82W5DR338906, renavan 00553783572, frota 241; ônibus/vw, placa AXG-7815, chassi 9532E82W2DR339124, renavan 00559571380, frota 242; ônibus/vw, placa BEG-3B70, chassi 9532M52P6MR111203, renavan 01234559720, frota 385, Ônibus/mb 812, placa ASE-1559, chassi 9B46882729B668586, renavan 191457841, frota 192 ; ônibus/mb, placa AXN- 7821, chassi 9BM384069DB912790, renavan 00586433376, frota 249; ônibus/mb, placa AXN-7819, chassi 9BM384069DB912994, renavan 00586437061, frota 250; ônibus/mb, placa AXN-7817, chassi 9BM384069EB920296, renavan 005586440364, frota 251; ônibus/mb, placa AXN-7816, chassi 9BM384069EB920257, renavan 00586441026, frota 252; ônibus/mb, placa BBJ-8831, chassi 9BM284069HBO63623, renavan 01120290900, frota 304, ônibus/Scania, placa GVP-1135, chassi 9BSKC4X2BH3455782, renavan 246042389, frota 231, Prancha carrega tudo/Morumbi, placa BAC-4984, chassi 9A9P1282FFCEM5143, renavan 01062815022, frota 284; van/iveco, placa BCN-0821, chassi 93ZO3592K8481932, renavan 01167073263, frota 321.					
0045	10.10.36844	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CARROCERIA DE VEICULOS	1,00	UN	40.000,00	40.000,00
	VEÍCULOS/UTILITÁRIOS MULTIMARCAS ITEM/VEÍCULO: Gol 1.0 g4, placa ARP-7565, chassi 9BWAAO5WOAPO33464, renavan 158192249, frota 180; vw saveiro 1.6, placa ARO-5388, chassi 9BWKBO5W8AP017417, renavan 156458675, frota 182, vw saveiro 1.6, placa ARO-6577, chassi 9BWKBO5W1APO27366, renavan 156460815, frota 185; ww gol 1.6, placa AXA-3076, chassi 9BWAB45U4ET035654, renavan 00543988899, frota 235; ww space fox, placa AXE 2394, chassi BAWPB45Z2DA506512, renavan 00553424203, frota 237; ww gol 1.0, placa AYL-7671, chassi 9BWAA45U3FP039157, renavan 01011974697, frota 264; ww gol 1.0, placa AYL-7370, chassi 9BWAA45U2FP039134, renavan 01011972597, frota 265, ww gol, placa AZK-3575, chassi 9BWAA45U2FP158169, renavan 01041451161, frota 269; ww amarok cd 4x4, placa AZK-5C05, chassi WV1DB42H7EA039066, renavan 01041459790, frota 270; ww gol, placa AZK-3557, chassi 9BWAA45UXFT099671, renavan 01041456376, frota 271; ww gol, placa BAK-6438, chassi 9BWAB45U8GP118063, renavan 01082779412, frota 288; ww gol, placa BAK-6439, chassi 9BWAB45U3GP118410, renavan 01082780054, frota 289; ww saveiro, placa CYK-6972, chassi 9BWCO5X11P10553, renavan 00746824750, frota 291; ww fox 1.6, placa ANM-9155, chassi 9BWKBO5Z264150564, renavan 00877649898, frota 296; ww gol 1.6, placa BBG-4113, chassi 9BWAB45U7HP132604, renavan 01114942640, frota 298; ww gol 1.6, placa BBG-4115, chassi 9BWAB45U4HP130437, renavan 01114940760, frota 299; ww gol 1.6, placa BBG-4117, chassi 9BWAB45U7HP131050, renavan 01114945118, frota 300; ww gol 1.6, placa BBQ-4903, chassi PBWAG45 2JTO49645, renavan 01132359403, frota 311; ww gol, placa BCB-1841, chassi 9BWAG45U6JT130115, renavan 01149178407, frota 313; ww gol, placa BCB-1840, chassi 9BWAG45U7JT137204, renavan 01149183273, frota 314; ww gol, placa BCE-9712, chassi 9BWAB45U4JT157313, renavan 01154819750, frota 315; ww saveiro, placa BBG-9649, chassi 9BWKB45UOK012736, renavan 01158451270, frota 317; ww gol 1.6, placa BCH-4820, chassi 9BWAB45U9KT019820, renavan 01159133252, frota 318; ww saveiro, placa BCN-3711, chassi 9BWKB45U3KP012634, renavan 01168692412, frota 322; ww Voyage, placa ATA-5F52, chassi 9BWBDB45UOBT121469, renavan 00234576278, frota 332; ww gol 1.6, placa BCZ-7B31, chassi 9BWAB45U8KT120489, renavan 01188148963, frota 336; ww virtus mrf, placa BDB-6F12, chassi 9BWDL5BZ6KP617792, renavan 01191142369, frota 338; ww virtus mrf, placa BDB-6F13, chassi 9BWDL5BZEKP607303, renavan 01191141974, frota 340; ww					



Município de Dois Vizinhos

Pregão 21/2021 - Anexo 01

Equipiano

Página:11

Processo 78/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
	saveiro, placa BCV-2D40, chassi 9BWBK45U6KP033445, renavan 01180593054, frota 345; vw gol 1.0, placa BDV-6G04, chassi 9BWAG45U9LT057597, renavan 01224414311, frota 371; vw gol 1.0, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 374; vw gol, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 377; chev/celta, placa ARU-3385, chassi 9BGRZ4810AG202998, renavan 168358956, frota 186; chev/celta, placa ARU-3386, chassi PBGRZ4810AG203040, renavan 168364255, frota 187, chev/celta, placa AUA-3496, chassi 9BGRP48FOCG161130, renavan 328739510, frota 210; chev/celta, placa AUK-7312, chassi 9BGRP48FOCG243472, renavan 346426669, frota 218; chev/spin, placa BBH-4493, chassi 9BGJC7520HB179802, renavan 01116925815, frota 302; chev/spin, placa BBO-3994, chassi 9BGJC7520JB151232, renavan 01128596390, frota 306; chev/spin, placa BBO-3995, chassi 9BGJC7520JB151221, renavan 01128593669, frota 307; chev/montana, placa BDN-4D85, chassi 9BGCA8030LB137030, renavan 01209609409, frota 349; chev/montana, placa RED-2F61, chassi 9BGCA8030LB167231, renavan 01227247939, frota 378; chev/spin, placa BED-2E87, chassi 9BGJK7520LB193568, renavan 01230784508, frota 379; chev/montana, placa BED-9F63, chassi 9BGCA8030LB208739, renavan 01232571510, frota 382; chev/spin, placa BES-4C95, chassi 9BGJK7520MB159774, renavan 01249303467, frota 389; chev/s10, placa ARE-2253, chassi 9BG138JO9C424550, renavan 134730461, frota 243 (bombeiros); ford/f1000 S, placa AIE-7404, chassi 9BFEXXL39JDB72045, renavan 522097332, frota 27; ford/fiesta flex, placa AYF-2418, chassi 9BFZF55A4E8089137, renavan 01002274645, frota 258; ford/fiesta flex, placa AYF-2426, chassi 9BFZF55AOE8093377, renavan 01002272898, frota 259; fiat/doblô 1.4, placa ATA-1091, chassi 9BD119307B1071481, renavan 233580360, frota 205; fiat/uno mille, placa ATZ-3654, chassi 9BD15844AC6588673, renavan 327381760, frota 211; fiat/uno mille, placa ATZ-3653, chassi 9BD15844AC6588754, renavan 327388358, frota 212, fiat/palio keekend, placa AUU-3624, chassi 9BD17350EC4373418, renavan 422847810, frota 220; fiat/palio fire, placa AYE-5576, chassi 9BD17102LE5923696, renavan 01001476511, frota 254, fiat/palio fire, placa AYE-5574, chassi 9BD17102LE5927425, renavan 01001474330, frota 255, fiat/palio fire, placa AYE-9740, chassi 9BD17102LE5928239, renavan 01002098103, frota 256; fiat/strada, placa AYE-5567, chassi 9BD578141E7767507, renavan 01001469035, frota 257; fiat/strada, placa AYO-5794, chassi 9BD578141E7761511, renavan 01075096380, frota 266; fiat/strada, placa AZM-9524, chassi 9BD57814UF7933662, renavan 01045011158, frota 277; fiat/mobi, placa BCT-4C24, chassi 9BD341A5XKY599964, renavan 01177410874, frota 326; fiat/mobi, placa BCT-4C23, chassi 9BD341A5XKY599950, renavan 01177411838, frota 327; citroen/aircross, placa BCF-2770, chassi 935SUNFN1KB500817, renavan 01155408478, frota 316; citroen/aircross, placa PBX-9C89, chassi 935SUNFN1LB530303, renavan 01214238030, frota 375; citroen/aircross, placa PBX-9D18, chassi 935SUNFN1LB531511, renavan 01214258031, frota 376; renault/máster, placa AYI-2660, chassi 93YMAF4MAFJ301680, renavan 01007100190, frota 262; renault/máster, placa AZL-5181, chassi 93YMAFELAGJ774854, renavan 01043362999, frota 278; wparati, placa AVZ-8141, chassi 9BWGB05W9DP054566, renavan 488890780, frota 244 (bombeiros); w/saveiro, placa BAV-1604, chassi 9BWBK45U3HP048168, renavan 01099002505, frota 295 (bombeiros); w/gol, placa ANK-3226, chassi 9BWB05W66PO27049, renavan 874411661, frota 128 (bombeiros); w/gol, placa ATX-9879, chassi 9BWAB05UXBP194238, renavan 325161224, frota 209 (bombeiros); Renault/máster, placa ASU-8456, chassi 93YADCUH6AJ454986, renavan 214291723, frota 199 (bombeiros).				
0046	10.10.36851 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS	1,00	UN	50.000,00	50.000,00
	Escavadeira hidráulica/komatsu PC 200, chassi KMTPC180EEBB32845, série B32845, frota 263; escavadeira hidráulica PC 200, chassi KMTPC244EKB50739, sé				
0047	10.10.36851 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS	1,00	UN	40.000,00	40.000,00
	Motoniveladora/caterpillar 120K, chassi CAT0120KVJAP04550, motor KH52636, frota 247.				
0048	10.10.36851 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS	1,00	UN	50.000,00	50.000,00
	Motoniveladora/caterpillar 135 H, chassi 8WN00786, série 0BWN00786, frota 90.				
0049	10.10.36851 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS	1,00	UN	50.000,00	50.000,00
	Motoniveladora/caterpillar 140 H, chassi 9TN00072, série 9TN00072, frota 89.				
0050	10.10.36851 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS	1,00	UN	45.000,00	45.000,00
	Motoniveladora/new holland RG 140 B, chassi HBZN0140PBAF00045, motor 36267651, frota 208.				
0051	10.10.36851 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS	1,00	UN	45.000,00	45.000,00
	Pá carregadeira/komatsu WA-200, chassi KMTWAO52T51B12265, série E12265, frota 248.				
0052	10.10.36851 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS	1,00	UN	35.000,00	35.000,00
	Pá carregadeira/michigan 55C, chassi 4247D223BRC, frota 369.				
0053	10.10.36851 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS	1,00	UN	80.000,00	80.000,00
	Retroescavadeira/jcb 3C, chassi JCB9B214T14ABDT4187, série 1397187, frota 200; retroescavadeira/jcb 3C, chassi JCB9B214T14ABDT4185, série 1397185, frota 201;				



Município de Dois Vizinhos

Pregão 21/2021 - Anexo 01

Equipiano

Página:12

Processo 78/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
0054	10.10.36851 Retroescavadeira/jcb 3C, chassi 9B9214T74DBDT4099, série 2132099, frota 226; retroescavadeira/jcb 3CX, chassi SOR3CXTTPJ2740213, série 2740213, frota 319, retroescavadeira/jcb 3CX, chassi SOR3CXTTKJ2740214, série 2740214, frota 320. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS	1,00	UN	35.000,00	35.000,00
0055	10.10.36851 Retroescavadeira/new holland B-95, chassi HBZNB95BJDAH07856, motor 6087386, frota 238. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS	1,00	UN	40.000,00	40.000,00
0056	10.10.36851 Rolo compactador/caterpillar CS-56, chassi CAT0CS56CC5SS00385, série C6E10749, frota 176. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS	1,00	UN	50.000,00	50.000,00
0057	10.10.36851 Rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi CATCS54BEG5400440, série G5400440, frota 323; rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi CATCS54BEG5400423, série G5400423, frota 330. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS	1,00	UN	30.000,00	30.000,00
0058	10.10.36851 Rolo compactador/tema terra SPV-68, chassi 360 BH, frota 370. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS	1,00	UN	30.000,00	30.000,00
0059	10.10.36851 Trator agrícola/new holland T 7.140, chassi HCCZ7140LGCV53633, frota 297. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS	1,00	UN	45.000,00	45.000,00
	Trator de esteira/komatsu D-65, chassi B1535, série B1535, frota 86.				
PREÇO MÁXIMO DO LOTE :				2.232.000,00	

Lote : 0002 SERVIÇOS MECANICOS FROTA MUNICIPAL

0001	2.7.14896	SERVIÇOS MECÂNICOS	100,00	HORA	87,00	8.700,00
		Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temparia - SINDIREPA/PR. Gol 1.0 g4, placa ARP-7565, chassi 9BWAAO5WOAPO33464, renavan 158192249, frota 180; vw saveiro 1.6, placa ARO-5388, chassi 9BWKBO5W8AP017417, renavan 156458675, frota 182, vw saveiro 1.6, placa ARO-6577, chassi 9BWKBO5W1APO27366, renavan 156460815, frota 185; vw gol 1.6, placa AXA-3076, chassi 9BWAB45U4ET035654, renavan 00543988899, frota 235; vw space fox, placa AXE 2394, chassi BAWPB45Z2DA506512, renavan 00553424203, frota 237; vw gol 1.0, placa AYL-7671, chassi 9BWAA45U3FP039157, renavan 01011974697, frota 264; vw gol 1.0, placa AYL-7370, chassi 9BWAA45U2FP039134, renavan 01011972597, frota 265, vw gol, placa AZK-3575, chassi 9BWAA45U2FP158169, renavan 01041451161, frota 269; w amarok cd 4x4, placa AZK-5C05, chassi WV1DB42H7EA039066, renavan 01041459790, frota 270; vw gol, placa AZK-3557, chassi 9BWAA45U4JFT099671, renavan 01041456376, frota 271; vw gol, placa BAK-6438, chassi 9BWAB45U8GP118063, renavan 01082779412, frota 288; vw gol, placa BAK-6439, chassi 9BWAB45U3GP118410, renavan 01082780054, frota 289; vw saveiro, placa CYK-6972, chassi 9BWC05X11P10553, renavan 00746824750, frota 291; vw fox 1.6, placa ANM-9155, chassi 9BWKBO5Z264150564, renavan 00877649898, frota 296; vw gol 1.6, placa BBG-4113, chassi 9BWAB45U7HP132604, renavan 01114942640, frota 298; vw gol 1.6, placa BBG-4115, chassi 9BWAB45U4HP130437, renavan 01114940760, frota 299; vw gol 1.6, placa BBG-4117, chassi 9BWAB45U7HP131050, renavan 01114945118, frota 300; vw gol 1.6, placa BBQ-4903, chassi PBWAG45 2JTO49645, renavan 01132359403, frota 311; vw gol, placa BCB-1841, chassi 9BWAG45U6JT130115, renavan 01149178407, frota 313; vw gol, placa BCB-1840, chassi 9BWAG45U7JT137204, renavan 01149183273, frota 314; vw gol, placa BCE-9712, chassi 9BWAB45U4JT157313, renavan 01154819750, frota 315; vw saveiro, placa BBG-9649, chassi 9BWKBA45UOK012736, renavan 01158451270, frota 317; vw gol 1.6, placa BCH-4820, chassi 9BWAB45U9KT019820, renavan 01159133252, frota 318; vw saveiro, placa BCN-3711, chassi 9BWKBA45U3KP012634, renavan 01168692412, frota 322; vw Voyage, placa ATA-5F52, chassi 9BVBDB45UOBT121469, renavan 00234576278, frota 332; vw gol 1.6, placa BCZ-7B31, chassi 9BWAB45U8KT120489, renavan 01188148963, frota 336; vw virtus mf, placa BDB-6F12, chassi 9BWDL5BZ6KP617792, renavan 01191142369, frota 338; vw virtus mf, placa BDB-6F13, chassi 9BWDL5BZ6KP607303, renavan 01191141974, frota 340; vw saveiro, placa BCV-2D40, chassi 9BWKBA45U6KP033445, renavan 01180593054, frota 345; vw gol 1.0, placa BDX-6G04, chassi 9BWAG45U9LT057597, renavan 01224414311, frota 371; vw gol 1.0, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 374; vw gol, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 377; w/parati, placa AVZ-8141, chassi 9BWB05W9DP054566, renavan 488890780, frota 244 (bombeiros); w/saveiro, placa BAV-1604, chassi 9BWKBA45U3HP048168, renavan 01099002505, frota 295 (bombeiros); w/gol, placa ANK-3226, chassi 9BWCBO5W66PO27049, renavan 874411661, frota 128 (bombeiros); w/gol, placa ATX-9879, chassi 9BWAB05UXBP194238, renavan 325161224, frota 209 (bombeiros).				
0002	2.7.14896	SERVIÇOS MECÂNICOS	100,00	HORA	105,25	10.525,00
		Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temparia - SINDIREPA/PR. Micro ônibus marcopolo/Agrale volare A5, placa AKJ-0442, chassi 93PB10A1S2C007499, renavan 78.629589-9, frota 16; micro ônibus/Agrale volare, placa AKW-1563, chassi 93PB03A2M3C009732, renavan 800963504, frota 42; micro				



Município de Dois Vizinhos

Pregão 21/2021 - Anexo 01

Equiplano

Página:13

Processo 78/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
0003	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS ônibus/Agrale volare W8, placa ARQ-9530, chassi 93PB12E3PAC031136, renavan 163588651, frota 184; ônibus/Agrale, placa ARX-7539, chassi 98YC3061SAC000240, renavan 174146655, frota 188; ônibus/Agrale, placa ARX-7540, chassi 9BYC3061SAC000244, renavan 174147333, frota 189; micro ônibus/Agrale volare DW9, placa BDJ-4G69, chassi 93PB49P31KC061075, renavan 01203723110, frota 346.	100,00	HORA	109,95	10.995,00
0004	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS CAMINHÕES FORD	100,00	HORA	111,82	11.182,00
0005	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS CAMINHÕES IVECO	150,00	HORA	111,10	16.665,00
0006	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS CAMINHÕES MERCEDES BENZ	200,00	HORA	112,53	22.506,00
0007	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS CAMINHÕES VOLKSWAGEN	150,00	HORA	117,42	17.613,00
0008	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS CAMINHÕES VOLVO	50,00	HORA	173,61	8.680,50
0009	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 GLC	100,00	HORA	151,11	15.111,00
0010	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS MOTONIVELADORA 120K	120,00	HORA	155,26	18.631,20
0011	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS MOTONIVELADORA 135 H	120,00	HORA	162,39	19.486,80
0012	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS MOTONIVELADORA 140 H	100,00	HORA	169,86	16.986,00
0013	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS MOTONIVELADORA RG-140 B	120,00	HORA	112,53	13.503,60
0014	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS ÔNIBUS MERCEDES BENZ	100,00	HORA	117,42	11.742,00
0015	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS ÔNIBUS SCANIA	120,00	HORA	116,28	13.953,60
0016	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS ÔNIBUS VOLKSWAGEN	50,00	HORA	160,75	8.037,50
0017	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55-C	100,00	HORA	169,02	16.902,00
0018	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS PÁ CARREGADEIRA WA-200	80,00	HORA	165,16	13.212,80
	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160				



Município de Dois Vizinhos

Pregão 21/2021 - Anexo 01

Equipiano

Página:14

Processo 78/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
0019	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 200	100,00	HORA	167,94	16.794,00
0020	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS PRANCHA CARREGA TUDO MORUMBI	50,00	HORA	120,86	6.043,00
0021	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS RETROESCAVADEIRA JCB 3C	200,00	HORA	151,29	30.258,00
0022	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B-95	100,00	HORA	153,90	15.390,00
0023	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR CS-54B	150,00	HORA	168,60	25.290,00
0024	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR CS-56	100,00	HORA	167,51	16.751,00
0025	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS ROLO COMPACTADOR SPV-68	50,00	HORA	166,96	8.348,00
0026	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND	80,00	HORA	148,03	11.842,40
0027	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS TRATOR AGRÍCOLA VALMET 785	30,00	HORA	151,00	4.530,00
0028	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS TRATOR ESTEIRA D-65	120,00	HORA	174,42	20.930,40
0029	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS VAN MB	120,00	HORA	108,78	13.053,60
0030	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. Van/veco daily, placa BCN-0821, chassi 93ZO359ZK8481932, renavan 01167073263, frota 321; ônibus iveco, placa ART-1354, chassi 93ZL6830198409963, renavan 16.655160-0, frota 191.	80,00	HORA	123,17	9.853,60
0031	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA CHEVROLET ITEM/VEÍCULO: Chev/celta, placa ARU-3385, chassi 9BGRZ4810AG202998, renavan 168358956, frota 186; chev/celta, placa ARU-3386, chassi PBGRZ4810AG203040, renavan 168364255, frota 187; chev/celta, placa AUA-3496, chassi 9BGRP48FOCG161130, renavan 328739510, frota 210; chev/celta, placa AUK-7312, chassi 9BGRP48FOCG243472, renavan 346426669, frota 218; chev/spin, placa BBH-4493, chassi 9BGJC7520HB179802, renavan 01116925815, frota 302; chev/spin, placa BBO-3994, chassi 9BGJC7520JB151232, renavan 01128596390, frota 306; chev/spin, placa BBO-3995, chassi 9BGJC7520JB151221, renavan 01128593669, frota 307; chev/montana, placa BDN-4D85, chassi 9BGCA8030LB137030, renavan 01209609409, frota 349; chev/montana, placa RED-2F61, chassi 9BGCA8030LB167231, renavan 01227247939, frota 378; chev/spin, placa BED-2E87, chassi 9BGJK7520LB193568, renavan 01230784508, frota 379; chev/montana, placa BED-9F63, chassi 9BGCA8030LB208739, renavan 01232571510, frota 382; chev/spin, placa BES-4C95, chassi 9BGJK7520MB159774, renavan 01249303467, frota 389; chev/s10, placa ARE-2253, chassi 9BG138JJO9C424550, renavan 134730461, frota 243 (bombeiros) SERVIÇOS MECÂNICOS VEÍCULOS/UTILITÁRIOS CHEVROLET	120,00	HORA	88,25	10.590,00
0032	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS	60,00	HORA	99,22	5.953,20



Município de Dois Vizinhos

Pregão 21/2021 - Anexo 01

Equipiano

Página:15

Processo 78/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
0033	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA CITROEN ITEM/VEÍCULO: Citroen/aircross, placa BCF-2770, chassi 935SUNFN1KB500817, renavan 01155408478, frota 316; citroen/aircross, placa PBX-9C89, chassi 935SUNFN1LB530303, renavan 01214238030, frota 375; citroen/ aircross, placa PBX-9D18, chassi 935SUNFN1LB531511, renavan 01214258031, frota 376	90,00	HORA	97,93	8.813,70
0034	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA FIAT ITEM/VEÍCULO: Fiat/doblô 1.4, placa ATA- 1091, chassi 9BD119307B1071481, renavan 233580360, frota 205; fiat/uno mille, placa ATZ-3654, chassi 9BD15844AC6588673, renavan 327381760, frota 211; fiat/uno mille, placa ATZ-3653, chassi 9BD15844AC6588754, renavan 327388358, frota 212, fiat/palio keekend, placa AU-Y-3624, chassi 9BD17350EC4373418, renavan 422847810, frota 220; fiat/palio fire, placa AYE-5576, chassi 9BD17102LE5923696, renavan 01001476511, frota 254, fiat/palio fire, placa AYE-5574, chassi 9BD17102LE5927425, renavan 01001474330, frota 255, fiat/palio fire, placa AYE-9740, chassi 9BD17102LE5928239, renavan 01002098103, frota 256; fiat/strada, placa AYE-5567, chassi 9BD578141E7767507, renavan 01001469035, frota 257; fiat/strada, placa AYO-5794, chassi 9BD578141E7761511, renavan 01075096380, frota 266; fiat/strada, placa AZM-9524, chassi 9BD57814UF7933662, renavan 01045011158, frota 277; fiat/mobi, placa BCT-4C24, chassi 9BD341A5XKY599964, renavan 01177410874, frota 326; fiat/mobi, placa BCT-4C23, chassi 9BD341A5XKY599950, renavan 01177411838, frota 327.SERVIÇOS MECÂNICOS VEÍCULOS/UTILITÁRIOS FIAT	90,00	HORA	97,93	8.813,70
0035	2.7.14896 SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA FORD ITEM/VEÍCULO: Ford/F1000 S, placa AIE- 7404, chassi 9BFEXXL39JDB72045, renavan 522097332, frota 27; Ford/fiesta flex, placa AYF-2418, chassi 9BFZF55A4E8089137, renavan 01002274645, frota 258; Ford/fiesta flex, placa AYF-2426, chassi 9BFZF55AOE8093377, renavan 01002272898, frota 259.	120,00	HORA	94,50	11.340,00
0036	2.7.18529 SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA RENAULT ITEM/VEÍCULO: Renault/máster, placa AYI-2660, chassi 93YMAF4MAFJ301680, renavan 01007100190, frota 262; renault/máster, placa AZL-5181, chassi 93YMAFELAGJ774854, renavan 01043362999, frota 278; Renault/máster, placa ASU-8456, chassi 93YADCUH6AJ454986, renavan 214291723, frota 199 (bombeiros).	100,00	HORA	146,46	14.646,00
0037	2.7.18529 SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA Mão de obra especializada na reparação de funilaria dos veículos da frota municipal. Incluso materiais para pequenos reparos. SERVIÇOS MECÂNICOS CHAPEAÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E AGRÍCOLAS	150,00	HORA	105,30	15.795,00
0038	2.7.18529 SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA Mão de obra especializada na reparação de funilaria dos veículos da frota municipal. Incluso materiais para pequenos reparos. VEÍCULOS/UTILITÁRIOS MULTIMARCAS ITEM/VEÍCULO: Gol 1.0 g4, placa ARP-7565, chassi 9BWAAO5W0APO33464, renavan 158192249, frota 180; vw saveiro 1.6, placa ARO-5388, chassi 9BWKBO5W8AP017417, renavan 156458675, frota 182, vw saveiro 1.6, placa ARO-6577, chassi 9BWKBO5W1APO27366, renavan 156460815, frota 185; vw gol 1.6, placa AXA-3076, chassi 9BWAB45U4ET035654, renavan 00543988899, frota 235; vw space fox, placa AXE 2394, chassi BAWPB45Z2DA506512, renavan 00553424203, frota 237; vw gol 1.0, placa AYL-7671, chassi 9BWAA45U3FP039157, renavan 01011974697, frota 264; vw gol 1.0, placa AYL-7370, chassi 9BWAA45U2FP039134, renavan 01011972597, frota 265; vw gol, placa AZK-3575, chassi 9BWAA45U2FP158169, renavan 01041451161, frota 269; vw amarok cd 4x4, placa AZK-5C05, chassi WV1DB42H7EA039066, renavan 01041459790, frota 270; vw gol, placa AZK-3557, chassi 9BWAA45UXFT099671, renavan 01041456376, frota 271; vw gol, placa BAK-6438, chassi 9BWAB45U8GP118063, renavan 01082779412, frota 288; vw gol, placa BAK-6439, chassi 9BWAB45U3GP118410, renavan 01082780054, frota 289; vw saveiro, placa CYK-6972, chassi 9BWCO5X11P10553, renavan 00746824750, frota 291; vw fox 1.6, placa ANM-9155, chassi 9BWKBO5Z264150564, renavan 00877649898, frota 296; vw gol 1.6, placa BBG-4113, chassi 9BWAB45U7HP132604, renavan 01114942640, frota 298; vw gol 1.6, placa BBG-4115, chassi 9BWAB45U4HP130437, renavan 01114940760, frota 299; vw gol 1.6, placa BBG-4117, chassi 9BWAB45U7HP131050, renavan 01114945118, frota 300; vw gol 1.6, placa BBQ-4903, chassi PBWAG45 2JTO49645, renavan 01132359403, frota 311;	250,00	HORA	107,43	26.857,50



Município de Dois Vizinhos

Pregão 21/2021 - Anexo 01

Equiplano

Página:16

Processo 78/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
	vw gol, placa BCB-1841, chassi 9BWAG45U6JT130115, renavan 01149178407, frota 313; vw gol, placa BCB-1840, chassi 9BWAG45U7JT137204, renavan 01149183273, frota 314; vw gol, placa BCE-9712, chassi 9BWAB45U4JT157313, renavan 01154819750, frota 315; vw saveiro, placa BBG-9649, chassi 9BWK45UOK012736, renavan 01158451270, frota 317; vw gol 1.6, placa BCH-4820, chassi 9BWAB45U9KT019820, renavan 01159133252, frota 318; vw saveiro, placa BCN-3711, chassi 9BWK45U3KP012634, renavan 01168692412, frota 322; vw Voyage, placa ATA-5F52, chassi 9BWB45UOBT121469, renavan 00234576278, frota 332; vw gol 1.6, placa BCZ-7B31, chassi 9BWAB45U8KT120489, renavan 01188148963, frota 336; vw virtus mf, placa BDB-6F12, chassi 9BWDL5BZ6KP617792, renavan 01191142369, frota 338; vw virtus mf, placa BDB-6F13, chassi 9BWDL5BZ6KP607303, renavan 01191141974, frota 340; vw saveiro, placa BCV-2D40, chassi 9BWK45U6KP033445, renavan 01180593054, frota 345; vw gol 1.0, placa BDX-6G04, chassi 9BWAG45U9LT057597, renavan 01224414311, frota 371; vw gol 1.0, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 374; vw gol, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 377; chev/celta, placa ARU-3385, chassi 9BGRZ4810AG202998, renavan 168358956, frota 186; chev/celta, placa ARU-3386, chassi 9BGRZ4810AG203040, renavan 168364255, frota 187; chev/celta, placa AUA-3496, chassi 9BGRP48FOCG161130, renavan 328739510, frota 210; chev/celta, placa AUK-7312, chassi 9BGRP48FOCG243472, renavan 346426669, frota 218; chev/spin, placa BBH-4493, chassi 9BGJC7520HB179802, renavan 0116925815, frota 302; chev/spin, placa BBO-3994, chassi 9BGJC7520JB151232, renavan 01128596390, frota 306; chev/spin, placa BBO-3995, chassi 9BGJC7520JB151221, renavan 01128593669, frota 307; chev/montana, placa BDN-4D85, chassi 9BGCA8030LB137030, renavan 01209609409, frota 349; chev/montana, placa RED-2F61, chassi 9BGCA8030LB167231, renavan 01227247939, frota 378; chev/spin, placa BED-2E87, chassi 9BGJK7520LB193568, renavan 01230784508, frota 379; chev/montana, placa BED-9F63, chassi 9BGCA8030LB208739, renavan 01232571510, frota 382; chev/spin, placa BES-4C95, chassi 9BGJK7520MB159774, renavan 01249303467, frota 389; chev/s10, placa ARE-2253, chassi 9BG138JO9C424550, renavan 134730461, frota 243 (bombeiros); ford/f1000 S, placa AIE-7404, chassi 9BFEXL39JDB72045, renavan 522097332, frota 27; ford/fiesta flex, placa AYF-2418, chassi 9BFZF55A4E8089137, renavan 01002274645, frota 258; ford/fiesta flex, placa AYF-2426, chassi 9BFZF55AOE8093377, renavan 01002272898, frota 259; fiat/dobló 1.4, placa ATA-1091, chassi 9BD119307B1071481, renavan 233580360, frota 205; fiat/uno mille, placa ATZ-3654, chassi 9BD15844AC6588673, renavan 327381760, frota 211; fiat/uno mille, placa ATZ-3653, chassi 9BD15844AC6588754, renavan 327388358, frota 212; fiat/palio keekend, placa AUU-3624, chassi 9BD17350EC4373418, renavan 422847810, frota 220; fiat/palio fire, placa AYE-5576, chassi 9BD17102LE5923696, renavan 01001476511, frota 254; fiat/palio fire, placa AYE-5574, chassi 9BD17102LE5927425, renavan 01001474330, frota 255; fiat/palio fire, placa AYE-9740, chassi 9BD17102LE5928239, renavan 01002098103, frota 256; fiat/strada, placa AYE-5567, chassi 9BD578141E7767507, renavan 01001469035, frota 257; fiat/strada, placa AYO-5794, chassi 9BD578141E7761511, renavan 01075096380, frota 266; fiat/strada, placa AZM-9524, chassi 9BD57814UF7933662, renavan 01045011158, frota 277; fiat/mobi, placa BCT-4C24, chassi 9BD341A5XKY599964, renavan 01177410874, frota 326; fiat/mobi, placa BCT-4C23, chassi 9BD341A5XKY599950, renavan 01177411838, frota 327; citroen/aircross, placa BCF-2770, chassi 935SUNFN1KB500817, renavan 01155408478, frota 316; citroen/aircross, placa PBX-9C89, chassi 935SUNFN1LB530303, renavan 01214238030, frota 375; citroen/aircross, placa PBX-9D18, chassi 935SUNFN1LB531511, renavan 01214258031, frota 376; renault/máster, placa AYI-2660, chassi 93YMAF4J301680, renavan 01007100190, frota 262; renault/máster, placa AZL-5181, chassi 93YMAFELAGJ774854, renavan 01043362999, frota 278; vw/parati, placa AVZ-8141, chassi 9BWGB05W9DP054566, renavan 488890780, frota 244 (bombeiros); vw/saveiro, placa BAV-1604, chassi 9BWK45U3HP048168, renavan 01099002505, frota 295 (bombeiros); vw/gol, placa ANK-3226, chassi 9BWCBO5W66PO27049, renavan 874411661, frota 128 (bombeiros); vw/gol, placa ATX-9879, chassi 9BWAB05UXBP194238, renavan 325161224, frota 209 (bombeiros); Renault/máster, placa ASU-8456, chassi 93YADCUH6AJ454986, renavan 214291723, frota 199 (bombeiros).				
0039	2.15.36837 SERVIÇOS MECANICOS MANUTENÇÃO DE RADIADORES	100,00	HORA	149,59	14.959,00
0040	2.15.36837 SERVIÇOS MECANICOS MANUTENÇÃO DE RADIADORES	60,00	HORA	144,34	8.660,40
	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RADIADORES DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS MULTIMARCAS ITEM/VEÍCULO: Gol 1.0 g4, placa ARP-7565, chassi 9BWAA05WOAP033464, renavan 158192249, frota 180; vw saveiro 1.6, placa ARO-5388, chassi 9BWKBO5W8AP017417, renavan 156458675, frota 182; vw saveiro 1.6, placa ARO-6577, chassi 9BWKBO5W1APO27366, renavan 156460815, frota 185; vw gol 1.6, placa AXA-3076, chassi 9BWAB45U4ET035654, renavan 00543988899, frota 235; vw space fox, placa AXE 2394, chassi 9BWPB45Z2DA506512, renavan 00553424203, frota 237; vw gol 1.0, placa AYL-7671, chassi 9BWAA45U3FP039157, renavan 01011974697, frota 264; vw gol 1.0, placa AYL-7370, chassi 9BWAA45U2FP039134, renavan 01011972597, frota 265; vw gol, placa AZK-3575, chassi 9BWAA45U2FP158169, renavan 01041451161, frota 269; vw amarok cd 4x4, placa AZK-5C05, chassi VV1DB42H7EA039066, renavan 01041459790, frota 270; vw gol, placa AZK-3557, chassi 9BWAA45UXFT099671, renavan 01041456376, frota 271; vw gol, placa BAK-6438, chassi 9BWAB45U8GP118063, renavan 01082779412, frota 288; vw gol, placa BAK-6439, chassi 9BWAB45U3GP118410, renavan 01082780054, frota 289; vw saveiro, placa CYK-6972, chassi 9BWCO5X11P10553, renavan 00746824750, frota 291; vw fox 1.6, placa ANM-9155, chassi 9BWKBO5Z264150564, renavan 00877649898, frota 296; vw gol 1.6, placa BBG-4113, chassi 9BWAB45U7HP132604, renavan 01114942640, frota 298; vw gol 1.6, placa BBG-4115, chassi 9BWAB45U4HP130437, renavan 01114940760, frota 299; vw gol 1.6, placa BBG-4117, chassi 9BWAB45U7HP131050, renavan 01114945118, frota 300; vw gol				



Município de Dois Vizinhos

Pregão 21/2021 - Anexo 01

Equipiano

Página:17

Processo 78/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
	1.6, placa BBQ-4903, chassi PBWAG45 2JTO49645, renavan 01132359403, frota 311; ww gol, placa BCB-1841, chassi 9BWAG45U6JT130115, renavan 01149178407, frota 313; ww gol, placa BCB-1840, chassi 9BWAG45U7JT137204, renavan 01149183273, frota 314; ww gol, placa BCE-9712, chassi 9BWAB45U4JT157313, renavan 01154819750, frota 315; ww saveiro, placa BBG-9649, chassi 9BWBK45UOK012736, renavan 01158451270, frota 317; ww gol 1.6, placa BCH-4820, chassi 9BWAB45U9KT019820, renavan 01159133252, frota 318; ww saveiro, placa BCN-3711, chassi 9BWBK45U3KP012634, renavan 01168692412, frota 322; ww Voyage, placa ATA-5F52, chassi 9BWB45UOBT121469, renavan 00234576278, frota 332; ww gol 1.6, placa BCZ-7B31, chassi 9BWAB45U8KT120489, renavan 01188148963, frota 336; ww virtus m/f, placa BDB-6F12, chassi 9BWDL5BZ6KP617792, renavan 01191142369, frota 338; ww virtus m/f, placa BDB-6F13, chassi 9BWDL5BZ6KP607303, renavan 01191141974, frota 340; ww saveiro, placa BCV-2D40, chassi 9BWBK45U6KP033445, renavan 01180593054, frota 345; ww gol 1.0, placa BDV-6G04, chassi 9BWAG45U9LT057597, renavan 01224414311, frota 371; ww gol 1.0, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 374; ww gol, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 377; chev/celta, placa ARU-3385, chassi 9BGRZ4810AG202998, renavan 168358956, frota 186; chev/celta, placa ARU-3386, chassi PBGRZ4810AG203040, renavan 168364255, frota 187; chev/celta, placa AUA-3496, chassi 9BGRP48FOCG161130, renavan 328739510, frota 210; chev/celta, placa AUK-7312, chassi 9BGRP48FOCG243472, renavan 346426669, frota 218; chev/spin, placa BBH-4493, chassi 9BGJC7520HB179802, renavan 01116925815, frota 302; chev/spin, placa BBO-3994, chassi 9BGJC7520JB151232, renavan 01128596390, frota 306; chev/spin, placa BBO-3995, chassi 9BGJC7520JB151221, renavan 01128593669, frota 307; chev/montana, placa BDN-4D85, chassi 9BGCA8030LB137030, renavan 01209609409, frota 349; chev/montana, placa RED-2F61, chassi 9BGCA8030LB167231, renavan 01227247939, frota 378; chev/spin, placa BED-2E87, chassi 9BGJK7520LB193568, renavan 01230784508, frota 379; chev/montana, placa BED-9F63, chassi 9BGCA8030LB208739, renavan 01232571510, frota 382; chev/spin, placa BES-4C95, chassi 9BGJK7520MB159774, renavan 01249303467, frota 389; chev/s10, placa ARE-2253, chassi 9BG138JJO9C424550, renavan 134730461, frota 243 (bombeiros); ford/f1000 S, placa AIE-7404, chassi 9BFEXXL39JDB72045, renavan 522097332, frota 27; ford/fiesta flex, placa AYE-2418, chassi 9BFZF55A4E8089137, renavan 01002274645, frota 258; ford/fiesta flex, placa AYE-2426, chassi 9BFZF55AOE8093377, renavan 01002272898, frota 259; fiat/doblô 1.4, placa ATA-1091, chassi 9BD119307B1071481, renavan 233580360, frota 205; fiat/uno mille, placa ATZ-3654, chassi 9BD15844AC6588673, renavan 327381760, frota 211; fiat/uno mille, placa ATZ-3653, chassi 9BD15844AC6588754, renavan 327388358, frota 212; fiat/palio keekend, placa AUW-3624, chassi 9BD17350EC4373418, renavan 422847810, frota 220; fiat/palio fire, placa AYE-5576, chassi 9BD17102LE5923696, renavan 01001476511, frota 254; fiat/palio fire, placa AYE-5574, chassi 9BD17102LE5927425, renavan 01001474330, frota 255; fiat/palio fire, placa AYE-9740, chassi 9BD17102LE5928239, renavan 01002098103, frota 256; fiat/strada, placa AYE-5567, chassi 9BD578141E7767507, renavan 01001469035, frota 257; fiat/strada, placa AYO-5794, chassi 9BD578141E7761511, renavan 01075096380, frota 266; fiat/strada, placa AZM-9524, chassi 9BD57814UF7933662, renavan 01045011158, frota 277; fiat/mobi, placa BCT-4C24, chassi 9BD341A5XKY599964, renavan 01177410874, frota 326; fiat/mobi, placa BCT-4C23, chassi 9BD341A5XKY599950, renavan 01177411838, frota 327; citroen/aircross, placa BCF-2770, chassi 935SUNFN1KB500817, renavan 01155408478, frota 316; citroen/aircross, placa PBX-9C89, chassi 935SUNFN1LB530303, renavan 01214238030, frota 375; citroen/aircross, placa PBX-9D18, chassi 935SUNFN1LB531511, renavan 01214258031, frota 376; renault/máster, placa AYI-2660, chassi 93YMAF4MAFJ301680, renavan 01007100190, frota 262; renault/máster, placa AZL-5181, chassi 93YMAFELAGJ774854, renavan 01043362999, frota 278; ww/parati, placa AVZ-8141, chassi 9BWGB05W9DP054566, renavan 488890780, frota 244 (bombeiros); ww/saveiro, placa BAV-1604, chassi 9BWBK45U3HP048168, renavan 01099002505, frota 295 (bombeiros); ww/gol, placa ANK-3226, chassi 9BWCB05W66PO27049, renavan 874411661, frota 128 (bombeiros); ww/gol, placa ATX-9879, chassi 9BWAB05UXBP194238, renavan 325161224, frota 209 (bombeiros); Renault/máster, placa ASU-8456, chassi 93YADCUH6AJ454986, renavan 214291723, frota 199 (bombeiros).				
0041	2.7.36842 SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RODOAR	60,00	HORA	123,75	7.425,00
	Mb/sprinter, placa AXX-7728, chassi 8AC906633DE082560, renavan 00647094827, frota 253; mb/sprinter, placa AZD-3124, chassi 8AC906635EE098966, renavan 01030386763, frota 267; mb/sprinter, placa BAM-9017, chassi 8AC906655GE115040, renavan 01083314316, frota 293; mb/sprinter, BAS-7893, chassi 8AC906657HE123796, renavan 01094979764, frota 294; mb/sprinter, placa BDN-9D64, chassi 8AC906635KE176516, renavan 01210238923, Frota 368; caminhão/ww 16200, placa AHX-1801, chassi 9BWY2TG5V/RBO8862, renavan 700617167, frota 109; Caminhão/ww, placa ARQ-7605, chassi 9BW7N82489R928118, renavan 163292795, frota 196, caminhão/ww 26220, placa ATA-1046, chassi 9533782U3BR100661, renavan 233783296, frota 202; caminhão/ww 26220, placa ATA-0952, chassi 9533782UXBR102570, renavan 233778713, frota 203; caminhão ww, placa ATA-1072, chassi 9533782U9BR102205, renavan 233589147, frota 204; caminhão/ww 19320, placa NJC-3621, chassi 9BWJ82418R816084, renavan 00951379992, frota 276; caminhão/ww 26280, placa BDB-6F16, chassi 953658269KR925818, renavan 01191141443, frota 337; caminhão/ww 26280, placa BDB-6F15, chassi 953658267KR925638, renavan 01191141001, frota 339; caminhão/ww 26280, placa BDB-6F17, chassi 953658261KR925795, renavan 01191140048, frota 341; caminhão/ww 26280, placa BDZ-8E97, chassi 953658264LR035986, renavan 01227943137, frota 381; Caminhão/mb 1313, placa AIE-7334, chassi 34502112705737, renavan 531195678, frota 62; caminhão/mb 1620, placa AGY-7994, chassi 9BM695014VB117566, renavan 672857685, frota 69; caminhão/mb 1620, placa AGY-7990, chassi 9BM695014VB117772, renavan 672856093, frota 70; caminhão/mb 2729, placa AYH-0339, chassi				



Município de Dois Vizinhos

Pregão 21/2021 - Anexo 01

Equipiano

Página:18

Processo 78/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
	9BM693388EB953681, renavan 01004822640, frota 260; caminhão/mb 815, placa BBQ-4346, chassi 9BM979028HB057905, renavan 01132141386, frota 310; Ônibus/Scania, placa GVP-1135, chassi 9BSKC4X2BH3455782, renavan 246042389, frota 231; Caminhão/volvo N-12, placa ADX-5220, chassi 9BVN2GAAOFE605753, renavan 518571076, frota 71; ônibus/volvo corril, placa ISH-4254, chassi 9BVR2J727BE381215, renavan 00348381735, frota 308; Caminhão/ford cargo 1622, placa AGV-5527, chassi 9BFYTNFT1RDB73081, renavan 543547671, frota 66; caminhão/ford 815, placa ATE-4116, chassi 9BVFCE1N9BBB64044, renavan 254940790, frota 207; Caminhão/iveco tector, placa BBK-3450, chassi 93ZE12NM2J8931907, renavan 01121840695, frota 303; ônibus/vw, placa AXE- 4228, chassi 9532E82WXDR338318, renavan 00553917900, frota 239; ônibus/vw, placa AXE-4247, chassi 9532E82W7DR339393, renavan 00553929526, frota 240; ônibus/vw, placa AXE-4227, chassi 9532E82W5DR338906, renavan 00553783572, frota 241; ônibus/vw, placa AXG-7815, chassi 9532E82W2DR339124, renavan 00559571380, frota 242; ônibus/vw, placa BEG-3B70, chassi 9532M52P6MR111203, renavan 01234559720, frota 385; Ônibus/mb 812, placa ASE-1559, chassi 9B46882729B668586, renavan 191457841, frota 192; ônibus/mb, placa AXN-7821, chassi 9BM384069DB912790, renavan 00586433376, frota 249; ônibus/mb, placa AXN-7819, chassi 9BM384069DB912994, renavan 00586437061, frota 250; ônibus/mb, placa AXN-7817, chassi 9BM384069EB920296, renavan 00586440364, frota 251; ônibus/mb, placa AXN-7816, chassi 9BM384069EB920257, renavan 00586441026, frota 252; ônibus/mb, placa BBJ-8831, chassi 9BM284069HBO63623, renavan 01120290900, frota 304; ônibus/iveco, placa BEJ- 8D16, chassi 93ZKO1BDZM8938844, renavan 01240200932, frota 388, ônibus/iveco, placa BEK-1A89, chassi 93ZKO1BDZM8938843, renavan 01238811873, frota 387; van/iveco, placa BCN-0821, chassi 93ZO359ZK8481932, renavan 01167073263, frota 321.				
0042	2.7.36845 SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE ÔNIBUS	120,00	HORA	121,25	14.550,00
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE ÔNIBUS MULTIMARCAS				
0043	2.7.36847 SERVIÇOS MECANICOS MOTORES	100,00	HORA	92,00	9.200,00
	Gol 1.0 g4, placa ARP-7565, chassi 9BWAAO5WOAPO33464, renavan 158192249, frota 180; vw saveiro 1.6, placa ARO-5388, chassi 9BWKBO5W8AP017417, renavan 156458675, frota 182, vw saveiro 1.6, placa ARO-6577, chassi 9BWKBO5W1APO27366, renavan 156460815, frota 185; vw gol 1.6, placa AXA-3076, chassi 9BWAB45U4ET035654, renavan 00543988899, frota 235; vw space fox, placa AXE 2394, chassi BAWPB45Z2DA506512, renavan 00553424203, frota 237; vw gol 1.0, placa AYL-7671, chassi 9BWAA45U3FP039157, renavan 01011974697, frota 264; vw gol 1.0, placa AYL-7370, chassi 9BWAA45U2FP039134, renavan 01011972597, frota 265, vw gol, placa AZK-3575, chassi 9BWAA45U2FP158169, renavan 01041451161, frota 269; vw amarok cd 4x4, placa AZK-5C05, chassi WV1DB42H7EA039066, renavan 01041459790, frota 270; vw gol, placa AZK-3557, chassi 9BWAA45UXFT099671, renavan 01041456376, frota 271; vw gol, placa BAK-6438, chassi 9BWAB45U8GP118063, renavan 01082779412, frota 288; vw gol, placa BAK-6439, chassi 9BWAB45U3GP118410, renavan 01082780054, frota 289; vw saveiro, placa CYK-6972, chassi 9BWCO5X11P10553, renavan 00746824750, frota 291; vw fox 1.6, placa ANM-9155, chassi 9BWKBO5Z264150564, renavan 00877649898, frota 296; vw gol 1.6, placa BBG-4113, chassi 9BWAB45U7HP132604, renavan 01114942640, frota 298; vw gol 1.6, placa BBG-4115, chassi 9BWAB45U4HP130437, renavan 01114940760, frota 299; vw gol 1.6, placa BBG-4117, chassi 9BWAB45U7HP131050, renavan 01114945118, frota 300; vw gol 1.6, placa BBQ-4903, chassi PBWAG45 2JTO49645, renavan 01132359403, frota 311; vw gol, placa BCB-1841, chassi 9BWAG45U6JT130115, renavan 01149178407, frota 313; vw gol, placa BCB-1840, chassi 9BWAG45U7JT137204, renavan 01149183273, frota 314; vw gol, placa BCE-9712, chassi 9BWAB45U4JT157313, renavan 01154819750, frota 315; vw saveiro, placa BBG-9649, chassi 9BWKB45UOK012736, renavan 01158451270, frota 317; vw gol 1.6, placa BCH-4820, chassi 9BWAB45U9KT019820, renavan 01159133252, frota 318; vw saveiro, placa BCN-3711, chassi 9BWKB45U3KP012634, renavan 01168692412, frota 322; vw Voyage, placa ATA-5F52, chassi 9BWDB45UOBT121469, renavan 00234576278, frota 332; vw gol 1.6, placa BCZ-7B31, chassi 9BWAB45U8KT120489, renavan 01188148963, frota 336; vw virtus mf, placa BDB-6F12, chassi 9BWDL5BZ6KP617792, renavan 01191142369, frota 338; vw virtus mf, placa BDB-6F13, chassi 9BWDL5BZEKP607303, renavan 01191141974, frota 340; vw saveiro, placa BCV-2D40, chassi 9BWKB45U6KP033445, renavan 01180593054, frota 345; vw gol 1.0, placa BDY-6G04, chassi 9BWAG45U9LT057597, renavan 01224414311, frota 371; vw gol 1.0, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 374; vw gol, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 377; vw parati, placa AVZ-8141, chassi 9BWGB05W9DP054566, renavan 488890780, frota 244 (bombeiros); vw saveiro, placa BAV-1604, chassi 9BWKB45U3HP048168, renavan 01099002505, frota 295 (bombeiros); vw gol, placa ANK-3226, chassi 9BWCB05W66PO27049, renavan 874411661, frota 128 (bombeiros); vw gol, placa ATX-9879, chassi 9BWAB05UXBP194238, renavan 325161224, frota 209 (bombeiros).				
0044	2.7.36847 SERVIÇOS MECANICOS MOTORES	100,00	HORA	133,78	13.378,00
	Micro ônibus marcopolo/Agrale volare A5, placa AKJ-0442, chassi 93PB10A1S2C007499, renavan 78.629589-9, frota 16; micro ônibus/Agrale volare, placa AKW-1563, chassi 93PB03A2M3C009732, renavan 800963504, frota 42; micro ônibus/Agrale volare V8, placa ARQ-9530, chassi 93PB12E3PAC031136, renavan 163588651, frota 184; ônibus/Agrale, placa ARX-7539, chassi 98YC3061SAC000240, renavan 174146655, frota 188; ônibus/Agrale, placa ARX-7540, chassi 9BYC3061SAC000244, renavan 174147333, frota 189; micro ônibus/Agrale volare DW9, placa BDJ-4G69, chassi 93PB49P31KC061075, renavan 01203723110, frota 346.				



Município de Dois Vizinhos

Pregão 21/2021 - Anexo 01

Equiplano

Página:19

Processo 78/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
0045	2.7.36847 SERVIÇOS MECANICOS MOTORES	100,00	HORA	130,70	13.070,00
	SERVIÇOS MECÂNICOS MOTOR CAMINHÕES FORD				
0046	2.7.36847 SERVIÇOS MECANICOS MOTORES	100,00	HORA	129,32	12.932,00
	SERVIÇOS MECÂNICOS MOTOR CAMINHÕES IVECO				
0047	2.7.36847 SERVIÇOS MECANICOS MOTORES	150,00	HORA	126,10	18.915,00
	SERVIÇOS MECÂNICOS MOTOR CAMINHÕES MERCEDES BENZ				
0048	2.7.36847 SERVIÇOS MECANICOS MOTORES	200,00	HORA	131,28	26.256,00
	SERVIÇOS MECÂNICOS MOTOR CAMINHÕES VOLKSWAGEM				
0049	2.7.36847 SERVIÇOS MECANICOS MOTORES	150,00	HORA	130,70	19.605,00
	SERVIÇOS MECÂNICOS MOTOR CAMINHÕES VOLVO				
0050	2.7.36847 SERVIÇOS MECANICOS MOTORES	120,00	HORA	131,28	15.753,60
	SERVIÇOS MECÂNICOS MOTOR ÔNIBUS MERCEDES BENZ				
0051	2.7.36847 SERVIÇOS MECANICOS MOTORES	100,00	HORA	130,03	13.003,00
	SERVIÇOS MECÂNICOS MOTOR ÔNIBUS SCANIA				
0052	2.7.36847 SERVIÇOS MECANICOS MOTORES	120,00	HORA	130,70	15.684,00
	SERVIÇOS MECÂNICOS MOTOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM				
0053	2.7.36847 SERVIÇOS MECANICOS MOTORES	120,00	HORA	113,78	13.653,60
	SERVIÇOS MECÂNICOS MOTOR VAN MB				
0054	2.7.36847 SERVIÇOS MECANICOS MOTORES	80,00	HORA	127,80	10.224,00
	Var/iveco daily, placa BCN-0821, chassi 93ZO359ZK8481932, renavan 01167073263, frota 321; ônibus iveco, placa ART-1354, chassi 93ZL6830198409963, renavan 16.655160-0, frota 191.				
0055	2.7.36847 SERVIÇOS MECANICOS MOTORES	120,00	HORA	93,25	11.190,00
	VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA CHEVROLET ITEM/VEÍCULO: Chev/celta, placa ARU-3385, chassi 9BGRZ4810AG202998, renavan 168358956, frota 186; chev/celta, placa ARU-3386, chassi PBGRZ4810AG203040, renavan 168364255, frota 187; chev/celta, placa AUA-3496, chassi 9BGRP48FOCG161130, renavan 328739510, frota 210; chev/celta, placa AUK-7312, chassi 9BGRP48FOCG243472, renavan 346426669, frota 218; chev/spin, placa BBH-4493, chassi 9BGJC7520HB179802, renavan 01116925815, frota 302; chev/spin, placa BBO-3994, chassi 9BGJC7520JB151232, renavan 01128596390, frota 306; chev/spin, placa BBO-3995, chassi 9BGJC7520JB151221, renavan 01128593669, frota 307; chev/montana, placa BDN-4D85, chassi 9BGCA8030LB137030, renavan 01209609409, frota 349; chev/montana, placa RED-2F61, chassi 9BGCA8030LB167231, renavan 01227247939, frota 378; chev/spin, placa BED-2E87, chassi 9BGJK7520LB193568, renavan 01230784508, frota 379; chev/montana, placa BED-9F63, chassi 9BGCA8030LB208739, renavan 01232571510, frota 382; chev/spin, placa BES-4C95, chassi 9BGJK7520MB159774, renavan 01249303467, frota 389; chev/s10, placa ARE-2253, chassi 9BG138JJO9C424550, renavan 134730461, frota 243 (bombeiros)				
0056	2.7.36847 SERVIÇOS MECANICOS MOTORES	60,00	HORA	104,22	6.253,20
	VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA CITROEN ITEM/VEÍCULO: Citroen/aircross, placa BCF-2770, chassi 935SUNFN1KB500817, renavan 01155408478, frota 316; citroen/aircross, placa PBX-9C89, chassi 935SUNFN1LB530303, renavan 01214238030, frota 375; citroen/ aircross, placa PBX-9D18, chassi 935SUNFN1LB531511, renavan 01214258031, frota 376				
0057	2.7.36847 SERVIÇOS MECANICOS MOTORES	90,00	HORA	102,93	9.263,70
	VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA FIAT ITEM/VEÍCULO: Fiat/doblô 1.4, placa ATA- 1091, chassi 9BD119307B1071481, renavan 233580360, frota 205; fiat/uno mille, placa ATZ-3654, chassi 9BD15844AC6588673, renavan 327381760, frota 211; fiat/uno mille, placa ATZ-3653, chassi 9BD15844AC6588754, renavan 327388358, frota 212, fiat/palio keekend, placa AUY-3624, chassi 9BD17350EC4373418, renavan 422847810, frota 220; fiat/palio fire, placa AYE-5576, chassi 9BD17102LE5923696, renavan 01001476511, frota 254, fiat/palio fire, placa AYE-5574, chassi 9BD17102LE5927425, renavan 01001474330, frota 255, fiat/palio fire, placa AYE-9740, chassi 9BD17102LE5928239, renavan 01002098103, frota 256; fiat/strada, placa AYE-5567, chassi 9BD578141E7767507, renavan 01001469035, frota 257; fiat/strada, placa AYO-5794, chassi 9BD578141E7761511, renavan 01075096380, frota 266; fiat/strada, placa AZM-9524, chassi 9BD57814UF7933662, renavan 01045011158, frota				



Município de Dois Vizinhos

Pregão 21/2021 - Anexo 01

Equiplano

Página:20

Processo 78/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
0058	2.7.36847 SERVIÇOS MECANICOS MOTORES 277; fiat/mobi, placa BCT-4C24, chassi 9BD341A5XKY599964, renavan 01177410874, frota 326; fiat/mobi, placa BCT-4C23, chassi 9BD341A5XKY599950, renavan 01177411838, frota 327. VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA FORD ITEM/VEÍCULO: Ford/F1000 S, placa AIE- 7404, chassi 9BFEXXL39JDB72045, renavan 522097332, frota 27; Ford/fiesta flex, placa AYF-2418, chassi 9BFZF55A4E8089137, renavan 01002274645, frota 258; Ford/fiesta flex, placa AYF-2426, chassi 9BFZF55AOE8093377, renavan 01002272898, frota 259.	90,00	HORA	102,93	9.263,70
0059	2.7.36847 SERVIÇOS MECANICOS MOTORES VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA RENAULT ITEM/VEÍCULO: Renault/máster, placa AYI-2660, chassi 93YMAF4MAFJ301680, renavan 01007100190, frota 262; renault/máster, placa AZL-5181, chassi 93YMAFELAGJ774854, renavan 01043362999, frota 278; Renault/máster, placa ASU-8456, chassi 93YADCUH6AJ454986, renavan 214291723, frota 199 (bombeiros).	120,00	HORA	99,50	11.940,00

PREÇO MÁXIMO DO LOTE : 811.505,30

PREÇO MÁXIMO DA LICITAÇÃO : 3.043.505,30