



Município de Dois Vizinhos

Pregão 29/2021 - Anexo 01

Equipiano

Página:1

Processo 110/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
Lote : 0001 PEÇAS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA FROTA MUNICIPAL					
0001	10.10.37110 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA CARRETA PRANCHA CARREGA TUDO	1,00	UN	8.000,00	8.000,00
0002	10.10.37027 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA JCB	1,00	UN	20.000,00	20.000,00
	Manutenção elétrica. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA JCB ITEM/VEÍCULO: Retroescavadeira/jcb 3C, chassi JCB9B214T14ABDT4187, série 1397187, frota 200; retroescavadeira/jcb 3C, chassi JCB9B9214T14ABDT4185, série 1397185, frota 201; Retroescavadeira/jcb 3C, chassi 9B9214T74DBDT4099, série 2132099, frota 226; retroescavadeira/jcb 3CX, chassi SOR3CXTTPJ2740213, série 2740213, frota 319, retroescavadeira/jcb 3CX, chassi SOR3CXTTKJ2740214, série 2740214, frota 320.				
0003	10.10.37028 PEÇAS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE MÁQ. AGRÍC. E RODO. MULTIM	1,00	UN	10.000,00	10.000,00
	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE MÁQUINAS AGRÍCOLA E RODOVIÁRIA MULTIMARCAS ITEM/VEÍCULO: Escavadeira hidráulica/John deere 160 GLC, chassi 1F9160GXALD055220, série 030820, frota 380; Escavadeira hidráulica/komatsu PC 160, série B30050, motor 36417300, frota 236; Escavadeira hidráulica/komatsu PC 200, chassi KMTTPC180EEBB32845, série B32845, frota 263; escavadeira hidráulica PC 200, chassi KMTTPC244EKB50739, série B50739, frota 331; Rolo compactador/caterpillar CS-56, chassi CAT0CS56CC5SS00385, série C6E10749, frota 176; Rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi CATCS54BEG5400440, série G5400440, frota 323; rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi CATCS54BEG5400423, série G5400423, frota 330; retroescavadeira/jcb 3CX, chassi SOR3CXTTPJ2740213, série 2740213, frota 319, retroescavadeira/jcb 3CX, chassi SOR3CXTTKJ2740214, série 2740214, frota 320; Pá carregadeira/komatsu WA-200, chassi KMTWAO52T51B12265, série E12265, frota 248; Motoniveladora/new holland RG 140 B, chassi HBZN0140PBAF00045, motor 36267651, frota 208; Motoniveladora/caterpillar 120K, chassi CAT0120KVJAP04550, motor KHX52636, frota 247.				
0004	10.10.37029 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS	1,00	UN	20.000,00	20.000,00
	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS ITEM/VEÍCULO: Gol 1.0 g4, placa ARP-7565, chassi 9BWAAO5WOAPO33464, renavan 158192249, frota 180; vw saveiro 1.6, placa ARO-5388, chassi 9BWKBO5W8AP017417, renavan 156458675, frota 182, vw saveiro 1.6, placa ARO-6577, chassi 9BWKBO5W1APO27366, renavan 156460815, frota 185; vw gol 1.6, placa AXA-3076, chassi 9BWAB45U4E035654, renavan 00543988899, frota 235; vw space fox, placa AXE 2394, chassi BAWPB45Z2DA506512, renavan 00553424203, frota 237; vw gol 1.0, placa AYL-7671, chassi 9BWAA45U3FP039157, renavan 01011974697, frota 264; vw gol 1.0, placa AYL-7370, chassi 9BWAA45U2FP039134, renavan 01011972597, frota 265; vw gol, placa AZK-3575, chassi 9BWAA45U2FP158169, renavan 01041451161, frota 269; vw amarok cd 4x4, placa AZK-5C05, chassi VW1DB42H7EA039066, renavan 01041459790, frota 270; vw gol, placa AZK-3557, chassi 9BWAA45UXFT099671, renavan 01041456376, frota 271; vw gol, placa BAK-6438, chassi 9BWAB45U8GP118063, renavan 01082779412, frota 288; vw gol, placa BAK-6439, chassi 9BWAB45U3GP118410, renavan 01082780054, frota 289; vw saveiro, placa CYK-6972, chassi 9BWC05X11P10553, renavan 00746824750, frota 291; vw fox 1.6, placa ANM-9155, chassi 9BWKBO5Z264150564, renavan 00877649898, frota 296; vw gol 1.6, placa BBG-4113, chassi 9BWAB45U7HP132604, renavan 01114942640, frota 298; vw gol 1.6, placa BBG-4115, chassi 9BWAB45U4HP130437, renavan 01114940760, frota 299; vw gol 1.6, placa BBG-4117, chassi 9BWAB45U7HP131050, renavan 01114945118, frota 300; vw gol 1.6, placa BBQ-4903, chassi PBWAG45 2JTO49645, renavan 01132359403, frota 311; vw gol, placa BCB-1841, chassi 9BWAG45U6JT130115, renavan 01149178407, frota 313; vw gol, placa BCB-1840, chassi 9BWAG45U7JT137204, renavan 01149183273, frota 314; vw gol, placa BCE-9712, chassi 9BWAB45U4JT157313, renavan 01154819750, frota 315; vw saveiro, placa BBG-9649, chassi 9BWKB45UOK012736, renavan 01158451270, frota 317; vw gol 1.6, placa BCH-4820, chassi 9BWAB45U9KT019820, renavan 01159133252, frota 318; vw saveiro, placa BCN-3711, chassi 9BWKB45U3KP012634, renavan 01168692412, frota 322; vw Voyage, placa ATA-5F52, chassi 9BWDB45UOBT121469, renavan 00234576278, frota 332; vw gol 1.6, placa BCZ-7B31, chassi 9BWAB45U8KT120489, renavan 01188148963, frota 336; vw virtus mf, placa BDB-6F12, chassi 9BWDL5BZ6KP617792, renavan 01191142369, frota 338; vw virtus mf, placa BDB-6F13, chassi 9BWDL5BZ6KP607303, renavan 01191141974, frota 340; vw saveiro, placa BCV-2D40, chassi 9BWKB45U6KP033445, renavan 01180593054, frota 345; vw gol 1.0, placa BDV-6G04, chassi 9BWAG45U9LT057597, renavan 01224414311, frota 371; vw gol 1.0, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 374; vw gol, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 377; chev/celta, placa ARU-3385, chassi 9BGRZ4810AG202998, renavan 168358956, frota 186; chev/celta, placa ARU-3386, chassi PBGRZ4810AG203040, renavan 168364255, frota 187, chev/celta, placa AUA-3496, chassi 9BGRP48FOCG161130, renavan 328739510, frota 210; chev/celta, placa AUK-7312, chassi 9BGRP48FOCG243472, renavan 346426669, frota 218; chev/spin, placa BBH-4493, chassi 9BGJC7520HB179802, renavan 01116925815, frota 302; chev/spin, placa BBO-3994, chassi 9BGJC7520JB151232, renavan 01128596390, frota 306; chev/spin, placa BBO-3995, chassi 9BGJC7520JB151221, renavan 01128593669, frota 307; chev/montana, placa BDN-4D85, chassi 9BGCA8030LB137030, renavan 01209609409, frota 349; chev/montana, placa RED-2F61, chassi 9BGCA8030LB167231, renavan 01227247939, frota 378; chev/spin, placa BED-2E87, chassi 9BGJK7520LB193568, renavan 01230784508, frota 379; chev/montana, placa BED-9F63,				



Município de Dois Vizinhos

Pregão 29/2021 - Anexo 01

Equipiano

Página:2

Processo 110/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
	chassi 9BGCA8030LB208739, renavan 01232571510, frota 382; chev/spin, placa BES-4C95, chassi 9BGJK7520MB159774, renavan 01249303467, frota 389; chev/s10, placa ARE-2253, chassi 9BG138JJO9C424550, renavan 134730461, frota 243 (bombeiros); ford/F1000 S, placa AIE- 7404, chassi 9BFEXXL39JDB72045, renavan 522097332, frota 27; ford/fiesta flex, placa AYF-2418, chassi 9BFZF55A4E8089137, renavan 01002274645, frota 258; ford/fiesta flex, placa AYF-2426, chassi 9BFZF55AOE8093377, renavan 01002272898, frota 259; fiat/doblô 1.4, placa ATA- 1091, chassi 9BD119307B1071481, renavan 233580360, frota 205; fiat/uno mille, placa ATZ-3654, chassi 9BD15844AC6588673, renavan 327381760, frota 211; fiat/uno mille, placa ATZ-3653, chassi 9BD15844AC6588754, renavan 327388358, frota 212, fiat/palio keekend, placa AUJY-3624, chassi 9BD17350EC4373418, renavan 422847810, frota 220; fiat/palio fire, placa AYE-5576, chassi 9BD17102LE5923696, renavan 01001476511, frota 254, fiat/palio fire, placa AYE-5574, chassi 9BD17102LE5927425, renavan 01001474330, frota 255, fiat/palio fire, placa AYE-9740, chassi 9BD17102LE5928239, renavan 01002098103, frota 256; fiat/strada, placa AYE-5567, chassi 9BD578141E7767507, renavan 01001469035, frota 257; fiat/strada, placa AYO-5794, chassi 9BD578141E7761511, renavan 01075096380, frota 266; fiat/strada, placa AZM-9524, chassi 9BD57814UF7933662, renavan 01045011158, frota 277; fiat/mobi, placa BCT-4C24, chassi 9BD341A5XKY599964, renavan 01177410874, frota 326; fiat/mobi, placa BCT-4C23, chassi 9BD341A5XKY599950, renavan 01177411838, frota 327; citroen/aircross, placa BCF-2770, chassi 935SUNFN1KB500817, renavan 01155408478, frota 316; citroen/aircross, placa PBX-9C89, chassi 935SUNFN1LB530303, renavan 01214238030, frota 375; citroen/aircross, placa PBX-9D18, chassi 935SUNFN1LB531511, renavan 01214258031, frota 376; renault/máster, placa AYI-2660, chassi 93YMAF4MAFJ301680, renavan 01007100190, frota 262; renault/máster, placa AZL-5181, chassi 93YMAFELAGJ774854, renavan 01043362999, frota 278; Renault/máster, placa ASU-8456, chassi 93YADCUH6AJ454986, renavan 214291723, frota 199 (bombeiros); vw/parati, placa AVZ-8141, chassi 9BWGB05W9DP054566, renavan 488890780, frota 244 (bombeiros); vw/saveiro, placa BAV-1604, chassi 9BWK45U3HP048168, renavan 01099002505, frota 295 (bombeiros); w/gol, placa ANK-3226, chassi 9BWCBO5W66PO27049, renavan 874411661, frota 128 (bombeiros); w/gol, placa ATX-9879, chassi 9BWAB05UXBP194238, renavan 325161224, frota 209 (bombeiros).				
0005	10.10.37030 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND ITEM/VEÍCULO: Retroescavadeira/new holland B-95, chassi HBZNB95BJDAH07856, motor 6087386, frota 238.	1,00	UN	10.000,00	10.000,00
0006	10.10.37031 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ITEM/VEÍCULO: Mb/sprinter, placa AXX-7728, chassi 8AC906633DE082560, renavan 00647094827, frota 253; mb/sprinter, placa AZD-3124, chassi 8AC906635EE098966, renavan 01030386763, frota 267; mb/sprinter, placa BAM-9017, chassi 8AC906655GE115040, renavan 01083314316, frota 293; mb/sprinter, BAS-7893, chassi 8AC906657HE123796, renavan 01094979764, frota 294; mb/sprinter, placa BDN-9D64, chassi 8AC906635KE176516, renavan 01210238923, frota 368; Caminhão/w, placa ARQ-7605, chassi 9BW7N82489R928118, renavan 163292795, frota 196 (bombeiros); caminhão/mb 16200, placa AHX-1801, chassi 9BWY2TG5VRBO8862, renavan 700617167, frota 109; caminhão/w 26220, placa ATA-1046, chassi 9533782U3BR100661, renavan 233783296, frota 202; caminhão/w 26220, placa ATA-0952, chassi 9533782UXBR102570, renavan 233778713, frota 203; caminhão w, placa ATA-1072, chassi 9533782U9BR102205, renavan 233589147, frota 204; caminhão/w 19320, placa NJC-3621, chassi 9BW9J82418R816084, renavan 00951379992, frota 276; caminhão/w 26280, placa BDB-6F16, chassi 953658269KR925818, renavan 01191141443, frota 337; caminhão/w 26280, placa BDB-6F15, chassi 953658267KR925638, renavan 01191141001, frota 339; caminhão/w 26280, placa BDB-6F17, chassi 953658261KR925795, renavan 01191140048, frota 341; caminhão/w 26280, placa BDZ-8E97, chassi 953658264LR035986, renavan 01227943137, frota 381; caminhão/mb 1313, placa AIE-7334, chassi 34502112705737, renavan 531195678, frota 62; caminhão/mb 1620, placa AGY-7994, chassi 9BM695014VB117566, renavan 672857685, frota 69; caminhão/mb 1620, placa AGY-7990, chassi 9BM695014VB117772, renavan 672856093, frota 70; caminhão/mb 2729, placa AYH-0339, chassi 9BM693388EB953681, renavan 01004822640, frota 260; caminhão/mb 815, placa BBQ-4346, chassi 9BM979028HB057905, renavan 01132141386, frota 310; caminhão/volvo N-12, placa ADX-5220, chassi 9BVN2GAAOFE605753, renavan 518571076, frota 71; ônibus/volvo comil, placa ISH-4254, chassi 9BVR2J727BE381215, renavan 00348381735, frota 308; caminhão/ford cargo 1622, placa AGV-5527, chassi 9BFYNTFT1RDB73081, renavan 543547671, frota 66; caminhão/ford 815, placa ATE-4116, chassi 9BVFCE1N9BBB64044, renavan 254940790, frota 207; caminhão/iveco tector, placa BBK-3450, chassi 93ZE12NM2J8931907, renavan 01121840695, frota 303; ônibus/w, placa AXE- 4228, chassi 9532E82WXDR338318, renavan 00553917900, frota 239; ônibus/w, placa AXE-4247, chassi 9532E82W7DR339393, renavan 00553929526, frota 240; ônibus/w, placa AXE-4227, chassi 9532E82W5DR338906, renavan 00553783572, frota 241; ônibus/w, placa AXG-7815, chassi 9532E82W2DR339124, renavan 00559571380, frota 242; ônibus/w, placa BEG-3B70, chassi 9532M52P6MR111203, renavan 01234559720, frota 385; ônibus/mb 812, placa ASE-1559, chassi 9B46882729B668586, renavan 191457841, frota 192; ônibus/mb, placa AXN-7821, chassi 9BM384069DB912790, renavan 00586433376, frota 249; ônibus/mb, placa AXN-7819, chassi 9BM384069DB912994, renavan 00586437061, frota 250; ônibus/mb, placa AXN-7817, chassi 9BM384069EB920296, renavan 00586440364, frota 251; ônibus/mb, placa AXN-7816, chassi 9BM384069EB920257, renavan 00586441026, frota	1,00	UN	8.000,00	8.000,00



Município de Dois Vizinhos

Pregão 29/2021 - Anexo 01

Equiplano

Página:3

Processo 110/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
0007	252; ônibus/mb, placa BBJ-8831, chassi 9BM284069HBO63623, renavan 01120290900, frota 304; ônibus/Scania, placa GVP-1135, chassi 9BSKC4X2BH3455782, renavan 246042389, frota 231; Micro ônibus marcopolo/Agrale volare A5, placa AKJ-0442, chassi 93PB10A1S2C007499, renavan 78.629589-9, frota 16; micro ônibus/Agrale volare, placa AKW-1563, chassi 93PB03A2M3C009732, renavan 800963504, frota 42; micro ônibus/Agrale volare VV8, placa ARQ-9530, chassi 93PB12E3PAC031136, renavan 163588651, frota 184; ônibus/Agrale, placa ARX-7539, chassi 98YC3061SAC000240, renavan 174146655, frota 188; ônibus/Agrale, placa ARX-7540, chassi 9BYC3061SAC000244, renavan 174147333, frota 189; micro ônibus/Agrale volare DW9, placa BDJ-4G69, chassi 93PB49P31KC061075, renavan 01203723110, frota 346.	1,00	UN	5.000,00	5.000,00
0008	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE CASTRA MÓVEL ITEM/VEÍCULO: Reboque/eurotruck, placa BCX-3C37, chassi 9A912272OJ1FS6006, renavan 01184148691, frota 333.	1,00	UN	10.000,00	10.000,00
0009	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSI ITEM/VEÍCULO: Escavadeira hidráulica/komatsu PC 160, série B30050, motor 36417300, frota 236.	1,00	UN	8.000,00	8.000,00
0010	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE ITEM/VEÍCULO: Escavadeira hidráulica/John deere 160 GLC, chassi 1F9160GXALD055220, série 030820, frota 380.	1,00	UN	15.000,00	15.000,00
0011	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSI ITEM/VEÍCULO: Escavadeira hidráulica/komatsu PC 200, chassi KMTPC180EEBB32845, série B32845, frota 263; escavadeira hidráulica PC 200, chassi KMTPC244EKB50739, série B50739, frota 331.	1,00	UN	8.000,00	8.000,00
0012	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN ITEM/VEÍCULO: Pá carregadeira/michigan 55C, chassi 4247D223BRC, frota 369.	1,00	UN	10.000,00	10.000,00
0013	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE PÁ CARREGADEIRA ITEM/VEÍCULO: Pá carregadeira/komatsu WA-200, chassi KMTWAO52T51B12265, série E12265, frota 248.	1,00	UN	10.000,00	10.000,00
0014	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE ROLO COMPACTADOR ITEM/VEÍCULO: Rolo compactador/caterpillar CS-56, chassi CAT0CS56CC5SS00385, série C6E10749, frota 176.	1,00	UN	15.000,00	15.000,00
0015	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE ROLO COMPACTADOR ITEM/VEÍCULO: Rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi CATCS54BEG5400440, série G5400440, frota 323; rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi CATCS54BEG5400423, série G5400423, frota 330.	1,00	UN	5.000,00	5.000,00
0016	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE ROLO COMPACTADOR TEMA TERRA ITEM/VEÍCULO: Rolo compactador/tema terra SPV-68, chassi 360 BH, frota 370.	1,00	UN	5.000,00	5.000,00
0017	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE TRATOR AGRÍCOLA VALMET ITEM/VEÍCULO: Trator agrícola/valmet 785, chassi F1713, série 07852X50549, frota 37.	1,00	UN	10.000,00	10.000,00
	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU				



Município de Dois Vizinhos

Pregão 29/2021 - Anexo 01

Equipiano

Página:4

Processo 110/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
0018	ITEM/VEÍCULO: Trator de esteira/komatsu D-65, chassi B1535, série B1535, frota 86. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS CAMINHÕES DA LINHA FORD	1,00	UN	12.000,00	12.000,00
0019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS CAMINHÕES DA LINHA FORD ITEM/VEÍCULO: Caminhão/ford cargo 1622, placa AGV-5527, chassi 9BFYTNFT1RDB73081, renavan 543547671, frota 66; caminhão/ford 815, placa ATE-4116, chassi 9BVFCE1N9BBB64044, renavan 254940790, frota 207. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS CAMINHÕES DA LINHA IVECO	1,00	UN	10.000,00	10.000,00
0020	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS CAMINHÕES DA LINHA IVECO ITEM/VEÍCULO: Caminhão/iveco tector, placa BBK-3450, chassi 93ZE12NM2J8931907, renavan 01121840695, frota 303. PEÇAS MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS CAMINHÕES/ÔNIBUS DA LINHA VOLVO	1,00	UN	15.000,00	15.000,00
0021	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS CAMINHÕES/ÔNIBUS DA LINHA VOLVO ITEM/VEÍCULO: Caminhão/volvo N-12, placa ADX-5220, chassi 9BVN2GAAOFE605753, renavan 518571076, frota 71; ônibus/volvo comil, placa ISH-4254, chassi 9BVR2J727BE381215, renavan 00348381735, frota 308. PEÇAS MAN. ELÉTRICA DE VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS/CAMINHÕES AGRAL	1,00	UN	12.000,00	12.000,00
0022	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS/CAMINHÕES/ÔNIBUS AGRAL ITEM/VEÍCULO: Micro ônibus marcopolo/Agrale volare A5, placa AKJ-0442, chassi 93PB10A1S2C007499, renavan 78.629589-9, frota 16; micro ônibus/Agrale volare, placa AKW-1563, chassi 93PB03A2M3C009732, renavan 800963504, frota 42; micro ônibus/Agrale volare W8, placa ARQ-9530, chassi 93PB12E3PAC031136, renavan 163588651, frota 184; ônibus/Agrale, placa ARX-7539, chassi 98YC3061SAC000240, renavan 174146655, frota 188; ônibus/Agrale, placa ARX-7540, chassi 9BYC3061SAC000244, renavan 174147333, frota 189; micro ônibus/Agrale volare DW9, placa BDJ-4G69, chassi 93PB49P31KC061075, renavan 01203723110, frota 346. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS ÔNIBUS DA LINHA MB	1,00	UN	15.000,00	15.000,00
0023	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS ÔNIBUS DA LINHA MB ITEM/VEÍCULO: Ônibus/mb 812, placa ASE-1559, chassi 9B46882729B668586, renavan 191457841, frota 192; ônibus/mb, placa AXN-7821, chassi 9BM384069DB912790, renavan 00586433376, frota 249; ônibus/mb, placa AXN-7819, chassi 9BM384069DB912994, renavan 00586437061, frota 250; ônibus/mb, placa AXN-7817, chassi 9BM384069EB920296, renavan 00586440364, frota 251; ônibus/mb, placa AXN-7816, chassi 9BM384069EB920257, renavan 00586441026, frota 252; ônibus/mb, placa BBJ-8831, chassi 9BM284069HBO63623, renavan 01120290900, frota 304. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS ÔNIBUS DA LINHA SCANIA	1,00	UN	10.000,00	10.000,00
0024	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS ÔNIBUS DA LINHA SCANIA ITEM/VEÍCULO: Ônibus/Scania, placa GVP-1135, chassi 9BSKC4X2BH3455782, renavan 246042389, frota 231. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS ÔNIBUS DA LINHA VW	1,00	UN	10.000,00	10.000,00
0025	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS ÔNIBUS DA LINHA VW ITEM/VEÍCULO: Ônibus/vw, placa AXE-4228, chassi 9532E82WXDR338318, renavan 00553917900, frota 239; ônibus/vw, placa AXE-4247, chassi 9532E82W7DR339393, renavan 00553929526, frota 240; ônibus/vw, placa AXE-4227, chassi 9532E82W5DR338906, renavan 00553783572, frota 241; ônibus/vw, placa AXG-7815, chassi 9532E82W2DR339124, renavan 00559571380, frota 242; ônibus/vw, placa BEG-3B70, chassi 9532M52P6MR111203, renavan 01234559720, frota 385. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/CAMINHÕES DA LINHA MB	1,00	UN	8.000,00	8.000,00
0026	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/CAMINHÕES DA LINHA MB ITEM/VEÍCULO: Caminhão/mb 1313, placa AIE-7334, chassi 34502112705737, renavan 531195678, frota 62; caminhão/mb 1620, placa AGY-7994, chassi 9BM695014VB117566, renavan 672857685, frota 69; caminhão/mb 1620, placa AGY-7990, chassi 9BM695014VB117772, renavan 672856093, frota 70; caminhão/mb 2729, placa AYH-0339, chassi 9BM693388EB953681, renavan 01004822640, frota 260; caminhão/mb 815, placa BBQ-4346, chassi 9BM979028HB057905, renavan 01132141386, frota 310. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/CAMINHÕES DA LINHA VW	1,00	UN	20.000,00	20.000,00



Município de Dois Vizinhos

Pregão 29/2021 - Anexo 01

Equipiano

Página:5

Processo 110/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/CAMINHÕES DA LINHA VW ITEM/VEÍCULO: Caminhão/w, placa ARQ-7605, chassi 9BW7N82489R928118, renavan 163292795, frota 196 (bombeiros); caminhão/w 16200, placa AHX-1801, chassi 9BWY2TG5VRBO8862, renavan 700617167, frota 109 (bombeiros); caminhão/w 26220, placa ATA-1046, chassi 9533782U3BR 100661, renavan 233783296, frota 202; caminhão/w 26220, placa ATA-0952, chassi 9533782UXBR 102570, renavan 233778713, frota 203; caminhão w, placa ATA-1072, chassi 9533782U9BR 102205, renavan 233589147, frota 204; caminhão/w 19320, placa NJC-3621, chassi 9BW9J82418R816084, renavan 00951379992, frota 276; caminhão/w 26280, placa BDB-6F16, chassi 953658269KR925818, renavan 01191141443, frota 337; caminhão/w 26280, placa BDB-6F15, chassi 953658267KR925638, renavan 01191141001, frota 339; caminhão/w 26280, placa BDB-6F17, chassi 953658261KR925795, renavan 01191140048, frota 341; caminhão/w 26280, placa BDZ-8E97, chassi 953658264LR035986, renavan 01227943137, frota 381.				
0027	10.10.37052 PEÇAS MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS CHEVROLET PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA CHEVROLET ITEM/VEÍCULO: Chev/celta, placa ARU-3385, chassi 9BGRZ4810AG202998, renavan 168358956, frota 186; chev/celta, placa ARU-3386, chassi PBGRZ4810AG203040, renavan 168364255, frota 187; chev/celta, placa AUA-3496, chassi 9BGRP48FOCG161130, renavan 328739510, frota 210; chev/celta, placa AUK-7312, chassi 9BGRP48FOCG243472, renavan 346426669, frota 218; chev/spin, placa BBH-4493, chassi 9BGJC7520HB179802, renavan 01116925815, frota 302; chev/spin, placa BBO-3994, chassi 9BGJC7520JB151232, renavan 01128596390, frota 306; chev/spin, placa BBO-3995, chassi 9BGJC7520JB151221, renavan 01128593669, frota 307; chev/montana, placa BDN-4D85, chassi 9BGCA8030LB137030, renavan 01209609409, frota 349; chev/montana, placa RED-2F61, chassi 9BGCA8030LB167231, renavan 01227247939, frota 378; chev/spin, placa BED-2E87, chassi 9BGJK7520LB193568, renavan 01230784508, frota 379; chev/montana, placa BED-9F63, chassi 9BGCA8030LB208739, renavan 01232571510, frota 382; chev/spin, placa BES-4C95, chassi 9BGJK7520MB159774, renavan 01249303467, frota 389; chev/s10, placa ARE-2253, chassi 9BG138JJO9C424550, renavan 134730461, frota 243 (bombeiros).	1,00	UN	10.000,00	10.000,00
0028	10.10.37053 PEÇAS MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA CITROEN PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA CITROEN ITEM/VEÍCULO: Citroen/aircross, placa BCF-2770, chassi 935SUNFN1KB500817, renavan 01155408478, frota 316; citroen/aircross, placa PBX-9C89, chassi 935SUNFN1LB530303, renavan 01214238030, frota 375; citroen/ aircross, placa PBX-9D18, chassi 935SUNFN1LB531511, renavan 01214258031, frota 376.	1,00	UN	8.000,00	8.000,00
0029	10.10.37054 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA FIA' PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA FIAT ITEM/VEÍCULO: Fiat/doblô 1.4, placa ATA- 1091, chassi 9BD119307B1071481, renavan 233580360, frota 205; fiat/uno mille, placa ATZ-3654, chassi 9BD15844AC6588673, renavan 327381760, frota 211; fiat/uno mille, placa ATZ-3653, chassi 9BD15844AC6588754, renavan 327388358, frota 212; fiat/palio keekend, placa AUY-3624, chassi 9BD17350EC4373418, renavan 422847810, frota 220; fiat/palio fire, placa AYE-5576, chassi 9BD17102LE5923696, renavan 01001476511, frota 254; fiat/palio fire, placa AYE-5574, chassi 9BD17102LE5927425, renavan 01001474330, frota 255; fiat/palio fire, placa AYE-9740, chassi 9BD17102LE5928239, renavan 01002098103, frota 256; fiat/strada, placa AYE-5567, chassi 9BD578141E7767507, renavan 01001469035, frota 257; fiat/strada, placa AYO-5794, chassi 9BD578141E7761511, renavan 01075096380, frota 266; fiat/strada, placa AZM-9524, chassi 9BD57814UF7933662, renavan 01045011158, frota 277; fiat/mobi, placa BCT-4C24, chassi 9BD341A5XKY599964, renavan 01177410874, frota 326; fiat/mobi, placa BCT-4C23, chassi 9BD341A5XKY599950, renavan 01177411838, frota 327.	1,00	UN	10.000,00	10.000,00
0030	10.10.37055 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA FOI PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA FORD ITEM/VEÍCULO: Ford/F1000 S, placa AIE- 7404, chassi 9BFEXXL39JDB72045, renavan 522097332, frota 27; Ford/fiesta flex, placa AYE-2418, chassi 9BFZF55A4E8089137, renavan 01002274645, frota 258; Ford/fiesta flex, placa AYE-2426, chassi 9BFZF55AOE8083377, renavan 01002272898, frota 259.	1,00	UN	8.000,00	8.000,00
0031	10.10.37056 PEÇAS MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA RENAULT PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA RENAULT ITEM/VEÍCULO: Renault/máster, placa AYI-2660, chassi 93YMAF4MAFJ301680, renavan 01007100190, frota 262; Renault/máster, placa AZL-5181, chassi 93YMAFELAGJ774854, renavan 01043362999, frota 278; Renault/máster, placa ASU-8456, chassi	1,00	UN	10.000,00	10.000,00



Município de Dois Vizinhos

Pregão 29/2021 - Anexo 01

Equipiano

Página:6

Processo 110/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
	93YADCUH6AJ454986, renavan 214291723, frota 199 (bombeiros).				
0032	10.10.37057 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA VW PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA VW ITEM/VEÍCULO: Gol 1.0 g4, placa ARP-7565, chassi 9BWAA05WOAPO33464, renavan 158192249, frota 180; ww saveiro 1.6, placa ARO-5388, chassi 9BWKBO5W8AP017417, renavan 156458675, frota 182, ww saveiro 1.6, placa ARO-6577, chassi 9BWKBO5W1APO27366, renavan 156460815, frota 185; ww gol 1.6, placa AXA-3076, chassi 9BWAB45U4ET035654, renavan 00543988899, frota 235; ww space fox, placa AXE 2394, chassi BAWPB45Z2DA506512, renavan 00553424203, frota 237; ww gol 1.0, placa AYL-7671, chassi 9BWAA45U3FP039157, renavan 01011974697, frota 264; ww gol 1.0, placa AYL-7370, chassi 9BWAA45U2FP039134, renavan 01011972597, frota 265, ww gol, placa AZK-3575, chassi 9BWAA45U2FP158169, renavan 01041451161, frota 269; ww amarok cd 4x4, placa AZK-5C05, chassi WV1DB42H7EA039066, renavan 01041459790, frota 270; ww gol, placa AZK-3557, chassi 9BWAA45UXFT099671, renavan 01041456376, frota 271; ww gol, placa BAK-6438, chassi 9BWAB45U8GP118063, renavan 01082779412, frota 288; ww gol, placa BAK-6439, chassi 9BWAB45U3GP118410, renavan 01082780054, frota 289; ww saveiro, placa CYK-6972, chassi 9BWCO5X11P10553, renavan 00746824750, frota 291; ww fox 1.6, placa ANM-9155, chassi 9BWKBO5Z264150564, renavan 00877649898, frota 296; ww gol 1.6, placa BBG-4113, chassi 9BWAB45U7HP132604, renavan 01114942640, frota 298; ww gol 1.6, placa BBG-4115, chassi 9BWAB45U4HP130437, renavan 01114940760, frota 299; ww gol 1.6, placa BBG-4117, chassi 9BWAB45U7HP131050, renavan 01114945118, frota 300; ww gol 1.6, placa BBQ-4903, chassi PBWAG45 2JTO49645, renavan 01132359403, frota 311; ww gol, placa BCB-1841, chassi 9BWAG45U6JT130115, renavan 01149178407, frota 313; ww gol, placa BCB-1840, chassi 9BWAG45U7JT137204, renavan 01149183273, frota 314; ww gol, placa BCE-9712, chassi 9BWAB45U4JT157313, renavan 01154819750, frota 315; ww saveiro, placa BBG-9649, chassi 9BWKB45UOK012736, renavan 01158451270, frota 317; ww gol 1.6, placa BCH-4820, chassi 9BWAB45U9KT019820, renavan 01159133252, frota 318; ww saveiro, placa BCN-3711, chassi 9BWKB45U3KP012634, renavan 01168692412, frota 322; ww Voyage, placa ATA-5F52, chassi 9BVDB45UOBT121469, renavan 00234576278, frota 332; ww gol 1.6, placa BCZ-7B31, chassi 9BWAB45U8KT120489, renavan 01188148963, frota 336; ww virtus mf, placa BDB-6F12, chassi 9BVDL5BZ6KP617792, renavan 01191142369, frota 338; ww virtus mf, placa BDB-6F13, chassi 9BVDL5BZ6KP607303, renavan 01191141974, frota 340; ww saveiro, placa BCV-2D40, chassi 9BWKB45U6KP033445, renavan 01180593054, frota 345; ww gol 1.0, placa BDV-6G04, chassi 9BWAG45U9LT057597, renavan 01224414311, frota 371; ww gol 1.0, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 374; ww gol, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 377; ww parati, placa AVZ-8141, chassi 9BWGB05W9DP054566, renavan 488890780, frota 244 (bombeiros); ww saveiro, placa BAV-1604, chassi 9BWKB45U3HP048168, renavan 01099002505, frota 295 (bombeiros); ww gol, placa ANK-3226, chassi 9BWCB05W66PO27049, renavan 874411661, frota 128 (bombeiros); ww gol, placa ATX-9879, chassi 9BWAB05UXBP194238, renavan 325161224, frota 209 (bombeiros).	1,00	UN	15.000,00	15.000,00
0033	10.10.37058 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/VANS DA LINHA MERCEDE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/VANS DA LINHA MERCEDES BENZ ITEM/VEÍCULO: Mb/sprinter, placa AXX-7728, chassi 8AC906633DEO82560, renavan 00647094827, frota 253; mb/sprinter, placa AZD-3124, chassi 8AC906635EE098966, renavan 01030386763, frota 267; mb/sprinter, placa BAM-9017, chassi 8AC906655GE115040, renavan 01083314316, frota 293; mb/sprinter, BAS-7893, chassi 8AC906657HE123796, renavan 01094979764, frota 294; mb/sprinter, placa BDN-9D64, chassi 8AC906635KE176516, renavan 01210238923. Frota 368.	1,00	UN	15.000,00	15.000,00
0034	10.10.37059 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS VANS DA LINHA IVECO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS VANS DA LINHA IVECO ITEM/VEÍCULO: Van/iveco daily, placa BCN-0821, chassi 93ZO359ZK8481932, renavan 01167073263, frota 321.	1,00	UN	10.000,00	10.000,00
0035	10.10.37060 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR ITEM/VEÍCULO: Motoniveladora/caterpillar 120K, chassi CAT0120KVJAP04550, motor KHX52636, frota 247.	1,00	UN	10.000,00	10.000,00
0036	10.10.37061 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR ITEM/VEÍCULO: Motoniveladora/caterpillar 135 H, chassi 8WNO0786, série 0BWN00786, frota 90.	1,00	UN	12.000,00	12.000,00
0037	10.10.37062 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR ITEM/VEÍCULO:	1,00	UN	12.000,00	12.000,00



Município de Dois Vizinhos

Pregão 29/2021 - Anexo 01

Equiplano

Página:7

Processo 110/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
0038	10.10.37063 Motoniveladora/caterpillar 140 H, chassi 9TN00072, série 9TN00072, frota 89. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE MOTONIVELADORA NEW HOLLAND ITEM/VEÍCULO: Motoniveladora/new holland RG 140 B, chassi HBZN0140PBAF00045, motor 36267651, frota 208.	1,00	UN	10.000,00	10.000,00
0039	10.10.37064 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND ITEM/VEÍCULO: Trator agrícola/new holland T 7.140, chassi HCCZ7140LGCV53633, frota 297.	1,00	UN	10.000,00	10.000,00
0040	10.10.37065 BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E AGRÍCOLAS ITEM/VEÍCULO: Escavadeira hidráulica/John deere 160 GLC, chassi 1F9160GXALD055220, série 030820, frota 380; Escavadeira hidráulica/komatsu PC 160, série B30050, motor 36417300, frota 236; Escavadeira hidráulica/komatsu PC 200, chassi KMTPC180EEBB32845, série B32845, frota 263; escavadeira hidráulica PC 200, chassi KMTPC244EKB50739, série B50739, frota 331; Rolo compactador/caterpillar CS-56, chassi CATOC556CC5SS00385, série C6E10749, frota 176; Rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi CATCS54BEG5400440, série G5400440, frota 323; rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi CATCS54BEG5400423, série G5400423, frota 330; Retroescavadeira/new holland B-95, chassi HBZNB95BJDAH07856, motor 6087386, frota 238; Retroescavadeira/jcb 3C, chassi JCB9B214T14ABDT4187, série 1397187, frota 200; retroescavadeira/jcb 3C, chassi JCB9B9214T14ABDT4185, série 1397185, frota 201; Retroescavadeira/jcb 3C, chassi 9B9214T74DBDT4099, série 2132099, frota 226; retroescavadeira/jcb 3CX, chassi SOR3CXTTPJ2740213, série 2740213, frota 319, retroescavadeira/jcb 3CX, chassi SOR3CXTTKJ2740214, série 2740214, frota 320; Pá carregadeira/komatsu WA-200, chassi KMTWAO52T51B12265, série E12265, frota 248; Trator agrícola/new holland T 7.140, chassi HCCZ7140LGCV53633, frota 297; Motoniveladora/new holland RG 140 B, chassi HBZN0140PBAF00045, motor 36267651, frota 208; Motoniveladora/caterpillar 120K, chassi CAT0120KVJAP04550, motor KH52636, frota 247; Motoniveladora/caterpillar 135 H, chassi 8WNO0786, série 0BWN00786, frota 90; Motoniveladora/caterpillar 140 H, chassi 9TN00072, série 9TN00072, frota 89; Trator de esteira/komatsu D-65, chassi B1535, série B1535, frota 86; Trator agrícola/valmet 785, chassi F1713, série 07852X50549, frota 37; Rolo compactador/tema terra SPV-68, chassi 360 BH, frota 370; Pá carregadeira/michigan 55C, chassi 4247D223BRC, frota 369.	1,00	UN	30.000,00	30.000,00
0041	10.10.37066 BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÕES/ÔNIBUS/VANS MULTI ITEM/VEÍCULO: Mb/sprinter, placa AXX-7728, chassi 8AC906633DE082560, renavan 00647094827, frota 253; mb/sprinter, placa AZD-3124, chassi 8AC906635EE098966, renavan 01030386763, frota 267; mb/sprinter, placa BAM-9017, chassi 8AC906655GE115040, renavan 01083314316, frota 293; mb/sprinter, BAS-7893, chassi 8AC906657HE123796, renavan 01094979764, frota 294; mb/sprinter, placa BDN-9D64, chassi 8AC906635KE176516, renavan 01210238923. Frota 368; Caminhão/w, placa ARQ-7605, chassi 9BW7N82489R928118, renavan 163292795, frota 196 (bombeiros); caminhão/mb 16200, placa AHX-1801, chassi 9BWY2TG5VRBO8862, renavan 700617167, frota 109; caminhão/wv 26220, placa ATA-1046, chassi 9533782U3BR100661, renavan 233783296, frota 202; caminhão/wv 26220, placa ATA-0952, chassi 9533782UXBR102570, renavan 233778713, frota 203; caminhão w, placa ATA-1072, chassi 9533782U9BR102205, renavan 233589147, frota 204; caminhão/wv 19320, placa NJC-3621, chassi 9BW9J82418R816084, renavan 00951379992, frota 276; caminhão/wv 26280, placa BDB-6F16, chassi 953658269KR925818, renavan 01191141443, frota 337; caminhão/wv 26280, placa BDB-6F15, chassi 953658267KR925638, renavan 01191141001, frota 339; caminhão/wv 26280, placa BDB-6F17, chassi 953658261KR925795, renavan 01191140048, frota 341; caminhão/wv 26280, placa BDZ-8E97, chassi 953658264LR035986, renavan 01227943137, frota 381; Caminhão/mb 1313, placa AIE-7334, chassi 34502112705737, renavan 531195678, frota 62; caminhão/mb 1620, placa AGY-7994, chassi 9BM695014VB117566, renavan 672857685, frota 69; caminhão/mb 1620, placa AGY-7990, chassi 9BM695014VB117772, renavan 672856093, frota 70; caminhão/mb 2729, placa AYH-0339, chassi 9BM693388EB953681, renavan 01004822640, frota 260; caminhão/mb 815, placa BBQ-4346, chassi 9BM979028HB057905, renavan 01132141386, frota 310; Ônibus/Scania, placa GVP-1135, chassi 9BSKC4X2BH3455782, renavan 246042389, frota 231; Caminhão/volvo N-12, placa ADX-5220, chassi 9BVN2GAOFE605753, renavan 518571076, frota 71; ônibus/volvo comil, placa ISH-4254, chassi 9BVR2J727BE381215, renavan 00348381735, frota 308; Caminhão/ford cargo 1622, placa AGV-5527, chassi 9BFYTNFT1RDB73081, renavan 543547671, frota 66; caminhão/ford 815, placa ATE-4116, chassi 9BVFCE1N9BBB64044, renavan 254940790, frota 207; Caminhão/iveco tector, placa BBK-3450, chassi 93ZE12NM2J8931907, renavan 01121840695, frota 303; ônibus/wv, placa AXE-4228, chassi 9532E82WXDR338318, renavan 00553917900, frota 239; ônibus/wv, placa AXE-4247, chassi 9532E82W7DR339393, renavan 00553929526,	1,00	UN	40.000,00	40.000,00



Município de Dois Vizinhos

Pregão 29/2021 - Anexo 01

Equiplano

Página:8

Processo 110/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
	frota 240; ônibus/vw, placa AXE-4227, chassi 9532E82W5DR338906, renavan 00553783572, frota 241; ônibus/vw, placa AXG-7815, chassi 9532E82W2DR339124, renavan 00559571380, frota 242; ônibus/vw, placa BEG-3B70, chassi 9532M52P6MR111203, renavan 01234559720, frota 385; Ônibus/mb 812, placa ASE-1559, chassi 9B46882729B668586, renavan 191457841, frota 192; ônibus/mb, placa AXN-7821, chassi 9BM384069DB912790, renavan 00586433376, frota 249; ônibus/mb, placa AXN-7819, chassi 9BM384069DB912994, renavan 00586437061, frota 250; ônibus/mb, placa AXN-7817, chassi 9BM384069EB920296, renavan 00586440364, frota 251; ônibus/mb, placa AXN-7816, chassi 9BM384069EB920257, renavan 00586441026, frota 252; ônibus/mb, placa BBJ-8831, chassi 9BM284069HBO63623, renavan 01120290900, frota 304; ônibus/iveco, placa BEJ- 8D16, chassi 93ZKO1BDZM8938844, renavan 01240200932, frota 388, ônibus/iveco, placa BEK-1A89, chassi 93ZKO1BDZM8938843, renavan 01238811873, frota 387; van/iveco, placa BCN-0821, chassi 93ZO3592K8481932, renavan 01167073263, frota 321; Micro ônibus marcopolo/Agrale volare A5, placa AKJ-0442, chassi 93PB10A1S2C007499, renavan 78.629589-9, frota 16; micro ônibus/Agrale volare, placa AKW-1563, chassi 93PB03A2M3C009732, renavan 800963504, frota 42; micro ônibus/Agrale volare W8, placa ARQ-9530, chassi 93PB12E3PAC031136, renavan 163588651, frota 184; ônibus/Agrale, placa ARX-7539, chassi 98YC3061SAC000240, renavan 174146655, frota 188; ônibus/Agrale, placa ARX-7540, chassi 9BYC3061SAC000244, renavan 174147333, frota 189; micro ônibus/Agrale volare DW9, placa BDJ-4G69, chassi 93PB49P31KC061075, renavan 01203723110, frota 346.				
0042	10.10.37067 BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS MULTIMARCAS	1,00	UN	30.000,00	30.000,00
	BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS MULTIMARCAS ITEM/VEÍCULO: Gol 1.0 g4, placa ARP-7565, chassi 9BWAAO5WAOPO33464, renavan 158192249, frota 180; vw saveiro 1.6, placa ARO-5388, chassi 9BWKBO5W8AP017417, renavan 156458675, frota 182, vw saveiro 1.6, placa ARO-6577, chassi 9BWKBO5W1APO27366, renavan 156460815, frota 185; vw gol 1.6, placa AXA-3076, chassi 9BWAB45U4ET035654, renavan 00543988899, frota 235; vw space fox, placa AXE 2394, chassi 9AWPB45Z2DA506512, renavan 00553424203, frota 237; vw gol 1.0, placa AYL-7671, chassi 9BWAA45U3FP039157, renavan 01011974697, frota 264; vw gol 1.0, placa AYL-7370, chassi 9BWAA45U2FP039134, renavan 01011972597, frota 265; vw gol, placa AZK-3575, chassi 9BWAA45U2FP158169, renavan 01041451161, frota 269; vw amarok cd 4x4, placa AZK-5C05, chassi WV1DB42H7EA039066, renavan 01041459790, frota 270; vw gol, placa AZK-3557, chassi 9BWAA45UXFT099671, renavan 01041456376, frota 271; vw gol, placa BAK-6438, chassi 9BWAB45U8GP118063, renavan 01082779412, frota 288; vw gol, placa BAK-6439, chassi 9BWAB45U3GP118410, renavan 01082780054, frota 289; vw saveiro, placa CYK-6972, chassi 9BWCO5X11P10553, renavan 00746824750, frota 291; vw fox 1.6, placa ANM-9155, chassi 9BWKBO5Z264150564, renavan 00877649898, frota 296; vw gol 1.6, placa BBG-4113, chassi 9BWAB45U7HP132604, renavan 01114942640, frota 298; vw gol 1.6, placa BBG-4115, chassi 9BWAB45U4HP130437, renavan 01114940760, frota 299; vw gol 1.6, placa BBG-4117, chassi 9BWAB45U7HP131050, renavan 01114945118, frota 300; vw gol 1.6, placa BBQ-4903, chassi 9BWAG45 2JTO49645, renavan 01132359403, frota 311; vw gol, placa BCB-1841, chassi 9BWAG45U6JT130115, renavan 01149178407, frota 313; vw gol, placa BCB-1840, chassi 9BWAG45U7JT137204, renavan 01149183273, frota 314; vw gol, placa BCE-9712, chassi 9BWAB45U4JT157313, renavan 01154819750, frota 315; vw saveiro, placa BBG-9649, chassi 9BWKBA45UOK012736, renavan 01158451270, frota 317; vw gol 1.6, placa BCH-4820, chassi 9BWAB45U9KT019820, renavan 01159133252, frota 318; vw saveiro, placa BCN-3711, chassi 9BWKBA45U3KP012634, renavan 01168692412, frota 322; vw Voyage, placa ATA-5F52, chassi 9BWBDB45UOBT121469, renavan 00234576278, frota 332; vw gol 1.6, placa BCZ-7B31, chassi 9BWAB45U8KT120489, renavan 01188148963, frota 336; vw virtus mf, placa BDB-6F12, chassi 9BWDL5BZ6KP617792, renavan 01191142369, frota 338; vw virtus mf, placa BDB-6F13, chassi 9BWDL5BZ6KP607303, renavan 01191141974, frota 340; vw saveiro, placa BCV-2D40, chassi 9BWKBA45U6KP033445, renavan 01180593054, frota 345; vw gol 1.0, placa BDY-6G04, chassi 9BWAG45U9LT057597, renavan 01224414311, frota 371; vw gol 1.0, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 374; vw gol, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 377; chev/celta, placa ARU-3385, chassi 9BGRZ4810AG202998, renavan 168358956, frota 186; chev/celta, placa ARU-3386, chassi 9BGRZ4810AG203040, renavan 168364255, frota 187; chev/celta, placa AUA-3496, chassi 9BGRP48FOCG161130, renavan 328739510, frota 210; chev/celta, placa AUJ-7312, chassi 9BGRP48FOCG243472, renavan 346426669, frota 218; chev/spin, placa BBH-4493, chassi 9BGJC7520HB179802, renavan 01116925815, frota 302; chev/spin, placa BBO-3994, chassi 9BGJC7520JB151232, renavan 01128596390, frota 306; chev/spin, placa BBO-3995, chassi 9BGJC7520JB151221, renavan 01128593669, frota 307; chev/montana, placa BDN-4D85, chassi 9BGCA8030LB137030, renavan 01209609409, frota 349; chev/montana, placa RED-2F61, chassi 9BGCA8030LB167231, renavan 01227247939, frota 378; chev/spin, placa BED-2E87, chassi 9BGJK7520LB193568, renavan 01230784508, frota 379; chev/montana, placa BED-9F63, chassi 9BGCA8030LB208739, renavan 01232571510, frota 382; chev/spin, placa BES-4C95, chassi 9BGJK7520MB159774, renavan 01249303467, frota 389; chev/s10, placa ARE-2253, chassi 9BGJ138JJO9C424550, renavan 134730461, frota 243 (bombeiros); ford/F1000 S, placa AIE- 7404, chassi 9BFEXL39JDB72045, renavan 522097332, frota 27; ford/fiesta flex, placa AYE-2418, chassi 9BFZF55A4E8089137, renavan 01002274645, frota 258; ford/fiesta flex, placa AYE-2426, chassi 9BFZF55A4E8093377, renavan 01002272898, frota 259; fiat/doblô 1.4, placa ATA- 1091, chassi 9BD119307B1071481, renavan 233580360, frota 205; fiat/uno mille, placa ATZ-3654, chassi 9BD15844AC6588673, renavan 327381760, frota 211; fiat/uno mille, placa ATZ-3653, chassi 9BD15844AC6588754, renavan 327388358, frota 212, fiat/palio keekend, placa AUJ-3624, chassi 9BD17350EC4373418, renavan 422847810, frota 220; fiat/palio fire, placa AYE-5576, chassi				



Município de Dois Vizinhos

Pregão 29/2021 - Anexo 01

Equipiano

Página:9

Processo 110/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
0043	2.7.37068 9BD17102LE5923696, renavan 01001476511, frota 254, fiat/palio fire, placa AYE-5574, chassi 9BD17102LE5927425, renavan 01001474330, frota 255, fiat/palio fire, placa AYE-9740, chassi 9BD17102LE5928239, renavan 01002098103, frota 256; fiat/strada, placa AYE-5567, chassi 9BD578141E7767507, renavan 01001469035, frota 257; fiat/strada, placa AYO-5794, chassi 9BD578141E7761511, renavan 01075096380, frota 266; fiat/strada, placa AZM-9524, chassi 9BD57814UF7933662, renavan 01045011158, frota 277; fiat/mobi, placa BCT-4C24, chassi 9BD341A5XKY599964, renavan 01177410874, frota 326; fiat/mobi, placa BCT-4C23, chassi 9BD341A5XKY599950, renavan 01177411838, frota 327; citroen/aircross, placa BCF-2770, chassi 935SUNFN1KB500817, renavan 01155408478, frota 316; citroen/aircross, placa PBX-9C89, chassi 935SUNFN1LB530303, renavan 01214238030, frota 375; citroen/aircross, placa PBX-9D18, chassi 935SUNFN1LB531511, renavan 01214258031, frota 376; renault/máster, placa AYI-2660, chassi 93YMAF4MAFJ301680, renavan 01007100190, frota 262; renault/máster, placa AZL-5181, chassi 93YMAFELAGJ774854, renavan 01043362999, frota 278; Renault/máster, placa ASU-8456, chassi 93YADCUH6AJ454986, renavan 214291723, frota 199 (bombeiros); ww/parati, placa AVZ-8141, chassi 9BWGB05W9DP054566, renavan 488890780, frota 244 (bombeiros); ww/saveiro, placa BAV-1604, chassi 9BWK45U3HP048168, renavan 01099002505, frota 295 (bombeiros); ww/gol, placa ANK-3226, chassi 9BWCB05W66PO27049, renavan 874411661, frota 128 (bombeiros); ww/gol, placa ATX-9879, chassi 9BWAB05UXBP194238, renavan 325161224, frota 209 (bombeiros).	80,00	HORA	110,28	8.822,40
0044	2.7.37069 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE MÁQUINAS AGRÍCOLA E RODOVIÁRIA MULTIMARCAS ITEM/VEÍCULO: Escavadeira hidráulica/John deere 160 GLC, chassi 1F9160GXALD055220, série 030820, frota 380; Escavadeira hidráulica/komatsu PC 160, série B30050, motor 36417300, frota 236; Escavadeira hidráulica/komatsu PC 200, chassi KMTPC180EEBB32845, série B32845, frota 263; escavadeira hidráulica PC 200, chassi KMTPC244EKB50739, série B50739, frota 331; Rolo compactador/caterpillar CS-56, chassi CATOC56CC5SS00385, série C6E10749, frota 176; Rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi CATCS54BEG5400440, série G5400440, frota 323; rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi CATCS54BEG5400423, série G5400423, frota 330; retroescavadeira/jcb 3CX, chassi SOR3CXTTPJ2740213, série 2740213, frota 319, retroescavadeira/jcb 3CX, chassi SOR3CXTTKJ2740214, série 2740214, frota 320; Pá carregadeira/komatsu WA-200, chassi KMTWAO52T51B12265, série E12265, frota 248; Motoniveladora/new holland RG 140 B, chassi HBZN0140PBAF00045, motor 36267651, frota 208; Motoniveladora/caterpillar 120K, chassi CAT0120KVJAP04550, motor KHX52636, frota 247.	80,00	HORA	105,85	8.468,00
	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS ITEM/VEÍCULO: Gol 1.0 g4, placa ARP-7565, chassi 9BWAA05W0APO33464, renavan 158192249, frota 180; ww/saveiro 1.6, placa ARO-5388, chassi 9BWKBO5W8AP017417, renavan 156458675, frota 182, ww/saveiro 1.6, placa ARO-6577, chassi 9BWKBO5W1APO27366, renavan 156460815, frota 185; ww gol 1.6, placa AXA-3076, chassi 9BWAB45U4ET035654, renavan 00543988899, frota 235; ww space fox, placa AXE 2394, chassi BAWPB45Z2DA506512, renavan 00553424203, frota 237; ww gol 1.0, placa AYL-7671, chassi 9BWAA45U3FP039157, renavan 01011974697, frota 264; ww gol 1.0, placa AYL-7370, chassi 9BWAA45U2FP039134, renavan 01011972597, frota 265, ww gol, placa AZK-3575, chassi 9BWAA45U2FP158169, renavan 01041451161, frota 269; ww amarok cd 4x4, placa AZK-5C05, chassi WV1DB42H7EA039066, renavan 01041459790, frota 270; ww gol, placa AZK-3557, chassi 9BWAA45UXFT099671, renavan 01041456376, frota 271; ww gol, placa BAK-6438, chassi 9BWAB45U8GP118063, renavan 01082779412, frota 288; ww gol, placa BAK-6439, chassi 9BWAB45U3GP118410, renavan 01082780054, frota 289; ww/saveiro, placa CYK-6972, chassi 9BWCO5X11P10553, renavan 00746824750, frota 291; ww fox 1.6, placa ANM-9155, chassi 9BWKBO5Z264150564, renavan 00877649898, frota 296; ww gol 1.6, placa BBG-4113, chassi 9BWAB45U7HP132604, renavan 01114942640, frota 298; ww gol 1.6, placa BBG-4115, chassi 9BWAB45U4HP130437, renavan 01114940760, frota 299; ww gol 1.6, placa BBG-4117, chassi 9BWAB45U7HP131050, renavan 01114945118, frota 300; ww gol 1.6, placa BBQ-4903, chassi PBWAG45 2JTO49645, renavan 01132359403, frota 311; ww gol, placa BCB-1841, chassi 9BWAG45U6JT130115, renavan 01149178407, frota 313; ww gol, placa BCB-1840, chassi 9BWAG45U7JT137204, renavan 01149183273, frota 314; ww gol, placa BCE-9712, chassi 9BWAB45U4JT157313, renavan 01154819750, frota 315; ww/saveiro, placa BBG-9649, chassi 9BWK45UOK012736, renavan 01158451270, frota 317; ww gol 1.6, placa BCH-4820, chassi 9BWAB45U9KT019820, renavan 01159133252, frota 318; ww/saveiro, placa BCN-3711, chassi 9BWK45U3KP012634, renavan 01168692412, frota 322; ww Voyage, placa ATA-5F52, chassi 9BWDB45UOBT121469, renavan 00234576278, frota 332; ww gol 1.6, placa BCZ-7B31, chassi 9BWAB45U8KT120489, renavan 01188148963, frota 336; ww virtus mf, placa BDB-6F12, chassi 9BWDL5BZ6KP617792, renavan 01191142369, frota 338; ww virtus mf, placa BDB-6F13, chassi 9BWDL5BZ6KP607303, renavan 01191141974, frota 340; ww/saveiro, placa BCV-2D40, chassi 9BWK45U6KP033445, renavan 01180593054, frota 345; ww gol 1.0, placa BDV-6G04, chassi 9BWAG45U9LT057597, renavan 01224414311, frota 371; ww gol 1.0, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 374; ww gol, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 377; chev/celta, placa ARU-3385, chassi 9BGRZ4810AG202998, renavan 168358956, frota 186; chev/celta, placa ARU-3386, chassi PBGRZ4810AG203040, renavan 168364255, frota 187, chev/celta, placa AUA-3496, chassi 9BGRP48FOCG161130, renavan 328739510, frota 210; chev/celta, placa AUK-7312, chassi 9BGRP48FOCG243472, renavan 346426669, frota 218; chev/spin,				



Município de Dois Vizinhos

Pregão 29/2021 - Anexo 01

Equipiano

Página:10

Processo 110/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
	placa BBH-4493, chassi 9BGJC7520HB179802, renavan 01116925815, frota 302; chev/spin, placa BBO-3994, chassi 9BGJC7520JB151232, renavan 01128596390, frota 306; chev/spin, placa BBO-3995, chassi 9BGJC7520JB151221, renavan 01128593669, frota 307; chev/montana, placa BDN-4D85, chassi 9BGCA8030LB137030, renavan 01209609409, frota 349; chev/montana, placa RED-2F61, chassi 9BGCA8030LB167231, renavan 01227247939, frota 378; chev/spin, placa BED-2E87, chassi 9BGJK7520LB193568, renavan 01230784508, frota 379; chev/montana, placa BED-9F63, chassi 9BGCA8030LB208739, renavan 01232571510, frota 382; chev/spin, placa BES-4C95, chassi 9BGJK7520MB159774, renavan 01249303467, frota 389; chev/s10, placa ARE-2253, chassi 9BG138JJO9C424550, renavan 134730461, frota 243 (bombeiros); ford/F1000 S, placa AIE- 7404, chassi 9BFEXXL39JDB72045, renavan 522097332, frota 27; ford/fiesta flex, placa AYE-2418, chassi 9BFZF55A4E8089137, renavan 01002274645, frota 258; ford/fiesta flex, placa AYE-2426, chassi 9BFZF55AOE8093377, renavan 01002272898, frota 259; fiat/doblô 1.4, placa ATA- 1091, chassi 9BD119307B1071481, renavan 2335803360, frota 205; fiat/uno mille, placa ATZ-3654, chassi 9BD15844AC6588673, renavan 327381760, frota 211; fiat/uno mille, placa ATZ-3653, chassi 9BD15844AC6588754, renavan 327388358, frota 212, fiat/palio keekend, placa AU-Y-3624, chassi 9BD17350EC4373418, renavan 422847810, frota 220; fiat/palio fire, placa AYE-5576, chassi 9BD17102LE5923696, renavan 01001476511, frota 254, fiat/palio fire, placa AYE-5574, chassi 9BD17102LE5927425, renavan 01001474330, frota 255, fiat/palio fire, placa AYE-9740, chassi 9BD17102LE5928239, renavan 01002098103, frota 256; fiat/strada, placa AYE-5567, chassi 9BD578141E7767507, renavan 01001469035, frota 257; fiat/strada, placa AYO-5794, chassi 9BD578141E7761511, renavan 01075096380, frota 266; fiat/strada, placa AZM-9524, chassi 9BD57814UF7933662, renavan 01045011158, frota 277; fiat/mobi, placa BCT-4C24, chassi 9BD341A5XKY599964, renavan 01177410874, frota 326; fiat/mobi, placa BCT-4C23, chassi 9BD341A5XKY599950, renavan 01177411838, frota 327; citroen/aircross, placa BCF-2770, chassi 935SUNFN1KB500817, renavan 01155408478, frota 316; citroen/aircross, placa PBX-9C89, chassi 935SUNFN1LB530303, renavan 01214238030, frota 375; citroen/aircross, placa PBX-9D18, chassi 935SUNFN1LB531511, renavan 01214258031, frota 376; renault/máster, placa AYI-2660, chassi 93YMAF4MAFJ301680, renavan 01007100190, frota 262; renault/máster, placa AZL-5181, chassi 93YMAFELAGJ774854, renavan 01043362999, frota 278; Renault/máster, placa ASU-8456, chassi 93YADCUH6AJ454986, renavan 214291723, frota 199 (bombeiros); vw/parati, placa AVZ-8141, chassi 9BWGB05W9DP054566, renavan 488890780, frota 244 (bombeiros); ww/saveiro, placa BAV-1604, chassi 9BWK45U3HP048168, renavan 01099002505, frota 295 (bombeiros); ww/gol, placa ANK-3226, chassi 9BWC05W66PO27049, renavan 874411661, frota 128 (bombeiros); ww/gol, placa ATX-9879, chassi 9BWAB05UXBP194238, renavan 325161224, frota 209 (bombeiros).				
0045	2.7.37070 MANUTENÇÃO DE ELÉTRICA VEÍCULOS PRANCHA CARREGA TUDO DA LINHA M	30,00	HORA	90,53	2.715,90
	MANUTENÇÃO DE ELÉTRICA DE VEÍCULOS PRANCHA CARREGA TUDO DA LINHA MORUMBI ITEM/VEÍCULO: Prancha carrega tudo/Morumbi, placa BAC-4984, chassi 9A9P1282FFCEM5143, renavan 01062815022, frota 284.				
0046	2.7.37071 SERVIÇOS MECÂNICOS MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS	30,00	HORA	106,10	3.183,00
	MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ITEM/VEÍCULO: Mb/sprinter, placa AXX-7728, chassi 8AC906633DEO82560, renavan 00647094827, frota 253; mb/sprinter, placa AZD-3124, chassi 8AC906635EE098966, renavan 01030386763, frota 267; mb/sprinter, placa BAM-9017, chassi 8AC906655GE115040, renavan 01083314316, frota 293; mb/sprinter, BAS-7893, chassi 8AC906657HE123796, renavan 01094979764, frota 294; mb/sprinter, placa BDN-9D64, chassi 8AC906635KE176516, renavan 01210238923, frota 368; Caminhão/w, placa ARQ-7605, chassi 9BW7N82489R928118, renavan 163292795, frota 196 (bombeiros); caminhão/mb 16200, placa AHX-1801, chassi 9BWY2TG5VRBO8862, renavan 700617167, frota 109; caminhão/w 26220, placa ATA-1046, chassi 9533782U3BR100661, renavan 233783296, frota 202; caminhão/w 26220, placa ATA-0952, chassi 9533782UXBR102570, renavan 233778713, frota 203; caminhão ww, placa ATA-1072, chassi 9533782U9BR102205, renavan 233589147, frota 204; caminhão/w 19320, placa NJC-3621, chassi 9BW9J82418R816084, renavan 00951379992, frota 276; caminhão/w 26280, placa BDB-6F16, chassi 953658269KR925818, renavan 01191141443, frota 337; caminhão/w 26280, placa BDB-6F15, chassi 953658267KR925638, renavan 01191141001, frota 339; caminhão/w 26280, placa BDB-6F17, chassi 953658261KR925795, renavan 01191140048, frota 341; caminhão/w 26280, placa BDZ-8E97, chassi 953658264LR035986, renavan 01227943137, frota 381; caminhão/mb 1313, placa AIE-7334, chassi 34502112705737, renavan 531195678, frota 62; caminhão/mb 1620, placa AGY-7994, chassi 9BM695014VB117566, renavan 672857685, frota 69; caminhão/mb 1620, placa AGY-7990, chassi 9BM695014VB117772, renavan 672860693, frota 70; caminhão/mb 2729, placa AYH-0339, chassi 9BM693388EB953681, renavan 01004822640, frota 260; caminhão/mb 815, placa BBQ-4346, chassi 9BM979028HB057905, renavan 01132141386, frota 310; caminhão/volvo N-12, placa ADX-5220, chassi 9BVN2GAAOFE605753, renavan 518571076, frota 71; ônibus/volvo comil, placa ISH-4254, chassi 9BVR2J727BE381215, renavan 00348381735, frota 308; caminhão/ford cargo 1622, placa AGV-5527, chassi 9BFYNTFT1RDB73081, renavan 543547671, frota 66; caminhão/ford 815, placa ATE-4116, chassi 9BVFCE1N9BBB64044, renavan 254940790, frota 207; caminhão/iveco tector, placa BBK-3450, chassi 93ZE12NM2J8931907, renavan 01121840695, frota 303; ônibus/w, placa AXE- 4228, chassi 9532E82WXDR338318, renavan 00553917900, frota 239; ônibus/w, placa AXE-4247, chassi 9532E82WDR339393, renavan 00553929526, frota 240; ônibus/w, placa AXE-4227, chassi 9532E82W5DR338906, renavan				



Município de Dois Vizinhos

Pregão 29/2021 - Anexo 01

Equiplano

Página:11

Processo 110/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
0047	2.7.30702 MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE CASTRA MÓVEL 00553783572, frota 241; ônibus/wv, placa AXG-7815, chassi 9532E82W2DR339124, renavan 00559571380, frota 242; ônibus/wv, placa BEG-3B70, chassi 9532M52P6MR111203, renavan 01234559720, frota 385; ônibus/mb 812, placa ASE-1559, chassi 9B46882729B668586, renavan 191457841, frota 192; ônibus/mb, placa AXN-7821, chassi 9BM384069DB912790, renavan 00586433376, frota 249; ônibus/mb, placa AXN-7819, chassi 9BM384069DB912994, renavan 00586437061, frota 250; ônibus/mb, placa AXN-7817, chassi 9BM384069EB920296, renavan 00586440364, frota 251; ônibus/mb, placa AXN-7816, chassi 9BM384069EB920257, renavan 00586441026, frota 252; ônibus/mb, placa BBJ-8831, chassi 9BM284069HBO63623, renavan 01120290900, frota 304; ônibus/Scania, placa GVP-1135, chassi 9BSKC4X2BH3455782, renavan 246042389, frota 231; Micro ônibus marcopolo/Agrale volare A5, placa AKJ-0442, chassi 93PB10A1S2C007499, renavan 78.629589-9, frota 16; micro ônibus/Agrale volare, placa AKW-1563, chassi 93PB03A2M3C009732, renavan 800963504, frota 42; micro ônibus/Agrale volare Vw8, placa ARQ-9530, chassi 93PB12E3PAC031136, renavan 163588651, frota 184; ônibus/Agrale, placa ARX-7539, chassi 98YC3061SAC000240, renavan 174146655, frota 188; ônibus/Agrale, placa ARX-7540, chassi 9BYC3061SAC000244, renavan 174147333, frota 189; micro ônibus/Agrale volare DW9, placa BDJ-4G69, chassi 93PB49P31KC061075, renavan 01203723110, frota 346.	20,00	HORA	81,03	1.620,60
0048	2.7.30703 MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS CAMINHÕES DA LINHA FORD MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE CASTRA MÓVEL ITEM/VEÍCULO: Reboque/eurotruck, placa BCX-3C37, chassi 9A9122720J1FS6006, renavan 01184148691, frota 333.	80,00	HORA	89,28	7.142,40
0049	2.7.30704 MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS CAMINHÕES DA LINHA IVECO MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS CAMINHÕES DA LINHA FORD ITEM/VEÍCULO: Caminhão/ford cargo 1622, placa AGV-5527, chassi 9BFYTNFT1RDB73081, renavan 543547671, frota 66; caminhão/ford 815, placa ATE-4116, chassi 9BVFCE1N9BBB64044, renavan 254940790, frota 207.	80,00	HORA	90,53	7.242,40
0050	2.7.30705 MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS CAMINHÕES/ÔNIBUS DA LINHA VOLVO MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS CAMINHÕES DA LINHA IVECO ITEM/VEÍCULO: Caminhão/iveco tector, placa BBK-3450, chassi 93ZE12NM2J8931907, renavan 01121840695, frota 303.	120,00	HORA	91,53	10.983,60
0051	2.7.30706 MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS/CAMINHÕES/ÔNIBUS AC MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS CAMINHÕES/ÔNIBUS DA LINHA VOLVO ITEM/VEÍCULO: Caminhão/volvo N-12, placa ADX-5220, chassi 9BVN2GAAOF605753, renavan 518571076, frota 71; ônibus/volvo comil, placa ISH-4254, chassi 9BVR2J727BE381215, renavan 00348381735, frota 308.	80,00	HORA	89,53	7.162,40
0052	2.7.30707 MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS ÔNIBUS DA LINHA MB MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS/CAMINHÕES/ÔNIBUS AGRAL ITEM/VEÍCULO: Micro ônibus marcopolo/Agrale volare A5, placa AKJ-0442, chassi 93PB10A1S2C007499, renavan 78.629589-9, frota 16; micro ônibus/Agrale volare, placa AKW-1563, chassi 93PB03A2M3C009732, renavan 800963504, frota 42; micro ônibus/Agrale volare Vw8, placa ARQ-9530, chassi 93PB12E3PAC031136, renavan 163588651, frota 184; ônibus/Agrale, placa ARX-7539, chassi 98YC3061SAC000240, renavan 174146655, frota 188; ônibus/Agrale, placa ARX-7540, chassi 9BYC3061SAC000244, renavan 174147333, frota 189; micro ônibus/Agrale volare DW9, placa BDJ-4G69, chassi 93PB49P31KC061075, renavan 01203723110, frota 346.	100,00	HORA	92,28	9.228,00
0053	2.7.30708 MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS ÔNIBUS DA LINHA SCANIA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS ÔNIBUS DA LINHA MB ITEM/VEÍCULO: Ônibus/mb 812, placa ASE-1559, chassi 9B46882729B668586, renavan 191457841, frota 192; ônibus/mb, placa AXN-7821, chassi 9BM384069DB912790, renavan 00586433376, frota 249; ônibus/mb, placa AXN-7819, chassi 9BM384069DB912994, renavan 00586437061, frota 250; ônibus/mb, placa AXN-7817, chassi 9BM384069EB920296, renavan 00586440364, frota 251; ônibus/mb, placa AXN-7816, chassi 9BM384069EB920257, renavan 00586441026, frota 252; ônibus/mb, placa BBJ-8831, chassi 9BM284069HBO63623, renavan 01120290900, frota 304.	100,00	HORA	90,03	9.003,00
0054	2.7.30709 MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS ÔNIBUS DA LINHA VW MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS ÔNIBUS DA LINHA SCANIA ITEM/VEÍCULO: Ônibus/Scania, placa GVP-1135, chassi 9BSKC4X2BH3455782, renavan 246042389, frota 231.	100,00	HORA	92,28	9.228,00



Município de Dois Vizinhos

Pregão 29/2021 - Anexo 01

Equiplano

Página:12

Processo 110/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
0055	<p>ITEM/VEÍCULO: Ônibus/w, placa AXE- 4228, chassi 9532E82WXR338318, renavan 00553917900, frota 239; ônibus/w, placa AXE-4247, chassi 9532E82W7DR339393, renavan 00553929526, frota 240; ônibus/w, placa AXE-4227, chassi 9532E82W5DR338906, renavan 00553783572, frota 241; ônibus/w, placa AXG-7815, chassi 9532E82W2DR339124, renavan 00559571380, frota 242; ônibus/w, placa BEG-3B70, chassi 9532M52P6MR111203, renavan 01234559720, frota 385.</p> <p>MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/CAMINHÕES DA LINHA MB</p>	100,00	HORA	87,53	8.753,00
0056	<p>MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/CAMINHÕES DA LINHA MB</p> <p>ITEM/VEÍCULO: Caminhão/mb 1313, placa AIE-7334, chassi 34502112705737, renavan 531195678, frota 62; caminhão/mb 1620, placa AGY-7994, chassi 9BM695014VB117566, renavan 672857685, frota 69; caminhão/mb 1620, placa AGY-7990, chassi 9BM695014VB117772, renavan 672856093, frota 70; caminhão/mb 2729, placa AYH-0339, chassi 9BM693388EB953681, renavan 01004822640, frota 260; caminhão/mb 815, placa BBQ-4346, chassi 9BM979028HB057905, renavan 01132141386, frota 310.</p> <p>MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/CAMINHÕES DA LINHA VW</p>	150,00	HORA	107,03	16.054,50
0057	<p>MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/CAMINHÕES DA LINHA VW</p> <p>ITEM/VEÍCULO: Caminhão/w, placa ARQ-7605, chassi 9BW7N82489R928118, renavan 163292795, frota 196 (bombeiros); caminhão/w 16200, placa AHX-1801, chassi 9BWY2TG5VRBO8862, renavan 700617167, frota 109 (bombeiros); caminhão/w 26220, placa ATA-1046, chassi 9533782U3BR 100661, renavan 233783296, frota 202; caminhão/w 26220, placa ATA-0952, chassi 9533782UXBR102570, renavan 233778713, frota 203; caminhão w, placa ATA-1072, chassi 9533782U9BR102205, renavan 233589147, frota 204; caminhão/w 19320, placa NJC-3621, chassi 9BW9J82418R816084, renavan 00951379992, frota 276; caminhão/w 26280, placa BDB-6F16, chassi 953658269KR925818, renavan 01191141443, frota 337; caminhão/w 26280, placa BDB-6F15, chassi 953658267KR925638, renavan 01191141001, frota 339; caminhão/w 26280, placa BDB-6F17, chassi 953658261KR925795, renavan 01191140048, frota 341; caminhão/w 26280, placa BDZ-8E97, chassi 953658264LR035986, renavan 01227943137, frota 381.</p> <p>MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA CHEVROLET</p>	100,00	HORA	81,53	8.153,00
0058	<p>MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA CHEVROLET</p> <p>ITEM/VEÍCULO: Chev/celta, placa ARU-3385, chassi 9BGRZ4810AG202998, renavan 168358956, frota 186; chev/celta, placa ARU-3386, chassi PBGRZ4810AG203040, renavan 168364255, frota 187; chev/celta, placa AUA-3496, chassi 9BGRP48FOCG161130, renavan 328739510, frota 210; chev/celta, placa AUK-7312, chassi 9BGRP48FOCG243472, renavan 346426669, frota 218; chev/spin, placa BBH-4493, chassi 9BGJC7520HB179802, renavan 01116925815, frota 302; chev/spin, placa BBO-3994, chassi 9BGJC7520JB151232, renavan 01128596390, frota 306; chev/spin, placa BBO-3995, chassi 9BGJC7520JB151221, renavan 01128593669, frota 307; chev/montana, placa BDN-4D85, chassi 9BGCA8030LB137030, renavan 01209609409, frota 349; chev/montana, placa RED-2F61, chassi 9BGCA8030LB167231, renavan 01227247939, frota 378; chev/spin, placa BED-2E87, chassi 9BGJK7520LB193568, renavan 01230784508, frota 379; chev/montana, placa BED-9F63, chassi 9BGCA8030LB208739, renavan 01232571510, frota 382; chev/spin, placa BES-4C95, chassi 9BGJK7520MB159774, renavan 01249303467, frota 389; chev/s10, placa ARE-2253, chassi 9BG138JJO9C424550, renavan 134730461, frota 243 (bombeiros).</p> <p>MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA CITROEN</p>	100,00	HORA	81,03	8.103,00
0059	<p>MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA CITROEN</p> <p>ITEM/VEÍCULO: Citroen/aircross, placa BCF-2770, chassi 935SUNFN1KB500817, renavan 01155408478, frota 316; citroen/aircross, placa PBX-9C89, chassi 935SUNFN1LB530303, renavan 01214238030, frota 375; citroen/ aircross, placa PBX-9D18, chassi 935SUNFN1LB531511, renavan 01214258031, frota 376.</p> <p>MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA FIAT</p>	100,00	HORA	83,53	8.353,00
0060	<p>MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA FIAT</p> <p>ITEM/VEÍCULO: Fiat/doblô 1.4, placa ATA- 1091, chassi 9BD119307B1071481, renavan 233580360, frota 205; fiat/uno mille, placa ATZ-3654, chassi 9BD15844AC6588673, renavan 327381760, frota 211; fiat/uno mille, placa ATZ-3653, chassi 9BD15844AC6588754, renavan 327388358, frota 212; fiat/palio keekend, placa AUU-3624, chassi 9BD17350EC4373418, renavan 422847810, frota 220; fiat/palio fire, placa AYE-5576, chassi 9BD17102LE5923696, renavan 01001476511, frota 254, fiat/palio fire, placa AYE-5574, chassi 9BD17102LE5927425, renavan 01001474330, frota 255, fiat/palio fire, placa AYE-9740, chassi 9BD17102LE5928239, renavan 01002098103, frota 256; fiat/strada, placa AYE-5567, chassi 9BD578141E7767507, renavan 01001469035, frota 257; fiat/strada, placa AYO-5794, chassi 9BD578141E7761511, renavan 01075096380, frota 266; fiat/strada, placa AZM-9524, chassi 9BD57814UF7933662, renavan 01045011158, frota 277; fiat/mobi, placa BCT-4C24, chassi 9BD341A5XKY599964, renavan 01177410874, frota 326; fiat/mobi, placa BCT-4C23, chassi 9BD341A5XKY599950, renavan 01177411838, frota 327.</p> <p>MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA FORD</p>	100,00	HORA	83,53	8.353,00



Município de Dois Vizinhos

Pregão 29/2021 - Anexo 01

Equipiano

Página:13

Processo 110/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
0061	2.7.37086 MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA FORD ITEM/VEÍCULO: Ford/F 1000 S, placa AIE- 7404, chassi 9BFEXXL39JDB72045, renavan 522097332, frota 27; Ford/fiesta flex, placa AYF-2418, chassi 9BFZF55A4E8089137, renavan 01002274645, frota 258; Ford/fiesta flex, placa AYF-2426, chassi 9BFZF55AOE8093377, renavan 01002272898, frota 259.	100,00	HORA	83,53	8.353,00
0062	2.7.37087 MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA RENAULT ITEM/VEÍCULO: Renault/máster, placa AYI-2660, chassi 93YMAF4MAFJ301680, renavan 01007100190, frota 262; Renault/máster, placa AZL-5181, chassi 93YMAFELAGJ774854, renavan 01043362999, frota 278; Renault/máster, placa ASU-8456, chassi 93YADCUH6AJ454986, renavan 214291723, frota 199 (bombeiros).	100,00	HORA	80,53	8.053,00
0063	2.7.37088 MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA VW ITEM/VEÍCULO: Gol 1.0 g4, placa ARP-7565, chassi 9BWAAO5WOAPO33464, renavan 158192249, frota 180; vw saveiro 1.6, placa ARO-5388, chassi 9BWKBO5W8AP017417, renavan 156458675, frota 182, vw saveiro 1.6, placa ARO-6577, chassi 9BWKBO5W1APO27366, renavan 156460815, frota 185; vw gol 1.6, placa AXA-3076, chassi 9BWAB45U4ET035654, renavan 00543988899, frota 235; vw space fox, placa AXE 2394, chassi BAWPB45Z2DA506512, renavan 00553424203, frota 237; vw gol 1.0, placa AYL-7671, chassi 9BWAA45U3FP039157, renavan 01011974697, frota 264; vw gol 1.0, placa AYL-7370, chassi 9BWAA45U2FP039134, renavan 01011972597, frota 265; vw gol, placa AZK-3575, chassi 9BWAA45U2FP158169, renavan 01041451161, frota 269; vw amarok cd 4x4, placa AZK-5C05, chassi WV1DB42H7EA039066, renavan 01041459790, frota 270; vw gol, placa AZK-3557, chassi 9BWAA45UXFT099671, renavan 01041456376, frota 271; vw gol, placa BAK-6438, chassi 9BWAB45U8GP118063, renavan 01082779412, frota 288; vw gol, placa BAK-6439, chassi 9BWAB45U3GP118410, renavan 01082780054, frota 289; vw saveiro, placa CYK-6972, chassi 9BWCO5K11P10553, renavan 00746824750, frota 291; vw fox 1.6, placa ANM-9155, chassi 9BWKBO5Z264150564, renavan 00877649898, frota 296; vw gol 1.6, placa BBG-4113, chassi 9BWAB45U7HP132604, renavan 01114942640, frota 298; vw gol 1.6, placa BBG-4115, chassi 9BWAB45U4HP130437, renavan 01114940760, frota 299; vw gol 1.6, placa BBG-4117, chassi 9BWAB45U7HP131050, renavan 01114945118, frota 300; vw gol 1.6, placa BBQ-4903, chassi PBWAG45 2JTO49645, renavan 01132359403, frota 311; vw gol, placa BCB-1841, chassi 9BWAG45U6JT130115, renavan 01149178407, frota 313; vw gol, placa BCB-1840, chassi 9BWAG45U7JT137204, renavan 01149183273, frota 314; vw gol, placa BCE-9712, chassi 9BWAB45U4JT157313, renavan 01154819750, frota 315; vw saveiro, placa BBG-9649, chassi 9BWKB45UOK012736, renavan 01158451270, frota 317; vw gol 1.6, placa BCH-4820, chassi 9BWAB45U9KT019820, renavan 01159133252, frota 318; vw saveiro, placa BCN-3711, chassi 9BWKB45U3KP012634, renavan 01168692412, frota 322; vw Voyage, placa ATA-5F52, chassi 9BWBDB45UOBT121469, renavan 00234576278, frota 332; vw gol 1.6, placa BCZ-7B31, chassi 9BWAB45U8KT120489, renavan 01188148963, frota 336; vw virtus mf, placa BDB-6F12, chassi 9BWDL5BZ6KP617792, renavan 01191142369, frota 338; vw virtus mf, placa BDB-6F13, chassi 9BWDL5BZ6KP607303, renavan 01191141974, frota 340; vw saveiro, placa BCV-2D40, chassi 9BWKB45U6KP033445, renavan 01180593054, frota 345; vw gol 1.0, placa BDV-6G04, chassi 9BWAG45U9LT057597, renavan 01224414311, frota 371; vw gol 1.0, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 374; vw gol, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 377; vw parati, placa AVZ-8141, chassi 9BWBGB05W9DP054566, renavan 488890780, frota 244 (bombeiros); vw saveiro, placa BAV-1604, chassi 9BWKB45U3HP048168, renavan 01099002505, frota 295 (bombeiros); vw gol, placa ANK-3226, chassi 9BWCB05W66PO27049, renavan 874411661, frota 128 (bombeiros); vw gol, placa ATX-9879, chassi 9BWAB05UXBP194238, renavan 325161224, frota 209 (bombeiros).	100,00	HORA	89,03	8.903,00
0064	2.7.37089 MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/VANS DA LINHA MERCEDES BENZ ITEM/VEÍCULO: Mb/sprinter, placa AXX-7728, chassi 8AC906633DEO82560, renavan 00647094827, frota 253; mb/sprinter, placa AZD-3124, chassi 8AC906635EE098966, renavan 01030386763, frota 267; mb/sprinter, placa BAM-9017, chassi 8AC906655GE115040, renavan 01083314316, frota 293; mb/sprinter, BAS-7893, chassi 8AC906657HE123796, renavan 01094979764, frota 294; mb/sprinter, placa BDN-9D64, chassi 8AC906635KE176516, renavan 01210238923. Frota 368.	50,00	HORA	90,03	4.501,50
0065	2.7.37090 MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS VANS DA LINHA IVECO ITEM/VEÍCULO: Van/iveco daily, placa BCN-0821, chassi 93ZO359ZK8481932, renavan 01167073263, frota 321.	30,00	HORA	96,53	2.895,90
0066	2.7.37091 MANUTENÇÃO ELÉTRICA Escavadeira hidráulica/John deere 160 GLC ITEM/VEÍCULO: Escavadeira hidráulica/John deere 160 GLC, chassi 1F9160GXALD055220, série 030820, frota 380.	50,00	HORA	91,03	4.551,50



Município de Dois Vizinhos

Pregão 29/2021 - Anexo 01

Equiplano

Página:14

Processo 110/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
0067	MANUTENÇÃO ELÉTRICA Escavadeira hidráulica/komatsu PC 160, série B30050, motor 36417300, frota 236. 2.7.37092 MANUTENÇÃO ELÉTRICA Escavadeira hidráulica/komatsu PC 200	50,00	HORA	84,53	4.226,50
0068	MANUTENÇÃO ELÉTRICA Escavadeira hidráulica/komatsu PC 200, chassi KMTPC180EEBB32845, série B32845, frota 263; escavadeira hidráulica PC 200, chassi KMTPC244EKB50739, série B50739, frota 331. 2.7.37093 MANUTENÇÃO ELÉTRICA Motoniveladora/caterpillar	50,00	HORA	91,03	4.551,50
0069	MANUTENÇÃO ELÉTRICA Motoniveladora/caterpillar 120K, chassi CAT0120KVJAP04550, motor KHX52636, frota 247. 2.7.37094 MANUTENÇÃO ELÉTRICA Motoniveladora/caterpillar 135 H	60,00	HORA	91,03	5.461,80
0070	MANUTENÇÃO ELÉTRICA Motoniveladora/caterpillar 135 H, chassi 8WN00786, série 0BWNO0786, frota 90. 2.7.37095 MANUTENÇÃO ELÉTRICA Motoniveladora/caterpillar 140 H	60,00	HORA	91,53	5.491,80
0071	MANUTENÇÃO ELÉTRICA Motoniveladora/caterpillar 140 H, chassi 9TN00072, série 9TN00072, frota 89. 2.7.37096 MANUTENÇÃO ELÉTRICA Motoniveladora/new holland RG 140 B	40,00	HORA	91,03	3.641,20
0072	MANUTENÇÃO ELÉTRICA Motoniveladora/new holland RG 140 B, chassi HBZN0140PBAF00045, motor 36267651, frota 208. 2.7.37097 MANUTENÇÃO ELÉTRICA Pá carregadeira/komatsu WA-200	50,00	HORA	90,53	4.526,50
0073	MANUTENÇÃO ELÉTRICA Pá carregadeira/komatsu WA-200, chassi KMTWAO52T51B12265, série E12265, frota 248. 2.7.37098 MANUTENÇÃO ELÉTRICA Pá carregadeira/michigan 55C	20,00	HORA	91,53	1.830,60
0074	MANUTENÇÃO ELÉTRICA Pá carregadeira/michigan 55C, chassi 4247D223BRC, frota 369. 2.7.37099 MANUTENÇÃO ELÉTRICA Retroescavadeira/jcb	100,00	HORA	91,53	9.153,00
0075	MANUTENÇÃO ELÉTRICA Retroescavadeira/jcb 3C, chassi JCB9B214T14ABDT4187, série 1397187, frota 200; retroescavadeira/jcb 3C, chassi JCB9B9214T14ABDT4185, série 1397185, frota 201; Retroescavadeira/jcb 3C, chassi 9B9214T74DBDT4099, série 2132099, frota 226; retroescavadeira/jcb 3CX, chassi SOR3CXTTPJ2740213, série 2740213, frota 319, retroescavadeira/jcb 3CX, chassi SOR3CXTTKJ2740214, série 2740214, frota 320. 2.7.37100 MANUTENÇÃO ELÉTRICA Retroescavadeira/new holland B-95	30,00	HORA	91,03	2.730,90
0076	MANUTENÇÃO ELÉTRICA Retroescavadeira/new holland B-95, chassi HBZNB95BJDAH07856, motor 6087386, frota 238. 2.7.37101 MANUTENÇÃO ELÉTRICA Rolo compactador/caterpillar CS-56	50,00	HORA	91,03	4.551,50
0077	MANUTENÇÃO ELÉTRICA Rolo compactador/caterpillar CS-56, chassi CAT0CS56CC5SSOO385, série C6E10749, frota 176. 2.7.37102 MANUTENÇÃO ELÉTRICA Rolo compactador/caterpillar CS54B	60,00	HORA	90,78	5.446,80
0078	MANUTENÇÃO ELÉTRICA Rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi CATCS54BEG5400440, série G5400440, frota 323; rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi CATCS54BEG5400423, série G5400423, frota 330. 2.7.37103 MANUTENÇÃO ELÉTRICA Rolo compactador/tema terra SPV-68	15,00	HORA	91,53	1.372,95
0079	MANUTENÇÃO ELÉTRICA Rolo compactador/tema terra SPV-68, chassi 360 BH, frota 370. 2.7.37104 MANUTENÇÃO ELÉTRICA Trator agrícola/new holland T 7.140	20,00	HORA	89,53	1.790,60
0080	MANUTENÇÃO ELÉTRICA Trator agrícola/new holland T 7.140, chassi HCCZ7140LGCV53633, frota 297. 2.7.37105 MANUTENÇÃO ELÉTRICA Trator agrícola/valmet 785	15,00	HORA	89,53	1.342,95
	MANUTENÇÃO ELÉTRICA Trator agrícola/valmet 785, chassi F1713, série 07852X50549, frota 37.				



Município de Dois Vizinhos

Pregão 29/2021 - Anexo 01

Equipiano

Página:15

Processo 110/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
0081	2.7.37106 MANUTENÇÃO ELÉTRICA rator de esteira/komatsu D-65	60,00	HORA	91,53	5.491,80
	MANUTENÇÃO ELÉTRICA Trator de esteira/komatsu D-65, chassi B1535, série B1535, frota 86.				
0082	2.7.37107 SERVIÇO DE SCANNER LEITURA E DIAGNÓSTICO DE CAMINHÕES/ÔNIBUS/VANS	100,00	UN	102,27	10.227,00
	SERVIÇO DE SCANNER LEITURA E DIAGNÓSTICO DE CAMINHÕES/ÔNIBUS/VANS MULTIMARCAS ITEM/VEÍCULO: Mb/sprinter, placa AXX-7728, chassi 8AC906633DE082560, renavan 00647094827, frota 253; mb/sprinter, placa AZD-3124, chassi 8AC906635EE098966, renavan 01030386763, frota 267; mb/sprinter, placa BAM-9017, chassi 8AC906655GE115040, renavan 01083314316, frota 293; mb/sprinter, BAS-7893, chassi 8AC906657HE123796, renavan 01094979764, frota 294; mb/sprinter, placa BDN-9D64, chassi 8AC906635KE176516, renavan 01210238923. Frota 368; caminhão/mb 16200, placa AHX-1801, chassi 9BWY2TG5VRBO8862, renavan 700617167, frota 109; Caminhão/vw, placa ARQ-7605, chassi 9BW7N82489R928118, renavan 16.329279-5, frota 196 (bombeiros); caminhão/vw 26220, placa ATA-1046, chassi 9533782U3BR 100661, renavan 233783296, frota 202; caminhão/vw 26220, placa ATA-0952, chassi 9533782UXBR102570, renavan 233778713, frota 203; caminhão vw, placa ATA-1072, chassi 9533782U9BR102205, renavan 233589147, frota 204; caminhão/vw 19320, placa NJC-3621, chassi 9BW9J82418R816084, renavan 00951379992, frota 276; caminhão/vw 26280, placa BDB-6F16, chassi 953658269KR925818, renavan 01191141443, frota 337; caminhão/vw 26280, placa BDB-6F15, chassi 953658267KR925638, renavan 01191141001, frota 339; caminhão/vw 26280, placa BDB-6F17, chassi 953658261KR925795, renavan 01191140048, frota 341; caminhão/vw 26280, placa BDZ-8E97, chassi 953658264LR035986, renavan 01227943137, frota 381; Caminhão/mb 1313, placa AIE-7334, chassi 34502112705737, renavan 531195678, frota 62; caminhão/mb 1620, placa AGY-7994, chassi 9BM695014VB117566, renavan 672857685, frota 69; caminhão/mb 1620, placa AGY-7990, chassi 9BM695014VB117772, renavan 672856093, frota 70; caminhão/mb 2729, placa AYH-0339, chassi 9BM693388EB953681, renavan 01004822640, frota 260; caminhão/mb 815, placa BBQ-4346, chassi 9BM979028HB057905, renavan 01132141386, frota 310; Ônibus/Scania, placa GVP-1135, chassi 9BSKC4X2BH3455782, renavan 246042389, frota 231; Caminhão/volvo N-12, placa ADX-5220, chassi 9BVN2GAAOF605753, renavan 518571076, frota 71; ônibus/volvo comil, placa ISH-4254, chassi 9BVR2J27BE381215, renavan 00348381735, frota 308; Caminhão/ford cargo 1622, placa AGV-5527, chassi 9BFYTNFT1RDB73081, renavan 543547671, frota 66; caminhão/ford 815, placa ATE-4116, chassi 9BVFCE1N9BBB64044, renavan 254940790, frota 207; Caminhão/iveco tector, placa BBK-3450, chassi 93ZE12NM2J8931907, renavan 01121840695, frota 303; Ônibus/vw, placa AXE- 4228, chassi 9532E82WXDR338318, renavan 00553917900, frota 239; ônibus/vw, placa AXE-4247, chassi 9532E82W7DR339393, renavan 00553929526, frota 240; ônibus/vw, placa AXE-4227, chassi 9532E82W5DR338906, renavan 00553783572, frota 241; ônibus/vw, placa AXG-7815, chassi 9532E82W2DR339124, renavan 00559571380, frota 242; ônibus/vw, placa BEG-3B70, chassi 9532M52P6MR111203, renavan 01234559720, frota 385; Ônibus/mb, placa AXN- 7821, chassi 9BM384069DB912790, renavan 00586433376, frota 249; ônibus/mb, placa AXN-7819, chassi 9BM384069DB912994, renavan 00586437061, frota 250; ônibus/mb, placa AXN-7817, chassi 9BM384069EB920296, renavan 005586440364, frota 251; ônibus/mb, placa AXN-7816, chassi 9BM384069EB920257, renavan 00586441026, frota 252; ônibus/mb, placa BBJ-8831, chassi 9BM284069HBO63623, renavan 01120290900, frota 304; ônibus/iveco, placa BEJ- 8D16, chassi 93ZKO1BDZM8938844, renavan 01240200932, frota 388, ônibus/iveco, placa BEK-1A89, chassi 93ZKO1BDZM8938843, renavan 01238811873, frota 387; van/iveco, placa BCN-0821, chassi 93ZO359ZK8481932, renavan 01167073263, frota 321; Micro ônibus marcopolo/Agrale volare A5, placa AKJ-0442, chassi 93PB10A1S2C007499, renavan 78.629589-9, frota 16; micro ônibus/Agrale volare, placa AKW-1563, chassi 93PB03A2M3C009732, renavan 800963504, frota 42; micro ônibus/Agrale volare W8, placa ARQ-9530, chassi 93PB12E3PAC031136, renavan 163588651, frota 184; ônibus/Agrale, placa ARX-7539, chassi 98YC3061SAC000240, renavan 174146655, frota 188; ônibus/Agrale, placa ARX-7540, chassi 9BYC3061SAC000244, renavan 174147333, frota 189; micro ônibus/Agrale volare DW9, placa BDJ-4G69, chassi 93PB49P31KC061075, renavan 01203723110, frota 346.				
0083	2.7.37108 SERVIÇO DE SCANNER LEITURA E DIAGNÓSTICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E RODIVÁRIAS MULTIMARCAS	100,00	UN	139,83	13.983,00
	SERVIÇO DE SCANNER LEITURA E DIAGNÓSTICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E RODIVÁRIAS MULTIMARCAS ITEM/VEÍCULO: Escavadeira hidráulica/John deere 160 GLC, chassi 1F9160GXALD055220, série 030820, frota 380; Escavadeira hidráulica/komatsu PC 160, série B30050, motor 36417300, frota 236; Escavadeira hidráulica/komatsu PC 200, chassi KMTPC180EEBB32845, série B32845, frota 263; escavadeira hidráulica PC 200, chassi KMTPC244EKB50739, série B50739, frota 331; Rolo compactador/caterpillar CS-56, chassi CATOCS56CC5SSOO385, série C6E10749, frota 176; Rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi CATCS54BEG5400440, série G5400440, frota 323; rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi CATCS54BEG5400423, série G5400423, frota 330; Retroescavadeira/new holland B-95, chassi HBZNB95BJDAH07856, motor 6087386, frota 238; Retroescavadeira/jcb 3C, chassi JCB9B214T14ABDT4187, série 1397187, frota 200; retroescavadeira/jcb 3C, chassi JCB9B9214T14ABDT4185, série 1397185, frota 201; Retroescavadeira/jcb 3C, chassi 9B9214T74DBDT4099, série 2132099, frota 226; retroescavadeira/jcb 3CX, chassi				



Município de Dois Vizinhos

Pregão 29/2021 - Anexo 01

Equipiano

Página:16

Processo 110/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
0084	<p>Serviço de Scanner Leitura e Diagnóstico de Veículos/Utilitários</p> <p>Serviço de Scanner Leitura e Diagnóstico de Veículos/Utilitários MULTIMARCAS ITEM/VEÍCULO:</p> <p>Gol 1.0 g4, placa ARP-7565, chassi 9BWAA05WOAPO33464, renavan 158192249, frota 180; vw saveiro 1.6, placa ARO-5388, chassi 9BWKBO5W8AP017417, renavan 156458675, frota 182, vw saveiro 1.6, placa ARO-6577, chassi 9BWKBO5W1APO27366, renavan 156460815, frota 185; vw gol 1.6, placa AXA-3076, chassi 9BWAB45U4ET035654, renavan 00543988899, frota 235; vw space fox, placa AXE 2394, chassi BAWPB45Z2DA506512, renavan 00553424203, frota 237; vw gol 1.0, placa AYL-7671, chassi 9BWAA45U3FP039157, renavan 01011974697, frota 264; vw gol 1.0, placa AYL-7370, chassi 9BWAA45U2FP039134, renavan 01011972597, frota 265, vw gol, placa AZK-3575, chassi 9BWAA45U2FP158169, renavan 01041451161, frota 269; vw amarok cd 4x4, placa AZK-5C05, chassi WV1DB42H7EA039066, renavan 01041459790, frota 270; vw gol, placa AZK-3557, chassi 9BWAA45UXFT099671, renavan 01041456376, frota 271; vw gol, placa BAK-6438, chassi 9BWAB45U8GP118063, renavan 01082779412, frota 288; vw gol, placa BAK-6439, chassi 9BWAB45U3GP118410, renavan 01082780054, frota 289; vw saveiro, placa CYK-6972, chassi 9BWCO5X11P10553, renavan 00746824750, frota 291; vw fox 1.6, placa ANM-9155, chassi 9BWKBO5Z264150564, renavan 00877649898, frota 296; vw gol 1.6, placa BBG-4113, chassi 9BWAB45U7HP132604, renavan 01114942640, frota 298; vw gol 1.6, placa BBG-4115, chassi 9BWAB45U4HP130437, renavan 01114940760, frota 299; vw gol 1.6, placa BBG-4117, chassi 9BWAB45U7HP131050, renavan 01114945118, frota 300; vw gol 1.6, placa BBQ-4903, chassi PBWAG45 2JTO49645, renavan 01132359403, frota 311; vw gol, placa BCB-1841, chassi 9BWAG45U6JT130115, renavan 01149178407, frota 313; vw gol, placa BCB-1840, chassi 9BWAG45U7JT137204, renavan 01149183273, frota 314; vw gol, placa BCE-9712, chassi 9BWAB45U4JT157313, renavan 01154819750, frota 315; vw saveiro, placa BBG-9649, chassi 9BWKB45UOK012736, renavan 01158451270, frota 317; vw gol 1.6, placa BCH-4820, chassi 9BWAB45U9KT019820, renavan 01159133252, frota 318; vw saveiro, placa BCN-3711, chassi 9BWKB45U3KP012634, renavan 01168692412, frota 322; vw Voyage, placa ATA-5F52, chassi 9BWDB45UOBT121469, renavan 00234576278, frota 332; vw gol 1.6, placa BCZ-7B31, chassi 9BWAB45U8KT120489, renavan 01188148963, frota 336; vw virtus mf, placa BDB-6F12, chassi 9BWDL5BZ6KP617792, renavan 01191142369, frota 338; vw virtus mf, placa BDB-6F13, chassi 9BWDL5BZEKP607303, renavan 01191141974, frota 340; vw saveiro, placa BCV-2D40, chassi 9BWKB45U6KP033445, renavan 01180593054, frota 345; vw gol 1.0, placa BD X-6G04, chassi 9BWAG45U9LT057597, renavan 01224414311, frota 371; vw gol 1.0, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 374; vw gol, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 377; chev/celta, placa ARU-3385, chassi 9BGRZ4810AG202998, renavan 168358956, frota 186; chev/celta, placa ARU-3386, chassi PBGRZ4810AG203040, renavan 168364255, frota 187, chev/celta, placa AUA-3496, chassi 9BGRP48FOCG161130, renavan 328739510, frota 210; chev/celta, placa AUK-7312, chassi 9BGRP48FOCG243472, renavan 346426669, frota 218; chev/spin, placa BBH-4493, chassi 9BGJC7520HB179802, renavan 01116925815, frota 302; chev/spin, placa BBO-3994, chassi 9BGJC7520JB151232, renavan 01128596390, frota 306; chev/spin, placa BBO-3995, chassi 9BGJC7520JB151221, renavan 01128593669, frota 307; chev/montana, placa BDN-4D85, chassi 9BGCA8030LB137030, renavan 01209609409, frota 349; chev/montana, placa RED-2F61, chassi 9BGCA8030LB167231, renavan 01227247939, frota 378; chev/spin, placa BED-2E87, chassi 9BGJC7520LB193568, renavan 01230784508, frota 379; chev/montana, placa BED-9F63, chassi 9BGCA8030LB208739, renavan 01232571510, frota 382; chev/spin, placa BES-4C95, chassi 9BGJC7520MB159774, renavan 01249303467, frota 389; chev/s10, placa ARE-2253, chassi 9BG138JJO9C424550, renavan 134730461, frota 243 (bombeiros); ford/f1000 S, placa AIE- 7404, chassi 9BFEXL39JDB72045, renavan 522097332, frota 27; ford/fiesta flex, placa AYF-2418, chassi 9BFZF55A4E8089137, renavan 01002274645, frota 258; ford/fiesta flex, placa AYF-2426, chassi 9BFZF55AOE8093377, renavan 01002272898, frota 259;</p> <p>fiat/doblô 1.4, placa ATA- 1091, chassi 9BD119307B1071481, renavan 233580360, frota 205; fiat/uno mille, placa ATZ-3654, chassi 9BD15844AC6588673, renavan 327381760, frota 211; fiat/uno mille, placa ATZ-3653, chassi 9BD15844AC6588754, renavan 327388358, frota 212, fiat/palio keekend, placa AU Y-3624, chassi 9BD17350EC4373418, renavan 422847810, frota 220; fiat/palio fire, placa AYE-5576, chassi 9BD17102LE5923696, renavan 01001476511, frota 254, fiat/palio fire, placa AYE-5574, chassi 9BD17102LE5927425, renavan 01001474330, frota 255, fiat/palio fire, placa AYE-9740, chassi 9BD17102LE5928239, renavan 01002098103, frota 256; fiat/strada, placa AYE-5567, chassi 9BD578141E7767507, renavan 01001469035, frota 257; fiat/strada, placa AYO-5794, chassi 9BD578141E7761511, renavan 01075096380, frota 266; fiat/strada, placa AZM-9524, chassi 9BD57814UF7933662, renavan 01045011158, frota 277; fiat/mobi, placa BCT-4C24, chassi 9BD341A5XKY599964, renavan 01177410874, frota 326; fiat/mobi, placa BCT-4C23, chassi 9BD341A5XKY599950, renavan 01177411838, frota 327; citroen/aircross, placa BCF-2770, chassi</p>	100,00	UN	86,84	8.684,00



Município de Dois Vizinhos

Pregão 29/2021 - Anexo 01

Equipiano

Página:17

Processo 110/2021

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
	935SUNFN1KB500817, renavan 01155408478, frota 316; citroen/aircross, placa PBX-9C89, chassi 935SUNFN1LB530303, renavan 01214238030, frota 375; citroen/ aircross, placa PBX-9D18, chassi 935SUNFN1LB531511, renavan 01214258031, frota 376; renault/máster, placa AYI-2660, chassi 93YMAF4MAFJ301680, renavan 01007100190, frota 262; renault/máster, placa AZL-5181, chassi 93YMAFELAGJ774854, renavan 01043362999, frota 278; Renault/máster, placa ASU-8456, chassi 93YADCUH6AJ454986, renavan 214291723, frota 199 (bombeiros); vw/parati, placa AVZ-8141, chassi 9BWGB05W9DP054566, renavan 488890780, frota 244 (bombeiros); vw/saveiro, placa BAV-1604, chassi 9BWKB45U3HP048168, renavan 01099002505, frota 295 (bombeiros); w/gol, placa ANK-3226, chassi 9BWCB05W66PO27049, renavan 874411661, frota 128 (bombeiros); w/gol, placa ATX-9879, chassi 9BWAB05UXBP194238, renavan 325161224, frota 209 (bombeiros).				

PREÇO MÁXIMO DO LOTE : 803.331,50

PREÇO MÁXIMO DA LICITAÇÃO : 803.331,50